# INFORME DE INSPECCIÓN

| VEHÍCULO | 6588NKK / WBA41FR050FW23810 / FW23810 |
|---|---|

## Datos vehículo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca: | BMW | Combustible: | DIESEL |
| Modelo: | 420D GRAN CO G26 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | 420d Gran Co G26 | Color: | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros: | 20.000 |

## Controles específicos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Llaves principales: | 1 | Llaves secundarias: | 0 |
| Llaves especiales: | 0 | Tipo transmisión: | Automática |
| Revisión: | No controlado | | |

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

## Información neumáticos

| 6588NKK \| Neumático | Marca | Medidas | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|
| DD | HANKOOK | 245/45/18 | 100 | Y | - |
| DI | HANKOOK | 245/45/18 | 100 | Y | - |
| RP | | | | | - |
| TD | HANKOOK | 245/45/18 | 100 | Y | - |
| TI | HANKOOK | 245/45/18 | 100 | Y | - |

## Datos Inspección:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Inspección: | COMERCIAL | Ubicación Inspección: | BAL TARRAGONA |
| Fecha Inspección: | 25/08/2026 | RaC: | SIXT RENT A CAR |
| Comentarios: | V.O AFECTADO POR GRANIZO | | |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

## Daños no valorables:

| 6588NKK \| COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|---|---|---|
| . | . | . |

| 6588NKK \| COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMBIO | %DTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emblema paragolpes dl - Nueva | - | REEMPLAZAR | 0.08 h. | | | 0,00 | 50,46 | 10,00 | 48,49 € |
| 2. Emblema tr - Nueva | - | REEMPLAZAR | 0.08 h. | | | 0,00 | 50,46 | 10,00 | 48,49 € |
| 3. Anagrama tr modelo | - | REEMPLAZAR | 0.17 h. | | | 0,00 | 45,42 | 10,00 | 47,42 € |
| 4. Neumático dl iz - CONTINENTAL - Nueva | - | REEMPLAZAR | 0.46 h. | | | 0,00 | 188,80 | 10,00 | 187,63 € |
| 5. Neumático dl dr - CONTINENTAL - Nueva | - | REEMPLAZAR | 0.46 h. | | | 0,00 | 188,80 | 10,00 | 187,63 € |
| 6. Manilla exterior puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 1.46 h. | | 0,00 | 0,00 | | 56,21 € |
| 7. Manilla exterior puerta dl iz | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 1.46 h. | | 0,00 | 0,00 | | 56,21 € |
| 8. Piloto tr dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.75 h. | | 0,00 | 0,00 | | 28,87 € |
| 9. Piloto dr portón/capó tr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.29 h. | | 0,00 | 0,00 | | 11,16 € |
| 10. Piloto iz portón/capó tr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.29 h. | | 0,00 | 0,00 | | 11,16 € |
| 11. Paragolpes dl | Pintar Reparado Combinada no | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.75 h. | 1.92 h. | 8,13 | 0,00 | | 110,92 € |
| 12. Paragolpes tr | Pintar Reparado Combinada no | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.50 h. | 1.58 h. | 6,69 | 0,00 | | 86,77 € |
| 13. Pilares - Montante lz | - | PINTAR | 0.50 h. | | | 33,30 | 0,00 | | 52,55 € |
| 14. Capó dl | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR | 0.50 h. | | 5.58 h. | 23,63 | 0,00 | | 257,71 € |
| 15. Aleta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR | 0.20 h. | | 1.08 h. | 4,57 | 0,00 | | 53,85 € |
| 16. Puerta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR | 0.30 h. | | 2.17 h. | 9,19 | 0,00 | | 104,28 € |
| 17. Techo | Pintar Reparado Combinada no | REPARAR | 4.00 h. | | 3.42 h. | 14,48 | 0,00 | | 300,15 € |
| 18. Manilla exterior puerta tr dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 1.58 h. | | 0,00 | 0,00 | | 60,83 € |
| 19. Aleta tr dr c/estribo | Reparado Combinada no | - | | | 1.92 h. | 8,13 | 0,00 | | 82,05 € |
| 20. Embellecedor moldura estribo dr | Pintar Reparado Combinada | - | | | 0.67 h. | 2,84 | 0,00 | | 28,63 € |
| 21. Portón tr | Pintar Reparado Pieza montada | - | | | 2.25 h. | 9,53 | 0,00 | | 96,15 € |
| 22. Paragolpes tr (zona inf) | Pintar Reparado Combinada no | - | | | 1.58 h. | 6,69 | 0,00 | | 67,52 € |
| 23. Puerta tr dr | Pintar Reparado Pieza montada | - | | | 1.83 h. | 7,75 | 0,00 | | 78,20 € |
| 24. Puerta dl iz | Pintar Reparado Pieza montada | - | | | 2.17 h. | 9,19 | 0,00 | | 92,73 € |
| 25. Llanta rueda dl iz | - | PINTURA LLANTA PULIDA | | | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 € |
| 26. Llanta rueda tr dr | - | PINTURA LLANTA PULIDA | | | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 € |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

| 6588NKK \| COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMBIO | %DTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Anagrama acabado aleta dl dr | - | SIN ESPECIFICAR | 0.20 h. | | | 0,00 | 0,00 | | 7,70 € |
| 28. Llanta rueda dl dr | - | PINTURA LLANTA PULIDA | | | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 € |
| 29. Retrovisor dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.33 h. | | 0,00 | 0,00 | | 12,70 € |
| 30. Retrovisor iz | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.33 h. | | 0,00 | 0,00 | | 12,70 € |
| **TOTAL INSPECCIÓN** | | | | | | | | (IVA no incluido) | **2638,71 €** |

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

| 6588NKK \| RESUMEN PERITACIÓN | TIEMPO | EUROS |
|---|---|---|
| Total Mano de Obra Carrocero | 14,69 h. | 565,53 € |
| Total material pintura | - | 144,12 € |
| Total Mano de Obra Pintura | 26,17 h. | 1007,52 € |
| Total Recambios | - | 471,55 € |
| Descuento recambios aplicado | - | 52,39 € |
| Total Faltantes | - | 0,00 € |
| Total Smart Repair | - | 450,00 € |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


E
6588 NKK


420d
E 6588 NKK


420d
6588 NKK


6588 NKK







260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Values for this trip
0.8
l/h
Total 20000 km
2.3 km
Power %
75
50
25
0
P
Door open.
+ 21.5 °C
AUTO H
261km
10:48


PARKING AND MANOEUVRING
Front
RESUME
CANCEL
SET
SPORT
COMFORT
ECO PRO
AUTO H
BACK
OPTION






BMW
TwinPower Turbo
BMW
3245
BMW
5164 7422267 11


WBA4J1FR050FW738100








FLAIX FM
10:50
Camí Prat d'Albinyana
Camí Mas de Virgili
32 m
100 m
21.5°
AUTO OFF
Tarragona


Door open.
LIMIT
0
km/h



HANKOOK








HANKOOK














BMW

NK·K






6588 NKK
E

