e eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GJ12C045) ausgegeben. Landratsamt München

046CC0127310

www.PS-Team.de

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	FY
	Variante:	XDRYAQ1
	Version:	QD7AD7DK002RT61C204BIAEM8FSB30
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	Q5 50 TFSI e
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MLB42AZ_A0_0682-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-80A_0A_0045_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	13-WAU-715W_FY_DRYA_QED7_00_A-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DL382E7A_18_053-WAU-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-AU_00113_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-FY_APW_D_BRAJXX-WAU-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG DE-85045 Ingolstadt
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der rechten A-Säule, gekleb t
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Motorraum
0.9.	Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---------- ---------- ---------- ----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZFY2N2096933
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2022-04-08

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2007/46*1550*33 , erteilt am 2021-10-27
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt 2022-04-08

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

V0538NA5C
V0RELNA5

Interne Herstellerdaten

DEU370 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZFY2N2096933 HSN:0588
BYI0005320riginal LBX0371812021 000081 00000000 00045

---

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	----	----	----	----	----	----
Außerorts	----	----	----	----	----	----
Kombiniert	----	----	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	44	----	----	1.9	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: 195.00
Elektrische Reichweite [km]: 68

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	234	----	----	10.3	----	----
Mittel	184	----	----	8.1	----	----
Hoch	172	----	----	7.6	----	----
Extra hoch	203	----	----	8.9	----	----
Kombiniert	----	----	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	40	----	----	1.7	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: 212
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: 58
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: 62

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1632##NO.30: A2 max 1636###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+90 kg## NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/55 R19 101W#8,0JX19 ET39;## 235/60 R18 103V#8,0JX18 ET39;##255/45 R20 101W#8,0JX20 ET39;##235/55 R19 101H M+ S#7,0JX19 ET34;##235/65 R17 104H M+S#7,0JX17 ET34;##255/45 R20 101V M+S#8,0JX20 ET39;##

Audi AG

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2 , Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	Kardanwelle
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2829
4.1.	Achsabstand [mm]:	2829
5.	Länge [mm]:	4682
6.	Breite [mm]:	1917
7.	Höhe [mm]:	1640
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	2150
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2218
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2660
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1265 / 1470
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4660
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2000
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	100
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DRY
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	OVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm^3]:	1984
26.	Kraftstoff:	Hybr.B/E ext.aufl.
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	195.00 bei 5250
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	105.00
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	55.00

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
	Gesamtübersetzung:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	239
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1622 / 1626
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	255/45 R20 101W / 8,0JX20 ET39 / C / C1
	Achse 2:	255/45 R20 101W / 8,0JX20 ET39 / C / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	72.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	67.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	2290
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	234.0	-0.100	0.04476

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	188.7	13.7	11.7	16.0	--------	--------	0.1800	0.22E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	--------

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Laufleistung




Bild 16 : Wartungsnachweis




Bild 17 : Vandalismusschaden rechte Seite




Bild 18 : Vandalismusschaden rechte Seite




Bild 19 : Vandalismusschaden rechte Seite




Bild 20 : Vandalismusschaden rechte Seite



Bild 21 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt




Bild 22 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	360865
Hersteller	Audi
Model	Q5
Variante	S Line 2.0 50 TFSI e PHEV
Listenpreis	64.752,10
VIN	WAUZZZFY2N2096933
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	M K1555E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 360865 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024104164	15.03.2024	| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne	2.498,11
2025116932	14.11.2025	| Beifahrerseite Seitenteil hinten| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0B73 / 054090 / 2026 / B074088002737 vom 02.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	29.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 225 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Kotflügel vorne rechts, Tür vorne rechts, Tür hinten rechts, Dach.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.06.2022	Letzte Zulassung	15.06.2022
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q5 50 TFSIe quattro S tronic S line
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFY2N2096933
HSN / TSN	0588 / BYI	Schlüssel-Nr.	10115115
Km-Stand abgelesen	66491	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	195	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Individuallackierung, Audi exclusive / Individuall / Perlcoloreffekt	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 45 R 20 101 W	Continental / SportContact 5 SUV AO FR	S /O	5 mm
	rechts	255 / 45 R 20 101 W	Continental / SportContact 5 SUV AO FR	S /O	5 mm
2	links	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S /O	8 mm
	rechts	255 / 45 R 20 101 W	Pirelli / Scorpion Verde AO FSL	S /O	8 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
255 / 45 R 20 105 V	Continental / WinterContact TS850P	W /O	6 mm
255 / 45 R 20 105 V	Continental / WinterContact TS850P	W /O	5 mm
255 / 45 R 20 105 V	Continental / WinterContact TS850P	W /O	7 mm
255 / 45 R 20 105 V	Continental / WinterContact TS850P	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Akzentflächen schwarz matt, Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bergabfahrassistent, Dachhimmel in Stoff, Dachkantenspoiler, Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung, Dekoreinlagen Micrometallic silber, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, beleuchtet, mit S-Schriftzug, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrer-Informations-System mit Farbdisplay, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Haushaltsstecker Typ E/F, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Hybrid-Antriebssystem PHEV, Industriestecker CEE 16A / 400V / lang+gerade, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersicherung manuell, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Komfortklimaautomatik 3-Zonen, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel Mode 3, Ladekantenschutz in Edelstahl, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Licht-/Regensensor, Mittelarmlehne vorn, Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung, Nichtraucherausführung, Ottopartikelfilter, Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber), Rad: Leichtmetallräder, 18" 5-Arm-Stern, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: Datenmodul Europa, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff Synonym, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzbank plus, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Standklimatisierung, Start-Stop-System, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Trennnetz, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Verglasung: Klarglas, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zierleisten schwarz, e-tron Ladesystem kompakt

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4X4	Airbag: Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
GT6	Akzentflächen schwarz glänzend
9S8	Audi virtual cockpit
6XK	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
6FJ	Außenspiegelgehäuse in Schwarz
6NQ	Dachhimmel in Stoff schwarz
5TG	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
7X2	Einparkhilfe plus
2Z7	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
1BA	Fahrwerk: Serienfahrwerk
UH2	Halteassistent
73J	Industriestecker CEE 16A / 400V
QR9	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
6E3	Komfortmittelarmlehne vorn Lackierung: Perleffekt
PX6	LED-Scheinwerfer:Matrix LED-Scheinwerfer, OLED-Heckleuchten mit spezifischer Schlusslichtsignatur 1
1XW	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
7UG	Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
QQ2	Paket Ambiente-Lichtpaket plus
W1E	Paket Business
WQS	Paket Interieur S line
4ZD	Paket Optikpaket Schwarz
3FU	Panorama Glasdach
V71	Rad: Leichtmetallräder, 20" 5-Segmentspeichen, graphitgrau, glanzgedreht
N2R	Sitzbezüge in Leder Feinnappa mit S-Prägung
2K8	Stoßfänger S Line in Kontrastlackierung
QL5	Verglasung: Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt) für Akustikverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 10.08.2026 bei Kilometerstand 65.621
bis Wartung verbleiben:	14.200 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Vandalismusschaden rechte Seite, (Bild 17, 18, 19, 20)
2. Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 21, 22)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag,
Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Tür vorne links, eingedellt,
Tür vorne links, Einstieg Lackierung, zerkratzt,
Zierleiste Türverkleidung vorne links, zerkratzt,