Volvo

1.5 T5 PHEV PLUS DARK DESIGN DCT

VIN: YV1XZBBVXP2970083



Description

N° d'immatriculation 2CQW191	**Date de 1ère immatriculation** 24/10/2022	**Odomètre** 163236 km
Couleur ONYX BLACK / Metallic	**Année modèle** 2022	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1477	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Hybride Rechargeable
Nombre de vitesses 7	**Roues Motrices** Avant (FWD)	**Puissance** 192 KW

Equipements véhicule

Caméra de recul	Allumage automatique des feux	Régulateur de vitesse
Climatisation automatique	Hayon hydraulique	Projecteurs LED
Allumage automatique des essuie-glaces	Système de navigation	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Jantes alliage	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	**Date de l'inspection**	**Date de validation de l'inspection**
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	02/11/2026	03/11/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections



#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



001	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation




002	Pavillon / - Toit ouvrant : Non	Enfoncement grêle	Réparation







003	Capot / -	Enfoncement grêle	Réparation


004	Montant de pavillon / Gauche	Enfoncement grêle	Smart repair








005	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation






006	Capot / -	Dépôt chimique	Peinture



007	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation






009	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Acceptable



010	Support de plage AR / Arrière Droit	Manquant	Echange






011	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Peinture







012	Montant de pavillon / Droit	Enfoncement grêle	Smart repair



013	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation





Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.


014	Garniture d'aile / Arrière Droit Matériau d'habitacle : Plastique	Rayure	Acceptable



015	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Acceptable



016	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Acceptable



Éléments amovibles

- ☑ Kit réparation pneumatique complet
- ☑ Trousse à pharmacie
- ☑ Recharge kit réparation pneumatique
- ☑ Double de clé
- ☑ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☑ Certificat Immatriculation volet propriétaire
- ☑ Certificat de Conformité
- ☑ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☑ Triangle
- ☑ Plage arrière
- ☑ Certificat Immatriculation
- ☑ Crochet de remorquage

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	235/55/18 Hiver	3 mm
Avant Droit	MICHELIN	235/55/18 Hiver	3 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	235/55/18 Hiver	2 mm
Arrière Droit	MICHELIN	235/55/18 Hiver	2 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche



Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit


Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Cable


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Vin


Autre


Autre


Autre


Autre



Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Gauche / Rayure


Pavillon / - / Enfoncement grêle


Pavillon / - / Enfoncement grêle



Pavillon / - / Enfoncement grêle



Pavillon / - / Enfoncement grêle


Capot / - / Enfoncement grêle


Capot / - / Enfoncement grêle



Capot / - / Enfoncement grêle


Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement grêle


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement grêle



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Support de plage AR / Arrière Droit / Manquant



Support de plage AR / Arrière Droit / Manquant



Support de plage AR / Arrière Droit / Manquant



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure




Pare-chocs / Arrière / Rayure




Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle




Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle




Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement




Aile / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Garniture d'aile / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.