

Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Tür vorne links von innen eingedellt




Bild 10 : Tür hinten rechts Einstieg, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Heckschürze verschrammt / verformt



Bild 13 : Hagelschaden



Bild 14 : Hagelschaden



Bild 15 : Wischerarm hinten beschädigt




Bild 16 : Hagelschaden



Bild 17 : Hagelschaden




Bild 18 : Lackierung div. Umweltschäden (Schadenerweiterung möglich)



Bild 19 : Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Frontspoiler verschrammt
Radlaufleiste Seitenwand & Leiste Tür hinten rechts verschrammt / eingekerbt




Bild 22 : Radlaufleiste Seitenwand & Leiste Tür hinten rechts verschrammt / eingekerbt




Bild 23 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Felge hinten links zerkratzt
Reifen HL



Bild 25 : Tür vorne links Türkante, verschrammt, smart repair

DEKRA-Nr: 0119 / 021989 / 2026 / B090797000098 vom 26.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Kieler Str. 3, 34134 Kassel

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Kassel
Kieler Str. 3
34134 Kassel
Telefon 0561 / 9519-510
E-Mail kassel.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Frank Brockmeyer
Tel. direkt 05619519-325
Tel. mobil 015254615505

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	KS XR308E	FIN	TMAK381HFPJ068753

Vertragsnummer	43348173
Auftragsnummer	ELSRM007568
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	14.10.2026, elektronisch
Besichtigung	26.10.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Kassel, Kieler Str. 3, 34134 Kassel

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 26.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**9.609,24 EUR**	**11.435,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**11.386,55 EUR**	**13.550,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 14.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 26.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 26.10.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Frank Brockmeyer bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Kassel, Kieler Str. 3, 34134 Kassel, im Beisein von Herrn Deicke.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel & beide Türen rechts
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen k*ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Nach Rücksprache mit dem Fahrzeugnutzer liegt ein Reparierter Schaden an der rechten Seite sowie ein Hagelschaden vor.
Rechnungen lagen keine vor.

Zum Zeitpunkt der Rücknahme lag keine Ausstattungsliste vor.
Die Angaben zur Ausstattung / Sonderausstattung erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit / Vollständigkeit !
Der Kofferraum und die Rückbank waren zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht zugängig, ein zweiter Radsatz lag im Fahrzeug.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Kolja Klaus Deicke, Neckarweg 13, 34131 Kassel
Kennzeichen	KS XR308E
Tag der Erstzulassung	31.10.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	31.10.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Kona (OS)(2017->) / Kona Trend / Trend-Paket Elektro 2WD
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1349 / AFI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381HFPJ068753
Türen	5
Farbe	ENGINE RED
Lackierung	JHR
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung / Hubraum	26 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Gänge	1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	62.235 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S /O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S /O	4 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S /S	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Effizienz-Paket, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System:

Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Fußraumbeleuchtung, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonderlackierung Dive in Jeju Uni, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Trend-Paket, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen silber, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 11.08.2026 bei Kilometerstand 59.781.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Hagelschaden, instandsetzen (Bild 13, 14, 16, 17); Tür vorne links von innen eingedellt, smart repair (Bild 9); Heckschürze verschrammt / verformt, erneuern (Bild 12); Lackierung div. Umweltschäden (Schadenerweiterung möglich), smart repair (Bild 18); Wischerarm hinten beschädigt, erneuern (Bild 15); Frontspoiler verschrammt, erneuern (Bild 21); Radlaufleiste Seitenwand & Leiste Tür hinten rechts verschrammt / eingekerbt, erneuern (Bild 21, 22); Felge hinten links zerkratzt, erneuern (Bild 24); Tür hinten rechts Einstieg, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10); Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 8); Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20); Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11); Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 23); Tür vorne links Türkante, verschrammt, smart repair (Bild 25); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur; Heckscheibe, verschrammt, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Nicht mitbewertete Teile

Winterreifen auf Stahlfelgen im Fahrzeug
Falken 215/55 R17 98V 4/4/7/7mm Profil

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Frank Brockmeyer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Hagelschaden Nr.: 348 vom: 26.10.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.