Informe de tasación



RENAULT Clio Diesel

Clio dCi Evolution 74kW

VIN	VF1RJA00175937316
Primera matriculación	12/12/2025
Kilometraje del vehículo	12.973 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	26/10/2026 12:49:59	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Tipo de carrocería	Berlina
Modelo	Clio Diesel	Tipo de combustible	Diesel
VIN	VF1RJA00175937316	Número de marchas	6
Primera matriculación	12/12/2025		

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento
Manual de instrucciones	No		

NEUMÁTICOS


Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Bridgestone	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Bridgestone	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior




1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior







2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Rejilla Radiador

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**

Informe de tasación

Fotos comerciales

