49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m^3)	Others: (L)	(Wh/km)
Low:	284	----	----	12.5	----	----	--------
Medium:	201	----	----	8.9	----	----	--------
High:	172	----	----	7.6	----	----	--------
Extra High:	196	----	----	8.6	----	----	--------
Combined:	201	----	----	8.9	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e5 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.85 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other: (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	-------
Medium	---	---	---	---	---	---	-------
High	---	---	---	---	---	---	-------
Extra High	---	---	---	---	---	---	-------
City	---	---	---	---	---	---	-------
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	-------
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	-------
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	-------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]: (EAER): ----- (EAER city): -----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): -----

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ---------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+5 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.
in pos 49: 245/40 R19 94W#8,0JX19 ET40;##245/40 R19 98Y#8,0JX19 ET40;##245/40 R19 98V M+S#8,0JX19 ET40

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems: ADDW, AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155: yes

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156: yes

Certificate of Conf

046CC0189243
www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		CUPRA
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KM	CXDNFFX1	AD7SAD7GC0064VN1CAMKM7
0.2.1.	Commercial name:		FORMENTOR
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		----------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		----------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		----------
	Rolling resistance [kg/t]:		----------
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		----------
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37WZ_A0_1232-VSS
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5Q0_0V_0350_000-VSS
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		05-VSS-715W_KM_DNFF_AD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ381_7A_22_017-WVW
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-AU_00109_00_000-WVW
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WVW
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A. Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates: On the right A-pillar,glued or bonded Location of the vehicle identification number: In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKMXTR005092
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2025-07-22

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*4008*26 granted on 2025-05-29 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2025-07-22

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2025-07-22

Dr. Lars Markworth
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKMXTR005092

CoC Version: 1

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	2, Axle 1/2
	Interconnection of powered axles:	cardan shaft
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2679
4.1	Axle spacing [mm]:	2679
5.	Length [mm]:	4451
6.	Width [mm]:	1839
7.	Height [mm]:	1537
13.	Mass in running order [kg]:	1634
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1727
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2160
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1120 / 1090
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3860
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1700
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Audi AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DNF
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1984
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	-------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):	245.00 / 5600
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28.	Gearbox (type):	automatic
	Gear	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Gearbox ratios:	------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
28.1.2.	Final drive ratio:	------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
29.	Maximum speed [km/h]:	250
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1583 / 1555
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET40 / C / C1
	Axle 2:	245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET40 / C / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	BROWN
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min⁻¹]:	87.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	70.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 EB
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1806
47.1.2.	Frontal area [m²]:	-------

47.1.3. Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2. [N/(km/h)²]
	175.2	0.670	0.03892

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{desc}):	----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2023/443EB

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	205.7	20.2	17.5	18.6	-------	------	0.2700	0.20E11
LPG/CNG	------	------	------	-------	-------	------	-------	--
Other	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:	------
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km] / Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0 / 6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0 / 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Heckklappenleuchte gebrochen




Bild 20 : Heckklappenleuchte gebrochen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6548811
Hersteller	Cupra
Model	Formentor
Variante	DE - SUV5 2.0 TSI EU6e, VZ 4Drive, (Facelift) 2024 - 2026 2.0 TSI VZ
Listenpreis	56.694,96
VIN	VSSZZZKMXTR005092
Erstzulassungsdatum	1.9.2025
Kennzeichen	M IG1630

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6548811 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026114749	31.08.2026	| Rücklicht links| Rücklicht rechts	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0542 / 035135 / 2026 / B090136000485 vom 26.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	26.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 109 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.09.2025	Letzte Zulassung	16.09.2025
Hersteller	CUPRA	Marke	CUPRA
Typ / Verkaufsbez.	Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG VZ Tribe Edition	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKMXTR005092	HSN / TSN	7593 / ATT
Schlüssel-Nr.	40640726	Km-Stand abgelesen	7956
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	245
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Braun
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	6 mm
	rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	6 mm
2	links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	6 mm
	rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.05.2029			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 230-V-Steckdose im Kofferraum, Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbags (7), Allradantrieb 4Drive, Automatische Distanzregelung ACC, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Bremslicht, drittes, CUPRA Drive Profile, CUPRA Pedalerie und Fußablage in Dark Aluminium (DSG), Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Glossy Black, Dekorelemente in Runnel Green, Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Einparkhilfe - ultraschall, vorn und hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Fernlichtassistent, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibewischer, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten, Lackierung: Metallic, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad: CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeits- und Aufmerksamkeitserkennung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Dynamic Design Paket, Paket: Edge Paket mit Safesicherung für Kessy Advanced, Paket: Licht- und Sicht, Paket: Voll-LED-Paket, Progressivlenkung, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Media System Plus mit 12,9" Display, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Radiozubehör: Wireless Full Link Connectivity, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder "Tribe Edition Black/Sulfur", glanzgedreht, Räder: Tyre fit, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne mit Sitzmittelbahn in "3D Textil", Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Variabler Gepäckraumboden, Verkehrszeichenerkennung, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung inkl. Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Matt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	nicht notwendig
bis Wartung verbleiben:	12.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Heckklappenleuchte gebrochen,
   erneuern (Bild 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 17, 18)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 15, 16)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 13, 14)