



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000949140-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**LB-M 8566**
Referenznummer:	**31268306**		

Fahrzeugdaten

Ford Transit Kasten (TTS)(2019->) 350 L3 Trend

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WF0EXXTTREMM39371**	Laufleistung abgelesen:	**11758 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**26.05.2021 / 2021**	Besichtigungsdatum/-ort:	**06.10.2026 71732 Tamm**
Fahrzeugart:	**Transporter**	Aufbauart:	**Kastenwagen**
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 125 kW (170 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Frost-Weiß**
Lackart:	**Uni (2 Schicht)**	Türen / Sitzplätze:	**4 / 3**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**09.2027 / 09.2027**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**- / -**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Allwetterreifen**	**Stahl mit Radkappe**
2. Achse - links / Zust.		**/// 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**/// 6 mm**
1. Achse - links / Zust.		**/// 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**/// 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne Fahrersitz
- Audio- / Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterieüberwachung programmierbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Bordcomputer
- Dockingstation (MyFord Dock)
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- FordPass Connect inkl. eCall
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Klimaanlage
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radiovorbereitung, 4 Anzeigen
- Radstand 3750 mm
- Reifen 215/65 R15C ...T
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer Halogen
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger hinten
- Seitenschutzleisten

- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Stahlfelgen 6,5x15
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Trend
- Trittstufe hinten integriert
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Vinyl
- Verzurrösen (10)
- Wankneigungskontrolle (Rollstabilitätskontrolle, RSC)
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung elektrisch
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar

Sonderausstattung

- Laderaumleuchte LED
- Achslasterhöhung Vorderachse auf 1,85 t
- Stahlfelgen 6,5x16
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay
  Audio- / Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Radiovorbereitung, 4 Anzeigen, Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle, Fahrassistenz-System: Notrufsystem, FordPass Connect inkl. eCall, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Außenleuchten hinten oben LED
- Express-Line-Paket
  Holzfussboden im Laderaum, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff, Verzurrösen (6)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 256 Grad)
- Sicht-Paket 1
  Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Frontscheibe heizbar

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	Nicht vorhanden	/
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Schweller - Rechts	Beschädigt	Erneuern
3.	Tür Hinten - Links	Riss	Siehe Kalkulation
4.	Kotflügel Vorne - Rechts	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Boden Laderaum	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Schweller - Rechts
Beschädigt - Erneuern



2. Schweller - Rechts
Beschädigt - Erneuern




2. Schweller - Rechts
Beschädigt - Erneuern



2. Schweller - Rechts
Beschädigt - Erneuern



3. Tür Hinten - Links
Riss - Siehe Kalkulation



3. Tür Hinten - Links
Riss - Siehe Kalkulation



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



5. Boden Laderaum
Beschädigt - Erneuern



5. Boden Laderaum
Beschädigt - Erneuern

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**FORD Transit 350L3H2 2,0TDCi 125kW HEV Front Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	LB -M 8566	Fahrgestell-Nummer:	WF0EXXTTREMM39371
Vertrags-Nummer:	97566074	Erstzulassung:	26.05.2021
Internes KZ:	14810490	Kilometer-Stand:	11758

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

FORD Transit 350L3H2 2,0TDCi 125kW HEV Front Trend Kastenwagen 4-türig 1995 ccm170 PS / 125 KW Elektrisch 6-Gang Manuel

Lackierung: Frost-Weiß Uni | Polsterung: Stoffbezug Schwarz Trend | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**38.040,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Audiosystem 21: Ford Audiosystem mit 8"-Multifunktionsdisplay mit digitalem Radioempfang DAB/DAB+	780,00
Doppelflügelhecktür 256°-Scharniere	450,00
Express Line-Paket	1.200,00
Frost-Weiß Uni	0,00
Laderaumbeleuchtung (LED)	125,00
Rückfahrkamera mit hoch angebrachter LED-Außenleuchte Downlight	370,00
Sicht-Paket 1	150,00
Sitz-Paket 13: Beifahrer-Doppelsitz, Sitzbezug Trend: Stoff	0,00
Stahlräder 6,5 J x 16 mit Winterreifen, ganzjahrestauglich	275,00
Stoffbezug Schwarz Trend	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**41.390,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**49.254,10**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	49.254,10

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit 350L3H2 2,0TDCi 125kW HEV Front Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	125 / 170	Hubraum:	1995
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	0	zul. Gewicht (kg):	3500

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **97566074**
Amtliches Kennzeichen: LB -M 8566

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit 350L3H2 2,0TDCi 125kW HEV Front Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
05.06.2023	9059862414	Eigenverschulden	Koffer mitte unten Fahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein
28.11.2022	9059832029	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **97566074**
Amtliches Kennzeichen: LB -M 8566

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit 350L3H2 2,0TDCi 125kW HEV Front Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
28.07.2023	57038	Bremsflüssigkeitswechsel
28.07.2023	57038	Inspektion und Wartung
08.10.2025	10615	Inspektion und Wartung
08.10.2025	10615	TÜV/AU (MwSt-frei)
08.10.2025	10615	Wartungszusatzumfänge
08.10.2025	10615	Bremsflüssigkeitswechsel
08.10.2025	10615	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer