BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 I XDRIVE M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 180 KW 16V 5-TÜRIG

VIN: WBA71FY0X0FU95353



Beschreibung

Kennzeichen M-FB5992	**Zulassungsdatum** 29/04/2025	**Laufleistung** 44874 km
Farbe SKYSCRAPER GRAU METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 182 g/km	**Hubraum** 1998 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Allradantrieb (4WD)	**Max. Leistung** 180 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Kofferraum Stütze / Hinten [1]	Fehlt	Ersetzen
	 		
002	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
	 		
003	Felge / Hinten Links	Abgewetzt	Reparieren



Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




004	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren




005	Motorhaube / -	Delle	Akzeptabel
006	Tür / Vorne Rechts	Delle	Akzeptabel
007	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
008	Windschutzscheibe / - [2]	Steinschlag	Ersetzen

009	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
010	Klebesatz / Vorne	Steinschlag	Ersetzen

[1] .

[2] Riss >2cm

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Fehlteile/Zubehör

☑ Bordmappe	☐ Ersatzrad	☐ Füllflasche Nothilfekit
☐ Hutablage	☑ In-Car-Werkzeuge	☐ Kompressor Nothilfe
☑ Laderaumabdeckung	☐ Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)	☐ Pannenset
☐ Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)	☐ Serviceheft	☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	7 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	7 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung


Navigation



Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Kofferraum Stütze / Hinten / Fehlt



Kofferraum Stütze / Hinten / Fehlt



Sicherheitskit / - / Fehlt




Sicherheitskit / - / Fehlt



Felge / Hinten Links / Abgewetzt



Felge / Hinten Links / Abgewetzt



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.