Historial del Vehiculo -8836-MJX

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
8836-MJX	28/10/2025	142734	REV Long Life 05	Aceite motor - 05W30
8836-MJX	28/10/2025	142734	REV Long Life 05	diagnostico
8836-MJX	28/10/2025	142734	REV Long Life 05	Arandela / tapón cárter - GOMA
8836-MJX	28/10/2025	142734	REV Long Life 05	MANO DE OBRA
8836-MJX	28/10/2025	142734	REV Long Life 05	Filtro aceite - Nueva
8836-MJX	28/10/2025	142734	REV Long Life 05	Tasas reciclado residuos
8836-MJX	28/02/2024	30460	REV Long Life 01	Arandela / tapón cárter
8836-MJX	28/02/2024	30460	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
8836-MJX	28/02/2024	30460	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W20
8836-MJX	28/02/2024	30460	REV Long Life 01	Filtro aceite - Nueva
8836-MJX	28/02/2024	30460	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
8836-MJX	28/02/2024	30460	REV Long Life 01	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
8836-MJX	28/02/2024	30460	REV Long Life 01	Serv inspección 30000 KM
8836-MJX	26/06/2025	122136	REV Long Life 04	Serv inspección 120000 KM
8836-MJX	26/06/2025	122136	REV Long Life 04	MANO DE OBRA
8836-MJX	26/06/2025	122136	REV Long Life 04	Filtro aceite - Nueva
8836-MJX	26/06/2025	122136	REV Long Life 04	Aceite motor - 05W30
8836-MJX	26/06/2025	122136	REV Long Life 04	Correa accesorios
8836-MJX	26/06/2025	122136	REV Long Life 04	Arandela / tapón cárter
8836-MJX	26/06/2025	122136	REV Long Life 04	Filtro combustible - Nueva
8836-MJX	26/06/2025	122136	REV Long Life 04	Filtro aire - Nueva
8836-MJX	26/06/2025	122136	REV Long Life 04	Filtro antipolen - ANTIALERGICO - Nueva
8836-MJX	26/06/2025	122136	REV Long Life 04	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
8836-MJX	26/06/2025	122136	REV Long Life 04	Tasas reciclado residuos
8836-MJX	24/01/2025	95882	REV Long Life 03	Líquido lavaparabrisas - CONCENTRADO - Nueva
8836-MJX	24/01/2025	95882	REV Long Life 03	Arandela / tapón cárter
8836-MJX	24/01/2025	95882	REV Long Life 03	Tasas reciclado residuos
8836-MJX	24/01/2025	95882	REV Long Life 03	Aceite motor - 05W30
8836-MJX	24/01/2025	95882	REV Long Life 03	MANO DE OBRA
8836-MJX	24/01/2025	95882	REV Long Life 03	Líquido frenos
8836-MJX	24/01/2025	95882	REV Long Life 03	Filtro aceite - Nueva
8836-MJX	24/01/2025	95882	REV Long Life 03	Serv inspección 90000 KM

8836-MJX	24/01/2025	95882	REV Long Life 03	Filtro antipolen - ANTIALERGICO - Nueva
8836-MJX	23/09/2025	137330	SISTEMA DE FRENADO	MANO DE OBRA
8836-MJX	23/09/2025	137330	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno tr
8836-MJX	22/07/2026	195070	REV Long Life 08	Filtro combustible - Nueva
8836-MJX	22/07/2026	195070	REV Long Life 08	Filtro antipolen - ANTIALERGICO - Nueva
8836-MJX	22/07/2026	195070	REV Long Life 08	Filtro aire - Nueva
8836-MJX	22/07/2026	195070	REV Long Life 08	Kit correa accesorios - Nueva
8836-MJX	22/07/2026	195070	REV Long Life 08	Aceite motor - 05W30
8836-MJX	22/07/2026	195070	REV Long Life 08	Arandela / tapón cárter - GOMA
8836-MJX	22/07/2026	195070	REV Long Life 08	Anticongelante - OEM - Nueva
8836-MJX	22/07/2026	195070	REV Long Life 08	Filtro aceite - Nueva
8836-MJX	22/07/2026	195070	REV Long Life 08	Líquido lavaparabrisas
8836-MJX	22/07/2026	195070	REV Long Life 08	MANO DE OBRA
8836-MJX	22/07/2026	195070	REV Long Life 08	Tasas reciclado residuos
8836-MJX	22/07/2026	195070	REV Long Life 08	Jgo distribución-bomba agua
8836-MJX	22/07/2026	195070	REV Long Life 08	Serv inspección 180000 KM
8836-MJX	21/08/2024	70981	SERV. NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 225 55 YR18 102 Y / Turismo VERANO
8836-MJX	21/08/2024	70981	SERV. NEUMATICOS	TD / BRIDGESTONE / 225 55 YR18 102 Y / Turismo VERANO
8836-MJX	21/08/2024	70981	SERV. NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 225 55 YR18 102 Y / Turismo VERANO
8836-MJX	21/08/2024	70981	SERV. NEUMATICOS	TI / BRIDGESTONE / 225 55 YR18 102 Y / Turismo VERANO
8836-MJX	20/05/2025	114601	SERV. NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 225 55 YR18 102 Y / Turismo VERANO
8836-MJX	20/05/2025	114601	SERV. NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 225 55 YR18 102 Y / Turismo VERANO
8836-MJX	20/05/2025	114601	SERV. NEUMATICOS	TI / BRIDGESTONE / 225 55 YR18 102 Y / Turismo VERANO
8836-MJX	20/05/2025	114601	SERV. NEUMATICOS	TD / BRIDGESTONE / 225 55 YR18 102 Y / Turismo VERANO
8836-MJX	19/03/2026	168061	REV Long Life 06	Arandela tapón cárter aceite
8836-MJX	19/03/2026	168061	REV Long Life 06	Aceite motor - 05W30
8836-MJX	19/03/2026	168061	REV Long Life 06	Filtro aceite - Nueva
8836-MJX	19/03/2026	168061	REV Long Life 06	MANO DE OBRA
8836-MJX	19/03/2026	168061	REV Long Life 06	Tasas reciclado residuos
8836-MJX	16/04/2025	98000	LUNAS	
8836-MJX	09/07/2024	59865	REV Long Life 02	Filtro de aceite
8836-MJX	09/07/2024	59865	REV Long Life 02	aceite motor - 00w20
8836-MJX	09/07/2024	59865	REV Long Life 02	Filtro de aire
8836-MJX	09/07/2024	59865	REV Long Life 02	Aditivo limpiaparabrisas
8836-MJX	09/07/2024	59865	REV Long Life 02	arandela
8836-MJX	09/07/2024	59865	REV Long Life 02	Filtro de polen
8836-MJX	09/07/2024	59865	REV Long Life 02	Filtro de combustible
8836-MJX	09/07/2024	59865	REV Long Life 02	Mano De Obra
8836-MJX	09/04/2026	171221	SERV. NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 225 55 YR18 102 Y / Turismo VERANO
8836-MJX	09/04/2026	171221	SERV. NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 225 55 YR18 102 Y / Turismo VERANO
8836-MJX	09/04/2026	171221	SERV. NEUMATICOS	TI / BRIDGESTONE / 225 55 YR18 102 Y / Turismo VERANO
8836-MJX	09/04/2026	171221	SERV. NEUMATICOS	TD / BRIDGESTONE / 225 55 YR18 102 Y / Turismo VERANO

8836-MJX	04/04/2025	108447 LUNAS	9821236780 - *LUNA DESC. PTA.T.I.

Informe de tasación



PEUGEOT 5008

1.5 BLUEHDI 96KW SS ALLURE PACK EAT8

VIN	VF3MCYHZUPS088707
Primera matriculación	22/8/2023
Kilometraje del vehículo	202.179 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	1/10/2026 14:26:48	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	22/8/2023
Modelo	5008	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF3MCYHZUPS088707	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	2,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control






3 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Aceptable


Exterior





4 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Anagrama Modelo TRAS

Tipo de daño	Incompleto
Modo de reparación	Reemplazar



9 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Llanta alu Del lz pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**

Informe de tasación

Fotos comerciales







