Beschrijvingsformulier


Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2APJ660 (chassisnr: VR3F4DGZTMY505164) — Aanbieder: Leasemaatschappij







PEUGEOT 508 SW 1.6 HYBRID 225 E-EAT8 ALLURE

Uitvoering volgens lease software: 1.6 Hybrid 225 e-EAT8 Allure

Km-stand	182654 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	0 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Blauw	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Benzine	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**	Voor	**Laadvermogen**	470 kg
Datum eerste toelating	02-06-2021	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	133 kW		
		CO2 uitstoot	33 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Trekhaak

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Afneembare trekhaak PHEV + keuring, Pack aflevering, Verwarmde voorzetels, Akoestische voorruit met verwarming, Pack Drive Assist Plus, Eenfasige geïntegreerde oplader 7,4 kW, Dark Blue (metaalkeur)

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes
- ✓ Afneembare trekhaak PHEV + keuring
- ✓ Pack aflevering
- ✓ Verwarmde voorzetels
- ✓ Akoestische voorruit met verwarming
- ✓ Pack Drive Assist Plus
- ✓ Eenfasige geïntegreerde oplader 7,4 kW
- ✓ Dark Blue (metaalkeur)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja	Voorstoelen beschadigd	: Ja, slijtage

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	6 mm	Zomer	215/55 R17
RV	6 mm	Zomer	215/55 R17
LA	5 mm	Winter	215/55 R17
RA	5 mm	Winter	215/55 R17

Aantal wieldoppen/LMV	4
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Bijzonderheden conditie	Laatste onderhoud: 07/2026 KM: 180 478
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deuk



Deel:
Bumper linksvoor
Omschrijving:
Krassen




Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Gebruikskrassen




Deel:
Voorruit
Omschrijving:
Ster hersteld




Deel:
Bestuurderszetel
Omschrijving:
Slijtage



Deel:




Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Beschadigd




Deel:




Deel:
Vleugel rechtsachter
Omschrijving:
3x deuk






Deel:
Dak linksachter
Omschrijving:
Deuk




Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

PDF

AVILOO-Flash-Test-Peugeot-508_-_11,5_kWh-VR3F4DGZTMY505164-2026-07-28_6a68a4bd97522.pdf