Mazda

CX-30 2.5 MHEV 140 HOMURA

VIN: JMZDM6WM300509127



Description

N° d'immatriculation HA-141-PH	**Date de 1ère immatriculation** 03/12/2024	**Odomètre** 65664 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection LE MEUX - GCA (WALON)	**Date de l'inspection** 11/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 14/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés


Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Peint	Rayure	Peinture








Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

002	Extension de pare-chocs / Avant Droit Peint : Oui	Rayure	Peinture

003	Entrée de porte / Arrière Gauche Longueur : Moyen	Rayure	Peinture




004	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair




005	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation




006	Baguette de porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture




007	Extension d'aile / Arrière Gauche Peint : Oui	Rayure	Peinture




008	Bas de pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




009	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair




010	Extension d'aile / Avant Droit	Rayure	Peinture




011	Insonorisant capot / -	Cassé	Echange




012	Capot / -	Eclat	Peinture




Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Cric
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [x] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Roue de secours

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux

Avant Gauche	BRIDGESTONE	215 / 55 / 18 / Été	3.8 mm
Avant Droit	BRIDGESTONE	215 / 55 / 18 / Été	3.5 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	215 / 55 / 18 / Été	5.3 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	215 / 55 / 18 / Été	4.6 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Navigation


Spare Tyre



Vin


Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure


Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Extension de pare-chocs / Avant Droit / Rayure



Extension de pare-chocs / Avant Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Baguette de porte / Arrière Gauche / Rayure




Baguette de porte / Arrière Gauche / Rayure



Extension d'aile / Arrière Gauche / Rayure



Extension d'aile / Arrière Gauche / Rayure



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Insonorisant capot / - / Cassé



Insonorisant capot / - / Cassé



Capot / - / Eclat



Capot / - / Eclat

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.