DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPV6 T4034984	Erstzulassung	13.02.2026	Außenfarbe	Kobalt Blau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	EU-VA 6983	Laufleistung	22 225 km
Modell	CORSA F YES 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	44894 Opel Bochum



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Antenne	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Antenne
Position	-
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

3

Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Anmerkungen

kfz verschmutzt