MG

HS 1.5T MT DEL 2WD

TELAIO: LSJA24U93RN056625



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione** -	**Odometro** 41229 km
Colore -	**Anno** 2024	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -

Dettagli dichiarazione

[redacted]

Meccanica

Problema di avviamento del motore No	**Is not roadworthy** No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Copriruota / Posteriore Sinistro	Bucato	Sostituzione



002	Moquette / Anteriore Sinistro	Bucato	Sostituzione




003	Parafango / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione





004	Paraurti / Anteriore	Ammaccato vernice incisa	Riparazione











005	Parafango / Anteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione





006	Porta / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione





007	Parafango / Posteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione





008	Paraurti / Posteriore	Ammaccato vernice incisa	Riparazione








009	Modanatura paraurti / Posteriore	Ammaccato vernice incisa	Sostituzione




010	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione




Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	BARUM	235 / 50 / 18 / All Seasons	6.3 mm
Anteriore Destro	BARUM	235 / 50 / 18 / All Seasons	6 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	6.3 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	5.3 mm


Foto


Anteriore sinistro


Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto


Posteriore destro


Vano passeggeri posteriore


Cruscotto dal sedile posteriore


Vano passeggeri anteriore


Anteriore destro



Odometro


Navigation


Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Copriruota / Posteriore Sinistro / Bucato




Moquette / Anteriore Sinistro / Bucato



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza


Parauri / Anteriore / Ammaccato vernice incisa


Parauri / Anteriore / Ammaccato vernice incisa


Parauri / Anteriore / Ammaccato vernice incisa


Parauri / Anteriore / Ammaccato vernice incisa


Parauri / Anteriore / Ammaccato vernice incisa


Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza


Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza


Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza


Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza


Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa


Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa


Parauri / Posteriore / Ammaccato vernice incisa


Parauri / Posteriore / Ammaccato vernice incisa


Parauri / Posteriore / Ammaccato vernice incisa


Parauri / Posteriore / Ammaccato vernice incisa


Parauri / Posteriore / Ammaccato vernice incisa


Parauri / Posteriore / Ammaccato vernice incisa


Modanatura parauri / Posteriore / Ammaccato vernice incisa


Modanatura parauri / Posteriore / Ammaccato vernice incisa


Porta / Anteriore Destro / Rientranza


Porta / Anteriore Destro / Rientranza