EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Vincent SIMON, Vertreter des Herstellers
AUTOMOBILES PEUGEOT, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

E-BK1998

STADT ESSEN
Der Oberbürgermeister
Einwohneramt
09. Aug. 2021
Wojan

0.1.	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers)	: **PEUGEOT**
0.2.	Typ	: **M**
	Variante	: **J**
	Version	: **EHZU-S2P300**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **5008**
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.	(...) Kennung der Interpolationsfamilie	: IP-EHZ____AMN83244-VF3-0
0.2.3.2.	(...) Kennung der ATCT-Familie	: AT-EHZ_____0201-VR3-0
0.2.3.3.	(...) Kennung der PEMS-Familie	: 2-VF3-DT
0.2.3.4.	(...) Kennung der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___MP21AMN82040-VR3-0
0.2.3.5.	(...) Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie :	
0.2.3.6.	(...) Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	: PR-EHY_____0203-VR3-0
0.2.3.7.	(...) Kennung der Verdunstungsprüffamilie	:
0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
AUTOMOBILES PEUGEOT - 2-10 bld de l'Europe, 78300 Poissy, Frankreich

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : **VF3MJEHZUMS167846**

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : **22/06/2021**

mit dem in der am **07/04/2021** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0534*17** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris, den 22/06/2021

Monsieur Vincent SIMON
Responsable Programmation Distribution

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 27/06/2021

A. PUELS
PEUGEOT DEUTSCHLAND
Homologation
D - 65423 Rüsselsheim

K-Nr.: 68438
FX956231

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Antriebsachsen (*)	:	1 Achse 1 -
			-
3.1.	Das Fahrzeug nicht automatisiert		

Hauptabmessungen

4.	Radstand		:	2840 mm
4.1.	Achsabstand	: 1-2	:	2840 mm
5.	Länge		:	4641 mm
6.	Breite		:	1844 mm
7.	Höhe		:	1651 mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1682 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1768 kg
16.1.	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand	:	2280 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	1150 kg
		2.:	1200 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	4030 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	1750 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	750 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	70 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	:	PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	:	AH01
22.	Arbeitsverfahren :		4-Takt / Selbstzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs :		-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	:	4 in Reihe
25.	Hubraum	:	1997 cm³
26.	Kraftstoff:		Diesel
26.1.			Einstoffmotor

27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :		
	Diesel		130 kW bei 3750 U/min
28.	**Getriebe (Typ)**	:	automatisch
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	:	0.283
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes		

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0613	0.1063	0.1651	0.2268	0.274	0.3384	0.4226	0.5027	0

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	:	215 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite		1.: 1601 mm
			2.: 1610 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse		
	zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 225/55 R18 102V	- 7.5J18ET49 - C1 A
		2.: 225/55 R18 102V	- 7.5J18ET49 - C1 A

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	:	AF
40.	Farbe des Fahrzeugs	:	grau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	:	4;2 links, 2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	:	7
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	:	-

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

(**) (Höchst- und Mindestwert)

www.PS-Team.de
046CC0111934

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : 76 dB(A) bei der Motordrehzahl : 2813 U/min - Fahrgeräusch : 68 dB(A)
47. Abgasnorm : **Euro 6 AP**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1862 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 121 N
47.1.3.1. f1 : 0.105 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.03959 $N/(km/h)^2$
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AP**

1.2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	101.4	-	-	30.3	40.7	-	0.39	0.75×10^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m-1
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6×10^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6×10^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 28 33
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Diesel	1.8

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß VO (EU) 2017/1151

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert	Gewichtet, kombiniert
Diesel	CO2-Emissionen	g/km	185	157	136	162	156	
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	7	6	5.2	6.2	5.9	

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A.1	-	225/55 R18 91V	205/55 R19 91V	-	-	-		
	-	7.50J18 ET49	7.00J19 ET38	-	-	-		
A.2	-	225/55 R18 91V	205/55 R19 91V	-	-	-		
	-	7.50J18 ET49	7.00J19 ET38	-	-	-		

-

Modèle déposé Securidoc®



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren




Bild 17 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 18 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren




Bild 19 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 20 : Einstieg H.R eingedellt



Bild 21 : Einstieg V.R eingedellt




Bild 22 : Seitenteil rechts eingedellt



Bild 23 : Tür V.R eingedellt



Bild 24 : Blende Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 25 : Blende Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 26 : Blende Stoßfänger vorne verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	348281
Hersteller	Peugeot
Model	5008
Variante	GT 2.0 Blue HDI 180
Listenpreis	41.662,93
VIN	VF3MJEHZUMS167846
Erstzulassungsdatum	1.8.2021
Kennzeichen	E BK1998

Schadensfälle der int. Belegnummer: 348281 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022112578	01.08.2022	| Stoßfänger hinten	0,00
2026108457	21.05.2026	| Beifahrerseite Kotflügel vorne| Stoßfänger vorne rechts	0,00

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0306 / 052972 / 2026 / B074861003244 vom 02.11.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	02.11.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 375 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel links, Tür V.L, Tür H.L, Seitenteil rechts, Tür H.R und V.R

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.08.2021	Letzte Zulassung	09.08.2021
Hersteller	PEUGEOT	Typ / Verkaufsbez.	5008 BlueHDi 180 EAT8 GT
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	7	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF3MJEHZUMS167846
HSN / TSN	3003 / AZF	Schlüssel-Nr.	10422381
Km-Stand abgelesen	106522	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	130	Hubraum (ccm)	1997
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 55 R 18 102 V	Continental / EcoContact 6Q FR	S /O	5 mm
	rechts	225 / 55 R 18 102 V	Continental / EcoContact 6Q FR	S /O	5 mm
2	links	225 / 55 R 18 102 V	Continental / EcoContact 6Q FR	S /O	6 mm
	rechts	225 / 55 R 18 102 V	Continental / EcoContact 6Q FR	S /O	6 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 18 102 V	Michelin / Alpin 7	W /O	6 mm
225 / 55 R 18 102 V	Michelin / Alpin 7	W /O	6 mm
225 / 55 R 18 102 V	Michelin / Alpin 7	W /O	6 mm
225 / 55 R 18 102 V	Michelin / Alpin 7	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag vorn und hinten, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Aktiver Toterwinkelassistent, Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Chromzierleisten im unteren Teil der Türen, Chromzierleisten oberhalb der Seitenfenster, Chromzierleisten unterhalb der Seitenfenster, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling aus Aluminium, Deckenleuchte-LED vorn, in Reihe 2 und in Reihe 3, 2 LED-Leselampen vorn, in Reihe 2 und in Reihe 3, Dekoreinlagen aus Alcantara "Greval" für Türverkleidungen und Armaturentafel, Dekorleiste an der Armaturentafel und in der Türverkleidung in satiniertem Chrom, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 12,3"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fahrmodischalter (Sport - Normal - Eco), Fehlbetankungsschutz, Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürze in Chrom-Optik, Full-LED-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung automatisch, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel automatisch abblendbar, Innenspiegel rahmenlos, Keyless-System, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Ambientebeleuchtung in Weiß im Fußraum vorn, LED-Beleuchtung in Blau an der Türverkleidung, LED-Heckleuchten mit 3D-Effekt, LED-Tagfahrlicht und LED-Blinklicht vorn, Ladekantenschutz verchromt, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lenkrad:kleines Multifunktionslenkrad unten und oben abgeflacht, Lichtsensor, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Müdigkeitswarner, Navigationssystem: 3D-Navigationssystem NAC, Nebelscheinwerfer, Notbremsassistent, Paket: Kinder-Paket, Partikelfilter: FAP Rußpartikelfilter Diesel, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Polster: Stoff/Kunstleder Belomka in Schwarz mit Ziernähten in Kupfer, Radio: Audioanlage RCC, Radio: Mirror Screen, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB +, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Detroit" 18",zweifarbig mit Schwarz, Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray), Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Schaltwippen am Lenkrad, Schlüsselloses Startsystem, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: 2 Zusatzsitze für 3. Sitzreihe, Sitze: 3 separate Einzelsitze in Reihe 2, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz umklappbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell, für Fahrersitz, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Steckdose (3) 12 Volt, Steckdose: Dual-USB-Anschluss (Typ A) in Reihe 2, Stop&Start-System, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperre,

Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
AB13	Alarmanlage
AQ01	Anhängerkupplung abnehmbar
0MM0	Lackierung: Sonderlackierung metallic
WABE	Sitze: Ergonomische Komfortsitze mit AGR-Gütesiegel
TJ01	Warndreieck

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 23.01.2026 bei Kilometerstand 95.841

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Seitenteil rechts eingedellt, drücken (Bild 22)
2. Blende Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair (Bild 24, 25, 26)
3. Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 16, 17, 18, 19)
4. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Einstieg H.R eingedellt, reinigen (Bild 20)
Einstieg V.R eingedellt, (Bild 21)
Tür V.R eingedellt, (Bild 23)