Nissan

QASHQAI 1.3 MHEV 140 SHADOW

VIN: SJNTAAJ12U1388977



Description

N° d'immatriculation HA-038-FV	**Date de 1ère immatriculation** 18/11/2024	**Odomètre** 71160 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection NANTES - GCA (BAUDRON TEA)	**Date de l'inspection** 14/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 15/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pneu / Arrière Droit Indice de vitesse : V / Marque de pneu : Inconnu / Largeur : 235 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 55 / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Saison : Tous	Non Conforme	Echange



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

002	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation





003	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation




004	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture




005	Bas de pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture

006	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture




007	Enjoliveur poignée de porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture




008	Aile / Arrière Gauche	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




009	Enjoliveur de moulure de pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture




010	Pare-chocs / Arrière	Eclat	Peinture




Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cric
- [x] Plage arrière
- [ ] Cache bagages
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	KLEBER	235 / 55 / 18 / Tous	5.5 mm
Avant Droit	KLEBER	235 / 55 / 18 / Tous	6 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	235 / 55 / 18 / Tous	7.2 mm
Arrière Droit	Inconnu	235 / 55 / 18 / Tous	8.3 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit




Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Pneu / Arrière Droit / Non Conforme



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Bas de pare-chocs / Avant / Rayure



Bas de pare-chocs / Avant / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Enjoliveur poignée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Enjoliveur poignée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Enjoliveur de moulure de pare-chocs / Arrière / Rayure



Enjoliveur de moulure de pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Eclat

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Arrière / Eclat

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.