## Vehiculo: 5628NBF

**N.Peritacion : 000088146**

Modelo: OPEL VIVARO 2.0 TD 132KW AUTO XL 4P 9 PLAZAS TITANIUM GRE
Bastidor: VXEVKEHZ8SZ024111  Kilometros: 38708
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26437
Fecha: 07/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 €  Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 €  Dto: 0%

| Hoja | Fecha Peritacion |
|---|---|
| 1 | 08/10/2026 |

**Peritacion de Vehiculo**

### Relacion de Materiales

| Referencia | Descripcion | P.Unidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 601 | NEUMATICO DEL DCHO | 125.89 | 10 % | 113.30 |

**TOTAL**
**113.3 €**

### Relacion de Faltantes

| Referencia | Descripcion | P.Unidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2410 | BOTON FRENO DE MANO | 12.5 | 10 % | 11.25 |
| 2397 | GUARNECIDO CENTRAL FALDON | | 10 % | |
| 1046 | ASIDERO ASIENTOS TRASEROS | 10.1 | 10 % | 9.09 |
| 1046 | ASIDERO ASIENTOS TRASEROS | 13.49 | 10 % | 12.14 |
| 1119 | TAPA ISOFIX TRASERA | 61.28 | 10 % | 55.15 |

**TOTAL**
**87.63 €**

### Relacion de Forfaits

| Descripcion | Grado | Daño | Forfait | Total |
|---|---|---|---|---|
| TAPA GUARNECIDO ALETA T. DCHA | Leve | Reparar | 59.00 | 59.00 |
| MOQUETA PISO MALETERO | Leve | Reparar | 59.00 | 59.00 |
| GUARNECIDO CENTRAL FALDON | Faltante | Faltante | 127.26 | 127.26 |

**TOTAL**
**245.26 €**

## Relacion de Operaciones

| Descripcion | Grado | Daño | P.Chp. | T.Chp. | P.Pnt | T.Pnt | M.Pnt | T.Ext | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLDURA PUERTA TRAS DCH | Leve | Pintar | 39.00 | | 39.00 | 0.10 | 11.49 | 0.20 | 23.19 |
| PUERTA TRAS DCH | Leve | Reparar | 39.00 | 0.40 | 39.00 | 1.80 | 45.38 | | 131.18 |
| BOTON FRENO DE MANO | Faltante | Faltante | 39.00 | | 39.00 | | | 0.10 | 3.9 |
| NEUMATICO DEL DCHO | Sustitucion | Sustituir | 39.00 | | 39.00 | | | 0.60 | 23.4 |
| TAPACUBOS TRA IZQ | No Valorable | Pintar | 39.00 | | 39.00 | | | | |
| ALETA TRASERA IZQUIERDA | Leve | Pintar | 39.00 | | 39.00 | 1.44 | 36.15 | | 92.31 |
| PARAGOLPES TRASERO | Leve | Pintar | 39.00 | | 39.00 | 0.60 | 32.02 | 0.70 | 82.72 |
| PUNTA PARAGOLPES T. DCH | Leve | Pintar | 39.00 | | 39.00 | 0.50 | 12.45 | | 31.95 |
| PORTON | Leve | Pintar | 39.00 | | 39.00 | 2.70 | 67.93 | | 173.23 |
| TAPA GUARNECIDO ALETA T. DCHA | Leve | Reparar | 39.00 | | 39.00 | | | | |
| TAPA GUARNECIDO ALETA T. DCHA | No Valorable | Pintar | 39.00 | | 39.00 | | | | |
| MOQUETA PISO MALETERO | Leve | Reparar | 39.00 | | 39.00 | | | | |
| GUARNECIDO CENTRAL FALDON | Faltante | Faltante | 39.00 | | 39.00 | | | 0.40 | 15.6 |
| TAPIZADO ASIENTO 3 FILA PARTE T,DCHA | No Valorable | Pintar | 39.00 | | 39.00 | | | | |
| ASIDERO ASIENTOS TRASEROS | Faltante | Faltante | 39.00 | | 39.00 | | | | |
| ASIDERO ASIENTOS TRASEROS | Faltante | Faltante | 39.00 | | 39.00 | | | | |
| TAPA ISOFIX TRASERA | Faltante | Faltante | 39.00 | | 39.00 | | | | |
| ~~CONSTANTE PINTURA~~ | ~~C. Material~~ | ~~C. Material~~ | ~~39.00~~ | | ~~39.00~~ | ~~1.00~~ | | | ~~39~~ |

| TOTAL |
|---|
| **616.48 €** |

## Resumen de Peritacion

| Materiales | Faltantes | Forfait | T.Chapa | T.Pint | M.Pint | T.Extra | Dtos | Base Imp | IVA 21% | Tot Peritacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.3 € | 87.63 € | 245.26 € | 0.4 Hrs | 8.14 Hrs | 205.42 € | 2 Hrs | 0 € | 1062.67 | 223.16 | 1285.83 € |

## Mas Informacion

| Observaciones |
|---|
| MONTA LOCALIZADOR GPS// |

## Imagenes de Peritacion


























Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Moldura tirador asiento individual tras dch
Gestacar


Moldura tirador asiento individual tras dch
Gestacar


Tirador asiento individual tras dch
Gestacar


Tirador asiento individual tras dch
Gestacar


TAPIZADO ASIENTO 3 FILA PARTE TDCHA
Gestacar


TAPIZADO ASIENTO 3 FILA PARTE TDCHA
Gestacar


Gestacar


MOQUETA PISO MALETERO
Gestacar


Gestacar
Gestacar


TAPA GUARNECIDO ALETA T. DCHA
Gestacar


TAPA GUARNECIDO ALETA T. DCHA
Gestacar


TAPA GUARNECIDO ALETA T. DCHA
Gestacar


Gestacar


5628 NBF
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar



PRIMACY 4
Gestacar


225/55 R 17
Gestacar


PRIMACY 4
S1
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar



Gestacar



Gestacar


Gestacar


6 tapas isofix
Gestacar


6 tapas isofix
Gestacar


Gestacar


Gestacar