MACADAM

MG Marvel R '21 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**MG**
Kenteken:**R249VX**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**Marvel R '21 BEV**
Chassisnummer:**LSJE24090NS106576**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**132 kW**
Versie:**Marvel R 65kWh Luxury**
1ste tenaamstelling**15-12-2022**
Kilometerstand:**143442 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Interieur	1
Links	4
Rechts	7
Voorzijde	2

Commerciële foto's












MARVEL R
R-249-VX











11°C
BNR Nieuwsradio...
14:21
TPMS-monitor
Nijkerk
Radio
Smilspol
2.6 bar
14 °C
2.6 bar
14 °C
2.6 bar
14 °C
2.5 bar
14 °C
0
km/h
NORMAL
SET
km/h
0
READY
30 %
P
93 km
143442km



MG Marvel R Electric Roadside Assistance


LSJE24090NS106576








Aandacht voor de omgeving !








Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera**Ja**
Carkit**Ja**
Dak panoramisch**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Schuifdak elektrisch**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade


Buitenspiegel R kap
Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Rechts





Bumper V
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Voorzijde





Deur A L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links











Deur A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts





Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links






Deur V R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts










Kofferklep
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Achterzijde







Motorkap
Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde








Scherm A R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts








Scherm V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Stoelbekleding zitting VL
Versleten
Vervangen
Interieur





Velg A L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Velg A R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Zomer
235/15/19/99/W
Continental
4,3 mm
Voor Rechts
Zomer
235/15/19/99/W
Continental
4,0 mm
Achter Links
Zomer
235/15/19/99/W
Michelin
3,0 mm
Achter Rechts
Zomer
235/15/19/99/W
Michelin
2,3 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**5**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**Ja**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.