



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

# Zustandsbericht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kunde :** | **Allane SE HCBE** | | |
| **Berichtsnummer :** | **0000000949192-DE968** | **Amtl. Kennzeichen :** | **M-YU 1097** |
| **Referenznummer:** | **31271122** | | |

## Fahrzeugdaten

### Renault Trafic Kasten (06.2014->) L1H1 3,0t Komfort

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | **VF1FL000569329426** | Laufleistung abgelesen: | **64619 km** |
| Erstzulassung / Baujahr: | **24.11.2022 / 2022** | Besichtigungsdatum/-ort: | **06.10.2026 70825 Korntal-Münchingen** |
| Fahrzeugart: | **Transporter** | Aufbauart: | |
| Kraftstoff: | **Diesel** | Getriebe Art: | **Schaltgetriebe** |
| Navi.-Datenträger: | **-** | Hubraum / Leistung: | **1997 ccm / 110 kW (150 PS)** |
| Antriebsart: | **Frontantrieb** | Lackfarbe: | **GLETSCHERWEISS** |
| Lackart: | **Uni** | Türen / Sitzplätze: | **4 / 3** |
| Anzahl Schlüssel: | **2** | Nächste HU / AU: | **027 / 027** |
| Polster Art: | **Stoff** | Serviceheft verfügbar: | **Digital** |
| Farbe Innenausstattung: | **Schwarz** | Serviceheft gepflegt: | **Nein** |
| Raucherfahrzeug: | **Ja** | Letzter Service km / am: | **40425 / 09.01.2025** |
| Fahrzeug fahrbereit: | **Ja** | Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen: | **ZB I (Fzg.Schein)** |
| Zustand aussen: | **2 - Gut** | Zustand innen: | **2 - Gut** |

**Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.**

## Montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Sommerreifen** | **Stahl** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Goodyear** | **/// 7 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Goodyear** | **/// 7 mm** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Goodyear** | **/// 6 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Goodyear** | **/// 6 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **Nicht verkehrssicher** | |

## Unmontierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Winterreifen** | **Stahl** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Semperit** | **-/-/-/-- 4 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Semperit** | **-/-/-/-- 4 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Semperit** | **-/-/-/-- 4 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Semperit** | **-/-/-/-- 4 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **Verkehrssicher** | |

## Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio CONNECT R&GO
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie 85 Ah
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Entfall Keyless-Entry
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Laderaumtrennwand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3098 mm
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Stahlfelgen 6x16
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Vorrüstung für Elektrik Aufbau

| | |
|---|---|
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |

## Sonderausstattung

| | |
|---|---|
| • Raucher-Paket | • Klare-Sicht-Paket |
| • Mobiles Büro-Paket 2 | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Scheinwerfer LED mit LED-Signatur | • Heckklappe mit Verglasung |
| • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaanlage |
| • Rückfahrkamera | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung |

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

| | |
|---|---|
| **Probefahrt:** | **Eingeschränkt durchgeführt**<br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| **Unterbodenprüfung:** | **Nicht möglich**<br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. |
| **Laufleistung plausibel:** | **Nicht prüfbar**<br>Nicht prüfbar |
| **Hinweis:** | |
| **Hinweis (Verkehrssicherheit):** | |

## Unfallschadenprüfung

| | |
|---|---|
| **Rep. Vorschäden / -höhe brutto:** | |
| **Lackschichtendickenmessung:** | |
| **Bestehender Unfallschaden:** | **Nicht festgestellt**<br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| **Hinweis:** | |

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Klimaanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ | **Lichtanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht vorhanden | ✗ | **Sitzheizung:** | Nicht vorhanden | / |
| **Bremsanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ | **Motorlauf:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

## Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---|---|
| **Klimaanlage:** | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Lichtanlage:** | Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht vorhanden |
| **Sitzheizung:** | Nicht vorhanden |
| **Bremsanlage:** | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| **Motorlauf:** | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| **Hinweis:** | *Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 40.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich. |

## Schaden

### Karosserie außen

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|---|
| 1. | Stoßfänger Vorne | Beschädigt | Lackieren |
| 2. | Kotflügel Vorne - Links | Verdellt | Smart Repair |

### Sonstiges

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|---|
| 3. | Sitz Innenraum links vorne | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |
| 4. | Sitz Innenraum rechts vorne | Verschmutzt | Reinigen |
| 5. | Sitz Innenraum links vorne | Loch | Smart Repair |
| 6. | Wartung über 425 km überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstel-lergarantie möglich. | Nicht Gepflegt | |
| 7. | Fahrzeug | Beklebt | Entkleben / Reinigen |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation




Vorne links




Vorne rechts




Hinten links




Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole





Serviceheft/Nachweis





Serviceheft/Nachweis





Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
**Beschädigt - Lackieren**



1. Stoßfänger Vorne
**Beschädigt - Lackieren**



1. Stoßfänger Vorne
**Beschädigt - Lackieren**



2. Kotflügel Vorne - Links
**Verdellt - Smart Repair**



3. Sitz Innenraum links vorne
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**




4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



4. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



5. Sitz Innenraum links vorne
**Loch - Smart Repair**

allane mobility group

22346/24802

**Standplatz:**

04.11.2026

# Fahrzeugbeschreibung

| | |
|---|---|
| **Fahrzeug:** | **RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amtliches Kennzeichen: | M -YU 1097 | Fahrgestell-Nummer: | VF1FL000569329426 |
| Vertrags-Nummer: | 88043080 | Erstzulassung: | 24.11.2022 |
| Internes KZ: | 15044423 | Kilometer-Stand: | 64619 |

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

---

**Ausstattung:**

## RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0tBlue dCi 150 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis Weiß | Polsterung: Polsterung Anthrazit | Telefontyp:

| | |
|---|---|
| **Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** | **32.770,00** |

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

| | |
|---|---|
| Arktis Weiß | 0,00 |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar | 60,00 |
| Beifahrerdoppelsitzbank | 0,00 |
| Digitales Tachodisplay 4,2 Zoll | 50,00 |
| Einparkhilfe hinten, vorne und seitlich mit Rückfahrkamera | 850,00 |
| Heckklappe verglast inkl. Heckscheibenheizung und -wischer | 175,00 |
| Induktive Smartphoneladefläche | 150,00 |
| Innenspiegel | 45,00 |
| Klang & Klima-Paket mit Navigation | 1.750,00 |
| Klare Sicht Paket | 180,00 |
| Klimaanlage vorn | 0,00 |
| Licht- und Regensensor | 0,00 |
| Mobiles Büro-Paket 2 | 350,00 |
| Nebelscheinwerfer | 0,00 |
| Polsterung Anthrazit | 0,00 |
| Raucher-Paket | 40,00 |
| Reserverad Stahl | 200,00 |
| Schiebetür rechts mit Fenster | 150,00 |
| Sicherheit-Paket | 1.250,00 |
| Trennwand geschlossen mit Fenster und Durchladeklappe | 0,00 |
| Weitwinkelspiegel | 0,00 |
| 1 Satz Winterkompletträder über Sixt | 0,00 |

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

| | |
|---|---|
| 1 Satz Winterkompletträder über Sixt | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** | **38.020,00** |
| **Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** | **45.243,80** |
| Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) | 45.243,80 |

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell | | |
| Modelljahr: | 2021 | | |
| kW / PS: | 110 / 150 | Hubraum: | 1997 |
| Getriebe: | Manuell | Anzahl Gänge: | 6 |
| Emissionsgruppe: | I2 | CO2 (g/km): | 0 |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000 | Tankinhalt: | 0 |
| Max. Km/h: | 0 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 0,0000 |
| Leergewicht (kg): | 0 | zul. Gewicht (kg): | 3010 |

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

# Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** **88043080**
Amtliches Kennzeichen: M -YU 1097

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| *Datum* | *SNR* | *Verursacher* | *Beschädigung* | *Reparatur erfolgt ** | *Gutachten vorhanden ** |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 9059909441 | Eigenverschulden | Aussenspiegel Beifahrerseite Bruch Gehaeuse | Nein | Nein |

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

# Wartungsreport

**Vertrags-Nummer:** **88043080**
Amtliches Kennzeichen: M -YU 1097

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| ***Datum*** | ***Km-Stand*** | ***Art der Wartung*** |
|---|---|---|
| 08.04.2025 | 40425 | TÜV/AU (MwSt-frei) |
| 08.04.2025 | 40425 | TÜV/AU (MwSt-pfl.) |
| 08.04.2025 | 40425 | Inspektion und Wartung |
| 08.04.2025 | 40425 | Bremsflüssigkeitswechsel |

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

Datum und Unterschrift Käufer