EC Certificate

046CC0141885

www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	KL
	Variant:	SFDGEAX0
	Version:	FD6PFD6DD0014BIML1BBA16A8H
0.2.1.	Commercial name:	SEAT LEON SP E-HYBRID150
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_B2_0914-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0185_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KL_DGEA_FD6_B_P_1-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ400E6F_19_001-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00220_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-GY_APW_D_APAFAB-WAU-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585 ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right A-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKL5PR020709
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2022-11-10

49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO_2 emissions			Fuel consumption [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	----	----	----	----	----	----
Extra-urban conditions	----	----	----	----	----	----
Combined	----	----	----	----	----	----
Weighted, combined	37	----	----	1.6	----	----

Deviation factor (if applicable): -------

Verification factor (if applicable): -

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km] 112.00

Electric range: [km] 71

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): no

3.1. General code of the eco-innovation(s): ----------

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption: [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	206	----	----	9.1	----	----
Medium	117	----	----	5.2	----	----
High	118	----	----	5.2	----	----
Extra High	147	----	----	6.5	----	----
Combined	----	----	----	----	----	----
Weighted, combined	27	----	----	1.2	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]: --------

Electric range [km]: -----

Electric range city [km]: -----

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]: 149.63

Electric range (EAER) [km]: 61

Electric range city (EAER city) [km]: 68

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5: --------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+100 kg##N

O 35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET46;##225/45 R17 91W#7,5JX17 ET46;##205/50 R17 93H M+S#7,5JX17 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET46;##

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*21 issued on 2022-09-07 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-11-10

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2022-11-10

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKL5PR020709

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1 Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2672
4.1.	Axle spacing [mm]:	2672
5.	Length [mm]:	4642
6.	Width [mm]:	1799
7.	Height [mm]:	1450
13.	Mass in running order [kg]:	1663
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1725
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2070
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1070 / 1050
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3570
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1500
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DGE
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	OVC-HEV
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1395
26.	Fuel:	hybr.p/e ext.rech.
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	---------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	110.00 / 5000
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-------
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	80.00
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	55.00

28.	Gearbox (type):	automatic
	Gear	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Gearbox ratios:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.2.	Final drive ratio:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
	Total gear ratios:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
29.	Maximum speed [km/h]:	220
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1544 / 1514
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET46 / B / C1
	Axle 2:	225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET46 / B / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	GREY
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	72.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	65.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1792
47.1.2.	Frontal area [m^2]:	---------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
138.125433	0.106000	0.035520

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	271.9	13.4	10.7	14.3	-------	-------	0.0000	0.19E11
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:	-------	
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Heckdeckel, eingedellt, drücken




Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 18 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair



Bild 20 : Felge vorne links, verschrammt, smart repair



Bild 21 : Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 22 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 23 : Füllset abgelaufen



Bild 24 : 4 Zubehörfelgen verschrammt



Bild 25 : 4 Zubehörfelgen verschrammt



Bild 26 : 4 Zubehörfelgen verschrammt



Bild 27 : 4 Zubehörfelgen verschrammt

DEKRA-Nr: 0690 / 0100046514 / 2026 / B081798000124 vom 16.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	16.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 108 µm bis 128 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.01.2023	Letzte Zulassung	20.01.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer 1.4 e-Hybrid DSG FR	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL5PR020709	HSN / TSN	7593 / ASG
Schlüssel-Nr.	10191960	Km-Stand abgelesen	86931
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1395	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Continental / SportContact 7 FR	S /O	4 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Continental / SportContact 7 FR	S /O	4 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Continental / SportContact 7 FR	S /O	4 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Continental / SportContact 7 FR	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2026			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 17 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP	W /O	5 mm
225 / 45 R 17 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP	W /O	5 mm
225 / 45 R 17 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP	W /O	5 mm
225 / 45 R 17 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagetasche an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahreraibag-Deaktivierung, Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau lackiert, Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachreling, schwarz, Differentialsperre, elektronisch XDS, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage GRA, Getriebe: 6-Gang DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Dreispeichenlenkrad in Leder mit Multifunktion und Logo, Leselampe vorn/hinten, Licht: Voll-LED-Heckleuchten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Ottopartikelfilter, Paket: LED-Innenlicht-Paket, Polster: Stoff, Radio: Media System Plus, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming, Radiozubehör: Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-C -Schnittstelle, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5 J x 17" "Dynamic II", Räder: Tyre fit, SEAT CONNECT, SEAT Drive Profile, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze, Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Beifahrer, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sport-Komfortsitze vorne, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stop-System und Rekuperation, Steckdose: 12-V-Steckdose im Kofferraum, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türeinstiegsleisten beleuchtet vorne, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PTC	Dach: Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch
PCP	Gepäcktrennnetz
	Lackierung: Metallic
PSS	Paket: Licht-und-Sicht
PW1	Paket: Winter-Paket
PMK	Radiozubehör: Wireless Full Link Connectivity
PUK	Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5 J x 18" "Performance I" in Cosmo Grau, glanzgedreht

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 14.09.2026 bei Kilometerstand 85.589
nächste Wartung:	am 14.09.2027 bei Kilometerstand 99.589

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T - Füllset abgelaufen, erneuern
2. 4 Zubehörfelgen verschrammt, instandsetzen (Bild 24, 25, 26, 27)
3. Felge vorne links, verschrammt, smart repair (Bild 20)
4. Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair (Bild 19)
5. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 16, 17)
6. Heckdeckel, eingedellt, drücken (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 22)
Tür vorne links Türkante, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 21)
Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 18)