DEKRA-Nr: 0357 / 061732 / 2026 / B083273002749 vom 03.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	03.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.09.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel	Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer (04.2017->) / Insignia 2.0 CDTI Business (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VZT8EP9N1027014	HSN / TSN	1844 / AMC
DAT €uropa-Code®	016501510300006	DAT Marktindex	DE004 6326
Km-Stand abgelesen	83631	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	128	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Jade Weiss/Arktis Weiss / Metallic / G2O / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	3 mm
	rechts	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	3 mm
2	links	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	3 mm
	rechts	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	3 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.04.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 17 101 V	Michelin / Alpin 6	W /O	6 mm
225 / 55 R 17 101 V	Michelin / Alpin 6	W /O	6 mm
225 / 55 R 17 101 V	Michelin / Alpin 6	W /O	6 mm
225 / 55 R 17 101 V	Michelin / Alpin 6	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro, Ausstattungs-Niveau M, Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar, Bluetooth Audio-Streaming, Bremsassistent, Dach, Design-Ausführung (Chrom), Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Ergonomiesitz vorn links, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Feststellbremse elektrisch, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontkamera, Frontscheibe heizbar (ThermaTec), Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen), Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), LM-Felgen 7,5x17 (5-Doppelspeichen), Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenkrad heizbar, MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI, Nebelscheinwerfer LED, Parkpilotsystem vorn und hinten, Reifen 215/60 R16 ..V, Reifendruckwarner, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben geräuschdämmend, Sicht-Paket, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Schnittstelle hinten (2-fach), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
87142	Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI KAT (F 20 DVH / LSQ)
2352	Technologie-Paket Park & Go

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 08.09.2026 bei Kilometerstand 81.695

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 13, 14)
2. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren (Bild 11, 12)
3. Dach, eingedellt, smart repair (Bild 8, 9)
4. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 10)




Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Dach, eingedellt, smart repair




Bild 9 : Dach, eingedellt, smart repair




Bild 10 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren



Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren