CUPRA Leon



Fahrzeugdaten

Verwertungstyp	Standard
Farbe	schwarz - metallic
Kilometerstand	12.731 km
Motor (Treibstoff)	Diesel
Hubraum	1.968 ccm
Leistung	110 kW/ 150 PS
Getriebeart	DSG 7-Gang
Antriebsart	Frontantrieb
Türen	5
Steuerart	Regelbesteuerung
NoVA-Satz	7.0 %
NoVA	Bereits abgeführt
NoVA Rückvergütung	-
Verbrauch	4,9 l/100km
CO2 Emission	128 g/100km
Emissionsklasse	EURO 6 EB
Erstzulassungsdatum	21.05.2026
Modelljahr	2026
Modellcode	KUGBLZ06
Farbcode	SCHWARZ DM
Fgst-Nr.	VSSZZZKL3TR083429
Vorbesitzer	1
Eurotax	-
Sitze	5
Chassis	Fließheck
Nettogewicht	1.479 kg
Gesamtgewicht	1.970 kg
Infotext	Mietwagen - ARAC entscheidet über Verkauf und stellt die Rechnung aus.

Neuwagen-Informationen

Allgemeiner Preis

Modellpreis:	EUR	32.244,09
Farbpreis:	EUR	619,04

Mehrausstattungspreis

R8A - Felgen Alu 18" "WINDSTORM"	EUR	492,06
FTE - Fußmatten Original Textil	EUR	99,21
PTC - SKYLINE Panorama-Glasdach	EUR	805,56
PRP - Anhängevorrichtung Vorbereitung	EUR	162,69
PB1 - EDGE Paket	EUR	563,49
PG6 - Reserverad platzsparend	EUR	79,37
WW1 - Winter-Paket	EUR	309,52
RN4 - Navigationssystem 12,9" (32,8cm)	EUR	646,83
YW8 - 5 Jahre / 100.000 km Garantie	EUR	0,00
Summe Mehrausstattungen	**EUR**	**3.158,73**

Gesamtpreis netto	**EUR**	**36.021,86**
7.0% NoVA-Satz	EUR	2.521,53
Umsatzsteuer 20.0%	EUR	7.204,38
Gesamtpreis inkl. 7.0% NoVA-Satz Umsatzsteuer 20.0%	EUR	45.747,77

Ausstattung

230V-Steckdose im Gepäckraum sowie 12V-	2x USB-C vorne + 2x USB-C hinten
3-Punkt-Sicherheitsgurte	3-Zonen-Klimaanlage "Climatronic"
5 Jahre / 100.000 km Garantie	5 Jahre / 100.000 km Garantie
7 Lautsprecher	Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Alkohol-Interlock Vorbereitung
Ambientebeleuchtung Tür einfärbig	Anhängevorrichtung Vorbereitung
Antenne für Radio	Außenspiegel elektr. verstell-/beheiz-,
Ausweich- und Abbiegeassistent	Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Bordwerkzeug	CUPRA CONNECT 3.0
CUPRA Emblem am Lenkrad	CUPRA Fahrprofile
CUPRA Full Link WIFI	CUPRA Stoßstangen
Coming Home & Leaving Home Funktion	DSG Wippschalter (shift by wire)
Dachhimmel schwarz	Differentialsperre (XDS)
Digitaler Radioempfang (DAB)	Digitales Cockpit Plus 10"
Doppelton-Signalhorn	EDGE Paket
Einstiegsleisten beleuchtet	Elektronische Handbremse mit Auto-Hold
Felgen Alu 18" "WINDSTORM"	Fensterheber elektrisch vorne & hinten
Fensterschachtleisten Schwarz glänzend	Fernlichtassistent
Front Assist	Fußmatten Original Textil
Gepäckraumabdeckung	Gurtanschnallkontrolle auf allen
Haltegriffe am Dachhimmel	Heckklappe manuell
Heckscheiben Wisch-/Waschanlage	Induktionsladeschale belüftet (15 Watt)
Innenspiegel automatisch abblendend	Kessy (Keyless Go)
Kindersitzbefestigung für I-Size	Kopfstützen vorne und hinten
Kopfthorax-Airbags vorne und hinten	Kreuzungsassistent
Lüftungsumrandung in Dark Aluminium	LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
LED-Rückleuchten inkl. dynamischer	Ladeboden variabel
Lendenwirbelstütze f. Fahrer & Beifahrer	Leseleuchten LED vorne und hinten
Leuchtweitenregulierung automatisch	Müdigkeits- und Ablenkungserkennung
Müdigkeits- und Ablenkungserkennung	Media System 12,9" (32,8cm)
Mittelarmlehne hinten inkl. Rücksitz-	Mittelarmlehne vorne
Navigationssystem 12,9" (32,8cm)	Parksensoren vorne und hinten
Pedale in Aluminium-Optik	Preisschutz

Progressivlenkung	Radschrauben Standard ohne
Rechtshinweise mobile Online-Dienste	Regen- und Lichtsensor
Reifen 225/40 R18	Reifendruckkontrolle
Reserverad platzsparend	SKYLINE Panorama-Glasdach
Scheiben abgedunkelt (ab B-Säule)	Scheibenbremsen hinten
Sitzbezug Stoff	Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel
Sport-Komfortsitze	Spracherkennung
Spurhalteassistent	Start-Stopp-System
Supersport-Lenkrad beheizbar	Tankvolumen 45 Liter
Taschen an der Rückseite der Vordersitze	Tire-Mobility-Set
Verbundlenkerachse	Verkehrszeichenerkennung
Voll-LED-Scheinwerfer (HIGH)	Vordersitze höhenverstellbar
Wärmeschutzverglasung Frontscheibe	Wegfahrsperre elektronisch
Welcome Light im Außenspiegel	Winter-Paket
Wischwasserstandsanzeige	Zentralairbag zwischen den Vordersitzen

Bilder











VSSZZZKL3TR083429


MD-307MF
THB 997
12
1
11
2
10
30
24
25
3
9
29
26
8
28
27
4
7
6
5


9:26
29.10.2026
Fahrzeit
0:00 h
Fahrstrecke
0 km
Ø-Verbrauch
--,- l/100km
Ø-Geschw.
3 km/h
P
810 km
12731 km


11.0 °C
100%
TURBO
km/h
0
P
ARABELLA
810 km


9:26
Assistenten
Fahrzeug
Status
Fahrdaten
Service
Ölwechsel-Service fällig
in 11400 km / 402 Tagen
Inspektion fällig
in 17300 km / 547 Tagen
Serviceposition Wischer
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: VSSZZZKL3TR083429
21.0 °C
CLIMA
21.0 °C



CUPRA
BITTE LESEN


















mm/inch
5.55
OFF ON ZERO




mm/inch
5.41
OFF ON ZERO




mm/inch
6.18
OFF ON ZERO




mm/inch
6.28
OFF ON ZERO









CUPRA


DEKRA


DEKRA


DEKRA











Nachfolgende Bilder dokumentieren den Fahrzeugzustand und wurden nicht als Schaden bewertet.

Die Abnützung ist ☑ und entspricht den Einsatzbedingungen.



DEKRA Austria GmbH
Technisches Büro für KFZ und Verkehr

DEKRA
Alles im grünen Bereich.

Unser Zeichen	: 18106693	**Polizze-Nr.**	:
Gutachten-Nr.	: 261656	**beauftragt durch**	:
		eingelangt am	:
		Bearbeiter	:

Reparaturfirma

Besichtigung
Besichtigungsort
Bes.-Zustand

G U T A C H T E N

Betrifft	: PKW / M1 Cupra Leon 2.0 TDI DSG 150 PS Leon		
Deckungsart	: Leasingfahrzeug	**Nächste § 57a Beg.**	: Mai 2029
Fahrgestell-Nr.	: VSSZZZKL3TR083429	**Eigen-/Gesamtgew.**	: 1.456 kg / 1.970 kg
National-/Modellcode	: 281331 / 40	**Sitzplätze**	: 5
Erstzulassung	: 21.05.2026	**Allgemeinzustand**	: Optisch gut
Tachostand	: 12.731 km abgelesen	**Lackart/Farbe**	: 2-SCHICHT-PERLEFFEKT / Schwarz
Hubraum/Leistung	: 1.968 cm³ / 110,00 kW	**Lackzustand**	: nass / verschmutzt
Kraftstoffart	: Diesel	**Alter**	: 6 Monate

Zusammenfassung Technik:

Schadenbeschreibung:

Zusammenfassung Checkliste:

Besichtigungsbedingungen	Ja	Nein
Motorlauf	X	
Probefahrt		X
Hebebühne		X
Testbericht vorhanden		X

Wartung	fällig	nicht fällig	nicht relevant
Inspektion		X	
Ölservice		X	
§57a Überprüfung		X	
Bremsflüssigkeit		X	
Reifenfüllflasche			X

Fehlteile	vorhanden	nicht vorhanden	nicht relevant
Schlüssel / Anzahl:	2		
Fernbedienung Standheizung			X
Bordmappe	X		
Navi-SD			X
Kopfstützen	X		
Hutablage / Rollo	X		
Wagenheber	X		
Alle Ladekabel (e-Fahrzeuge)			X

Innenraum	Ja	Nein
Raucherfahrzeug		X

Räder	am Fahrzeug	im Fahrzeug	nicht vorhanden
Originalfelgen	X		
Sommerreifen	X		
Winterräder			X
Reserverad		X	
Pannenset		X	

Zusammenfassung Stoßfänger vorne:

Zusammenfassung Stoßfänger vorne:

Arbeitslohn	: AZ 22,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	299,20
Lackierarbeit	: AZ 24,50 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	333,20

© by Audatex 1990-2026

exkl. USt.	EUR	632,40
+ 20% USt.	EUR	126,48
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**758,88**

Schadenbeschreibung:

Stoßfänger vorne unterhalb geschürft - lackieren

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	63 29 19 00	6,00	2	81,60
SPOILER STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	66 03 19 54	1,00	2	13,60
KUEHLERGRILL AUS-/EINB (STOSSF AUSGEB)	66 05 19 54	3,00	2	40,80
EMBLEM KUEHLERGRILL ERSETZEN	66 07 19 51	2,00	2	27,20
BEIDE LUEFTUNGSGITTER V AUS-/EINBAUEN	66 04 20 00	5,00	2	68,00
LUFTFUEHRUNG L STOSSFAENGER V AUS-/EINB	66 04 19 60	1,00	2	13,60
LUFTFUEHRUNG R STOSSFAENGER V AUS-/EINB	66 04 19 60	1,00	2	13,60
SENSOR/EN EINPARKHILFE V AUS-/EINBAUEN	91 75 20 70	1,00	2	13,60
NEBELSCHEINWERFER L/R AUS-/EINBAUEN	94 64 20 50	2,00	2	27,20
		22,00		***299,20***
22,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***299,20***

Lackierung (Hersteller):

	zu lackierender Teil	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
	ABDECKUNG STOSSF V REPARATURLACK ST S3	0283	63 29 79 53	14,00	190,40	
Z	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG STUFE S3, KUNSTSTOFF S3 (TEIL/E EINGEBAUT)		51 01 71 33	9,50	129,20	
Z	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG (KUNSTSTOFFE) (VERBUNDARBEIT)		51 01 71 93	1,00	13,60	
				24,50	***333,20***	
	24,50 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***333,20***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***333,20***

Zusammenfassung Heckklappe:

Zusammenfassung Heckklappe:

Arbeitslohn	: AZ 15,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	204,00
Lackierarbeit	: AZ 19,50 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	265,20
	exkl. USt.	EUR	469,20
	+ 20% USt.	EUR	93,84
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**563,04**

Schadenbeschreibung:

Heckklappe 3x eingedellt - ausrichten und lackieren

© by Audatex 1990-2026

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
*	HECKKL OHNE RAHMEN O INSTANDSETZEN	2937		10,00	3	136,00
				10,00		***136,00***
	10,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***136,00***

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
VERKLEIDUNG U HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	70 92 19 10	3,00	2	40,80
SCHLUSSLEUCHTE M AUS-/EINBAUEN	94 31 19 50	2,00	2	27,20
		5,00		***68,00***
5,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***68,00***

Lackierung (Hersteller):

	zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
	HECKKL OHNE RAHMEN O REPARATURLACK ST S3	2937	55 59 87 03	9,00	122,40	
Z	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG STUFE S3, KUNSTSTOFF S3 (TEIL/E EINGEBAUT)		51 01 71 33	9,50	129,20	
Z	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG (KUNSTSTOFFE) (VERBUNDARBEIT)		51 01 71 93	1,00	13,60	
				19,50	***265,20***	
	19,50 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***265,20***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***265,20***

Zusammenfassung Alufelgen:

Zusammenfassung Alufelgen:

Ersatzteile-Original :		EUR	360,00
	exkl. USt.	EUR	360,00
	+ 20% USt.	EUR	72,00
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**432,00**

Schadenbeschreibung:

Sommer-Alufelgen hinten rechts verkratzt - instandsetzen
Sommer-Alufelge vorne rechts verkratzt - instandsetzen

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
S-ALUFELGE H R		1	180,00	180,00
S-ALUFELGE V R		1	180,00	180,00
				360,00

© by Audatex 1990-2026

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Schadenbeschreibung:

Sitzbezug verschmutzt

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex
Z = Arbeitszeit wurde verändert

Anmerkung:

Das vorliegende KFZ-Gutachten stellt eine fachliche Einschätzung dar und beinhaltet keine Garantien oder Zusicherungen.

Weitere Informationen

weiterer Beteiligter:

Auftraggeber **:** Porsche Bank AG, Vogelweiderstraße 75, AT-5020 Salzburg

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 03.2026, A-SPIE MIT PROJEKTOR, DOPPELSIGNALHORN, 2 LESELEUCHTEN V/H, REGENSENSOR, 3-ZONEN KLIMAAUTOM, ZUSATZHEIZUNG, VERGLASUNG H ABGED, ARMLEHNE H, ZIERL F-RAHM SCHW GL, A-SPIEGEL HZB/KLAPP, KEYLESS ADVANCED, SONNENBLENDENSPIEGEL, ONLINEDIENSTE, EINSTIEGL BELEUCHTET, NOTRUFSYSTEM E-CALL, 6 LAUTSPRECHER, NAVIG-SYS 12.9 ZOLL, UMFELDBEL AMBIENTE 2, STECKDOSE 230V, NEBELSCHEINW LED, SCHEINW LED/TAGFAHRL, LEUCHTW-REG AUTOMAT, LED-LICHTBAND DYNAM, SITZE V HEIZBAR, AUSST STOFF/KUNSTL, LORDOSENST SITZ V, BEIF-SITZ HOEHENVER, ERKENNUNG MUEDIGKEIT, DEKORTEILE I VERCHR, I-SPIEG AUT ABBLENDB, ARMLEHNE V, AUDIOSYSTEM DAB, MULTIF-LENKR CUPRA, DACHHIMMEL SCHWARZ, ALARMANLAGE, MULTIF-ANZ "FPK", GURTWARNER V/H, VORRUESTUNG ANH-VORR, EINPARKHILFE V/H, FRONT ASSIST, RUECKFAHRKAMERA, 1968CCM 110KW, SCR SYSTEM, KAELTEMITTEL R1234YF, 7-GANG DSG, FRONTANTRIEB, FRONTKAMERA, DYNAMIKLENKUNG, SPORTFAHRWERK, AUTOMAT DISTANZREG, REIFEN 225/40 R18..Y, ALURAEDER 7.5 J X 18, RADSCHR-SICHERUNG, RESERVERAD, BREMSSCH V 288X25, DEAKTIVIERUNG AIRBAG, CENTER-AIRBAG SITZ V, PANORAMA GLASSCHIEBE, PARKBREMSE ELEKTR, LADEBODEN VARIABEL, KURZVERSION, 2-SCHICHT-PERLEFFEKT.

Vor-, Altschäden:

Nein

Bereifung:

1. Achse: Laufenn / 225/40 R 18 92 Y Sommer Profil in mm: links: 5,55 rechts: 5,41
2. Achse: Laufenn / 225/40 R 18 92 Y Sommer Profil in mm: links: 6,18 rechts: 6,28

© by Audatex 1990-2026

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden am 29.10.2026 mittels Autopreisspiegel ermittelt:

Bewertungsgrundlage:
Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Autopreisspiegel ermittelt.
(Detailierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Autopreisspiegel-Bewertungsdokument.)

Listenpreis		EUR	39.300,-
Wiederbeschaffungswert		EUR	28.157,-
Händler-Einkaufswert		EUR	21.399,-
Berechnungsgrundlage: Autopreisspiegel (WBW)	*inkl. USt.*	**EUR**	**28.157,-**
Wiederbeschaffungswert ermit. zum 29.10.2026	*inkl. USt.*	**EUR**	**28.160,-**
Prognosewert ermit. zum 29.10.2026	*inkl. USt.*	**EUR**	**21.400,-**

Der Prognosewert beträgt 76% des Wiederbeschaffungswertes.

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner
Wiederbeschaffungswert und Prognosewert gerundet auf Zehner

© by Audatex 1990-2026