DEKRA-Nr: 0357 / 024626 / 2026 / B085578002611 vom 03.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	03.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 263 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Motorhaube nachlackiert*
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.09.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	S-MAX (CDR)(2015->) / S-Max 2.0 EcoBlue Titanium Start/Stopp (EURO 6d)
Aufbauart	Van	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0JXXWPCJNU69221	HSN / TSN	8566 / BQR
DAT €uropa-Code®	012851750100012	DAT Marktindex	DE00G 6316
Km-Stand abgelesen	79997	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1995	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Frost-Weiß / Uni / PN3GZ0

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 17 103 Y	Pirelli / Powergy 2	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 Y	Pirelli / Powergy 2	S /O	5 mm
2 links	235 / 55 R 17 103 V	Continental / EcoContact 5	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 V	Continental / EcoContact 5	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 17 103 V	Nokian / WR Snowproof P	W /O	3 mm
235 / 55 R 17 103 V	Nokian / WR Snowproof P	W /O	3 mm
235 / 55 R 17 103 V	Falken / Eurowinter HS02 PRO	W /O	5 mm
235 / 55 R 17 103 V	Falken / Eurowinter HS02 PRO	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem), Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen), Auspuffblende (Chrom), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 75 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenleuchte im Außenspiegel, Bordcomputer, Dachreling (Aluminium), Doppelendrohr Auspuffanlage, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz), Frontscheibe Verbundglas, Fußmatten Premium, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen), Heckleuchten LED, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kühlergrill verchromt, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 7,5x17 (5x2-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchten im Fond, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch, Power KeyFree-Startfunktion, Raucher-Paket, Reifen 235/55 R17 ...W, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitze vorn verstellbar (4-fach), Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose 230V, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
2714	Business-Paket
39203	Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
34795	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
11286	Sonderlackierung Frost-Weiß
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 13.01.2026 bei Kilometerstand 60.312

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Bremsscheiben hinten Tragbild magelhaft, erneuern (Bild 13, 14, 15, 16)
2. Blinker Außenspiegel rechts gerissen, erneuern (Bild 12)
3. Füllflasche Pannenset abgelaufen, erneuern (Bild 9)
4. Kotflügel vorne rechts, eingedellt, smart repair (Bild 10, 11)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 8)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 9 : Füllflasche Pannenset abgelaufen, erneuern



Bild 10 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, smart repair




Bild 11 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, smart repair




Bild 12 : Blinker Außenspiegel rechts gerissen, erneuern



Bild 13 : Bremsscheiben hinten Tragbild magelhaft, erneuern




Bild 14 : Bremsscheiben hinten Tragbild magelhaft, erneuern



Bild 15 : Bremsscheiben hinten Tragbild magelhaft, erneuern



Bild 16 : Bremsscheiben hinten Tragbild magelhaft, erneuern