INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	7062NKT / WBA21EF0005574978 / 5574978

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.464

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

7062NKT | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	10/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	VH INCORPORA UN CABLE DE CARGA RÁPIDO		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

7062NKT | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

7062NKT | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	559,02	40,00	422,03 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.66 h.	1.25 h.	5,29	0,00		117,32 €
6. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	1.33 h.	5,63	0,00		95,33 €
7. Moldura estribo dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.58 h.	2,46	0,00		34,41 €
8. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
9. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.67 h.	11,31	0,00		121,80 €
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.25 h.	9,53	0,00		103,85 €
11. baliza	-	REPARAR				0,00	0,00		68,25 €
12. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
14. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
17. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Tapa int retrovisor dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
19. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN							**(IVA no incluido)**		**1634,94 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

7062NKT | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,55 h.	252,16 €
Total material pintura	-	58,95 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

7062NKT | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	13,92 h.	535,90 €
Total Recambios	-	450,44 €
Descuento recambios aplicado	-	236,39 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	337,50 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


7062 NKT


7062 NKT


7062 NKT
X1


7062 NKT
X1





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
(P)
Values since Individual
1.6 l/h
-1.2 kWh/h
Total 22464 km
1572.0 km
Journey data
Power %
75
CONTENT
LAYOUT
Door open.
0 1
11:59
10
P
+13.5 °C
0 1
km

MEDIA

TEL

NAV

CHECK CONTROL

No signal 11:59

Bonnet open.

Door open.

Range ---

Tailgate open.

Tailgate open. Please close.

- OFF +

- OFF +

MAX


No signal
11:59
Search
OFF
OFF
MODE
SET
MY MODES
AUTO H
VOL


MEDIA
TEL
NAV
Ciempozuelos
No signal
11:59
Search
OFF
OFF
MAX
REAR
VOL
MY MODES
AUTO H






BMW

WBA21EF00055749 78




BMW LED




P
Door open
MEDIA
TEL
NAV
No signal
12:00
Cienpozuelos
C. Pera
Av. de Madrid
C. del Nogal
Cno. Buzanco
C. Oca
Search
OFF
OFF

54.8













Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8


Manheim
CDK AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim
CCK AUTOMOTIVE

Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim



SAFETY WARNING
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim


ASC AUTOMOTIVE
43R-010794
DOT-24 MZ59 AS1
E6
Manheim
COX AUTOMOTIVE
0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Manheim
COX AUTOMOTIVE
AGC AUTOMOTIVE