Historial del Vehiculo -0560-MHG

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
0560-MHG	19/06/2024	31252	FFP	SUPL. NEUMATICOS	Pinchazo+equilibrado
0560-MHG	19/06/2024	31252	NEU	2 NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 185/65R15 88H EFFIGRIP PERF 2 / Turismo/ VERANO
0560-MHG	19/06/2024	31252	NEU	2 NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 185/65R15 88H EFFIGRIP PERF 2 / Turismo/ VERANO
0560-MHG	03/07/2024	32618	MAN	REV 030.000	Filtro aceite
0560-MHG	03/07/2024	32618	MAN	REV 030.000	Aceite motor - 00W20 OEM
0560-MHG	03/07/2024	32618	MAN	REV 030.000	MANO DE OBRA
0560-MHG	03/07/2024	32618	MAN	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
0560-MHG	03/07/2024	32618	MAN	REV 030.000	Filtro antipolen - VALUE+ - Economic
0560-MHG	03/07/2024	32618	MAN	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
0560-MHG	03/07/2024	32618	MAN	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
0560-MHG	03/07/2024	32618	MAN	REV 030.000	Rellenar niveles
0560-MHG	08/07/2024	32764	NEU	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 185 65 HR15 88 H / Turismo VERANO
0560-MHG	08/07/2024	32764	NEU	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 185 65 HR15 88 H / Turismo VERANO
0560-MHG	03/04/2025	45985	FFP	INTERIORES/HABITACULO	pantalla
0560-MHG	03/04/2025	45985	FFP	INTERIORES/HABITACULO	m.o
0560-MHG	22/05/2025	47786	MAI	SISTEMA DE FRENADO	MANO DE OBRA
0560-MHG	22/05/2025	47786	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Disco freno dl dr
0560-MHG	22/05/2025	47786	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl - VALUE+ - Nueva
0560-MHG	22/05/2025	47786	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Disco freno dl iz
0560-MHG	26/08/2025	55156	NEU	2 NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 185/65 R15 T005 88H TL//8899 / Turismo/ VERANO
0560-MHG	26/08/2025	55156	NEU	2 NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 185/65 R15 T005 88H TL//8899 / Turismo/ VERANO
0560-MHG	10/06/2026	81544	MAI	BATERIA	MANO DE OBRA
0560-MHG	10/06/2026	81544	MAI	BATERIA	Bateria ref 7711575175

Informe de tasación



RENAULT EXPRESS

CONFORT 1.5 BLUE DCI 55 KW (75 CV)

VIN	VF1RJK00770467781
Primera matriculación	31/5/2023
Kilometraje del vehículo	85.278 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	26/10/2026 10:18:45	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	31/5/2023
Modelo	EXPRESS	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VF1RJK00770467781	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,2 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	3,7 mm	Pirelli	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Pirelli	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360




3 | Interior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



4 | Interior

Tipo de daño	Pieza No Original
Modo de reparación	Aceptable



11 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



13 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior





5 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Capó

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Aceptable



7 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Puerta Delant Iz


Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar







12 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



15 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



16 | Piloto Tras DR Exterior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




17 | Piloto Tras IZ Exterior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



18 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



19 | Puerta Deslizante DR

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



20 | Bajo De Caja DR

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




21 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



22 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



23 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



24 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Control

Fotos comerciales





