APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	HM Tongeren
Make:	PEUGEOT
Model / version:	508 - 2018
Vin:	VR3F3DGZTMY512847
Plate:	2AQS010
Mileage:	79581
SOH:	
First registration:	14/06/2021
Color:	Rouge Elixir

ADDITIONAL INFORMATION

Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	?

DOCUMENTS


Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	✗
Maintenance book:	
Number of keys:	2
Original key:	✓

PICTURES













































VIN INFORMATION

Radio avec système de navigation	Ecran tactile	Prise USB
Prise jack	Système télématique	Transmission automatique
8 rapports	2020	Novembre
Projecteurs à réglage automatique	Projecteurs à allumage automatique	Projecteurs à LED
Entourage de vitres chromé	Matière : alliage	Lettre repère (J)
Couleur grise	Diamètre avant 17	Diamètre arrière 17
Largeur avant 7,0	Largeur arrière 7,0	Diamètre avant 17
Diamètre arrière 17	Hauteur avant 55	Hauteur arrière 55
Indice de vitesse avant W	Indice de vitesse arrière W	Largeur avant 215
Largeur arrière 215	Climatisation automatique	Climatisation réfrigérant 1234YF
Accoudoir central arrière	Finition intérieure Carbone	Hybride essence
1598 cm3	1.60 litre	165 kw

224 ch
Euro 6.3
Freins avant à disques
Freins arrière à disques
Rétroviseurs rabattables électriques
Rétroviseurs ton caisse
Siège avant gauche chauffant
Sièges avant chauffants
Siège avant gauche à réglage lombaire
Sièges avant à réglage lombaire
Garnitures tissu et simili-cuir
Direction assistée électrique
Aide au stationnement avant
Aide au stationnement arrière
Caméra avec vision à 180°
Régulateur et limiteur de vitesse
Pare-brise acoustique
Lunette arrière teintée foncée
Vitres portes arrière teintées foncées
Vitres de custode teintées foncées
détecteur de pluie essuie-vitre
Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)
Avertisseur d'angle mort
modifications techniques Initiale
batterie 60 Ah EFR
ventilateur électrique 200 W
chauffage avec régulation de ventilation
filtre pollen anti-allergène
condenseur de 23,5 dm² et de 16 mm d'épaisseur
pays froids
Keyless Entry/Start
système de navigation en couleur
système de chargement sans fil pour Smartphone
fréquence radio Europe
palettes de sélection au volant
fonctionnalité "Mirror Screen"
console centrale noire
console centrale avec éclairage
tapis de protection noir
rétroviseur int jour/nuit automatique dans cadre
éclairage ambiente
accoudoirs latéraux en simili-cuir
ligne d'équipement noir
chargeur de batterie 7 KW
moteur électrique PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle)
berceau av en acier renforcé et filtré
barre stabilisatrice av 30.000 Nm
largeur de voie VA623
radiateur de 28 dm² et de 28 mm d'épaisseur en aluminium
câble de charge T2 pour connexion E/F
embouts échappement g/d chromés
déflecteur d'air double réglable pour radiateur
traverse av inférieure pour réparation améliorée
grille de calandre Elixir rouge
3 couches effet perlé (vernis teinté)

EQUIPMENT

Board computer:	?	**Central locking:**	?
Compressor:	✓	**Cruise control:**	?
Gps:	?	**Power steering:**	?
Rear parking sensor:	?	**Repair kit:**	✓
Front seats heated:	?	**Steering wheel:**	?
Electric windows:	?	**Climate control type:**	
Headlighting type:		**Tow bar type:**	
Charging cables:	0	**Fast charging cables:**	0

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	6 mm		215/55R17 98Y	Summer		?
Front right	6 mm		215/55R17 98Y	Summer		?
Rear left	6 mm		215/55R17 98Y	Summer		?
Rear right	6 mm		215/55R17 98Y	Summer		?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
1	Bumper F	Grooved
3	Wing RR	Grooved
4	Alloy rim RR polished	Grooved
5	Outside rear-view mirror housing R	Grooved
6	Alloy rim FR polished	Scratch(es)
7	Roof	Dent(s)
8	Bumper R	Grooved
9	Charging cable	Missing

Total: 8

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
2	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)	✓	✗	✗

Total: 1

DAMAGES DETAILS

1 - Bumper F - Grooved






3 - Wing RR - Grooved






4 - Alloy rim RR polished - Grooved




5 - Outside rear-view mirror housing R - Grooved

6 - Alloy rim FR polished - Scratch(es)




7 - Roof - Dent(s)




8 - Bumper R - Grooved






9 - Charging cable - Missing




2 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®









SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

Expert

22/10/2026 10:40

