49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	168	----	----	7.4	----	----	--------
Mittel:	123	----	----	5.4	----	----	--------
Hoch:	112	----	----	5.0	----	----	--------
Extra hoch:	138	----	----	6.1	----	----	--------
Kombiniert:	131	----	----	5.8	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1557##N0.30: A2 max 1544###N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+70 kg## N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET40;##225/40 R18 92Y#8,0JX18 ET46;##225/45 R17 91Y#8,0JX17 ET46;##225/45 R17 94V#8,0JX17 ET46;##205/50 R17 93H M+S#6,5JX17 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET43;##225/40 R18 92V M+S#8,0JX18 ET46;##225/45 R17 94V M+S#8,0JX17 ET46;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

046CC0145418

www.PS-Team.de

Audi

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):		Audi
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	GY	SDFYAF1	FD7FD7CW002RT011B174BIAEM1MLN1B20
0.2.1.	Handelsbezeichnung:		A3 Sportback
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------ - ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------ - ------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		--------- - ---------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------ - ------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------ - ------
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:		IP-MQB37WZ_A2_0575-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:		AT-5Q0_0V_0303_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:		13-WAU-715W_GY_DFYA_FD7_01_A-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:		RL-DQ200_7F_20_001-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:		----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:		PR-VW_00221_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:		EV-AU_DGW_D_AVAAAB-WVW-1
0.4.	Fahrzeugklasse:		M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:		AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		
	An der rechten A-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Am Rahmenlängsträger rechts		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:		----------
	----------		
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		WAUZZZGY7PA093341
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:		2023-03-01

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2007/46*2060*26 , erteilt am 2022-12-15
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt 2023-03-01

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

Interne Herstellerdaten

V0938NAEC
V1.RE_NA6

DEU760 B 33103 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZGY7PA093341 HSN:0588
BYB0033080riginal SRU8941812022 001217 91334323 00310

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2624
4.1.	Achsabstand [mm]:	2624
5.	Länge [mm]:	4347
6.	Breite [mm]:	1816
7.	Höhe [mm]:	1440
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1395
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1436
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1875
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	995 / 970
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3375
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1500
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	690
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DFY
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	1498
26.	Kraftstoff:	Benzin/Hybrid
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	110.00 bei 5000
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	9.40
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	224
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1539 / 1526
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	225/45 R17 94V M+S / 8,0JX17 ET46 / B / C1
	Achse 2:	225/45 R17 94V M+S / 8,0JX17 ET46 / B / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AB
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	73.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	66.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1506
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.): 117.3; f_1 (47.1.3.1.): 0.173; f_2 (47.1.3.2.): 0.03292
47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	134.8	21.2	18.1	18.5	---------	---------	0.0000	0.06E11
Gas	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--
andere	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--
Gas	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--
andere	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	---------	
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger vorn, Luftführungsgitter vorne rechts und Schliessteil Stoßfänger vorn eingerissen



Bild 14 : Stoßfänger vorn, Luftführungsgitter vorne rechts und Schliessteil Stoßfänger vorn eingerissen




Bild 15 : Stoßfänger vorn, Luftführungsgitter vorne rechts und Schliessteil Stoßfänger vorn eingerissen



Bild 16 : Stoßfänger vorn, Luftführungsgitter vorne rechts und Schliessteil Stoßfänger vorn eingerissen



Bild 17 : Motorhaube Steinschlag



Bild 18 : Frontscheibe Kleberreste



Bild 19 : Tür hinten rechts eingedellt




Bild 20 : Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Seitenwand hinten links eingedellt




Bild 22 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 25 : Sitz vorn links fleckig



Bild 26 : Wasserabweiser links Marderschaden



Bild 27 : LM-Felge vorn rechts verschrammt

DEKRA-Nr: 0227 / 0100016033 / 2026 / B086678000402 vom 01.06.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	01.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.04.2023	Letzte Zulassung	18.04.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A3 35 TFSI Sportback S tronic S line	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY7PA093341	HSN / TSN	0588 / BYB
Schlüssel-Nr.	10114842	Km-Stand abgelesen	42129
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
		Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Daytonagrau perleffect (Z7S)		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 94 V	Nexen / N blue 4Season AO	A /O	0 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 V	Nexen / N blue 4Season AO	A /O	0 mm
2 links	225 / 45 R 17 94 V	Nexen / N blue 4Season AO	A /O	4 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 V	Nexen / N blue 4Season AO	A /O	4 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dachkantenspoiler S, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, beleuchtet, mit S-Schriftzug, Elektrische Luftzusatzheizung, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion und Schaltwippen, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid, Nichtraucherausführung, Ottopartikelfilter, Rad: Leichtmetallräder - 17 Zoll - 5-Arm, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Steckdose 12 Volt im Fond, Steckdose 12V, Tagfahrlicht, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
QJ1	Aluminiumoptik im Interieur
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
5TD	Dekoreinlage Aluminium Spektrum dunkel
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
PDE	Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk mit Audi drive select
8G1	Fernlichtassistent
3V6	Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent
UH2	Halteassistent
9AK	Komfortklimaautomatik 2-Zonen
X-22366	Lackierung: Daytonagrau Perleffekt
PX2	LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck
2PK	Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-S.-D. unten abgeflacht mit Multifunktion plus und Schaltwipp.
6E3	Mittelarmlehne vorn
7UG	Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
QQ2	Paket Ambiente-Lichtpaket plus
W1E	Paket Business in Verbindung mit Assistenzpaket
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
HX8	Rad: Ganzjahresreifen 225/45 R17 94V
9VD	Radiozubehör: Audi Soundsystem
4A3	Sitzheizung vorn
GB1	Telefon: LTE-Unterstützung für Audi phone box
IU1	Telefon: Smartphone-Interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI touch
4GH	Verglasung: Frontscheibe in Akustikverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	12.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorn, Luftführungsgitter vorne rechts und Schliessteil
   Stoßfänger vorn eingerissen, erneuern (Bild 13, 14, 15, 16)
2. Frontscheibe Kleberreste, reinigen (Bild 18)
3. Sitz vorn links fleckig, reinigen (Bild 25)
4. Wasserabweiser links Marderschaden, erneuern (Bild 26)
5. 1 Funkschlüssel Batterie leer, erneuern
6. LM-Felge vorn rechts verschrammt, smart repair (Bild 27)
7. Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23, 24)
8. Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Steinschlag (Bild 17)
Tür hinten rechts eingedellt (Bild 19)
Seitenwand hinten links eingedellt (Bild 21)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	0 mm	AO
vorne rechts	0 mm	AO

Legende A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat