49. CO_2 -Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO2-Emissionen Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	165	----	----	6.3	----	----	--------
Mittel:	118	----	----	4.5	----	----	--------
Hoch:	101	----	----	3.8	----	----	--------
Extra hoch:	116	----	----	4.4	----	----	--------
Kombiniert:	118	----	----	4.5	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):
   Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 29 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: 1.53 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige:----
4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO2 und Kraftstoff-verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO2-Emissionen Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:							--------
Kombiniert (Erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (Entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
   Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----
   Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1546##NO.30: A2 max 1550###NO 16.2.: with trailer axle 2:+91 kg##NO 35.:##205/55 R17 91V#7,0JX17 ET46;##205/55 R17 91V#6,5JX17 ET46;##205/60 R16 92V#7,0JX16 ET46;##205/60 R16 92V#6,5JX16 ET46;##225/45 R18 91Y#7,5JX18 ET48;##205/55 R17 95V M+S#7,0JX17 ET46;##205/55 R17 95V M+S#6,5JX17 ET46;##

046CC0144994
www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA

0.2. Typ:	Variante:	Version:
NX	ACDTTCX0	NFD7FD7GC0024BIVL0D1A2A

0.2.1. Handelsbezeichnung: OCTAVIA

0.2.2.1Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	---------- - ----------
Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]:	---------- - ----------
Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm2]:	---------- - ----------
Rollwiderstand [kg/t]:	---------- - ----------
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm2]:	---------- - ----------

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB37WZ_A0_0589-TMB-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-5Q0_0V_0306_000-TMB-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 08-SKx-715W_NX_DTTC_FD7_0_A_1_5-000
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ381_7F_19_001-WVW-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: ----------
0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00227_00_000-WVW-1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: ----------
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: SKODA AUTO a.s.,
tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
On the left or right B-pillar, glued or bonded
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBJJ8NX3PY053115
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2023-01-04

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2007/46*0355*13 , erteilt am 2022-09-20

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right, in denen metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-01-04

Ing. Milan Haken
Head Technical conformity

Mlada Boleslav 2023-01-04

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original

TMBJJ8NX3PY053115

1. Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3. Anzahl der Antriebsachsen:	1
Lage der Antriebsachsen:	Axle 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs	non-automated
4. Radstand [mm]:	2667
4.1. Achsabstand [mm]:	2667
5. Länge [mm]:	4689
6. Breite [mm]:	1829
7. Höhe [mm]:	1479
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1499
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1556
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1990
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1060 / 970
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3590
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3. Zentralachsenanhängers [kg]:	1600
18.4. ungebremsten Anhängers [kg]:	740
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTT
22. Arbeitsverfahren:	Compression ignition/ 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:	no
23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs	----------
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line
25. Hubraum [cm³]:	1968
26. Kraftstoff:	diesel
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.:	mono fuel vehicle
26.2 Typ des Zweistoffmotors:	----------
27. Höchstleistung	
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor):	110.00 bei 3000
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28. Getriebe (Typ):					automatic			
Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1 Übersetzungsverhältnisse:	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	225
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1535 / 1531
35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
Achse 1:	205/55 R17 91V / 7,0JX17 ET46 / A / C1
Achse 2:	205/55 R17 91V / 7,0JX17 ET46 / A / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38. Code des Aufbaus:	AC
40. Farbe des Fahrzeugs:	BLACK
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46. Geräuschpegel	
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	74.00 bei 3150
Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47. Abgasnorm [Euro]:	EURO 6 AP
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind	
47.1.1. Testmasse [kg]:	1624
47.1.2. Stirnfläche [m²]:	----------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f0 (47.1.3.0.)	f1 (47.1.3.1.)	f2 (47.1.3.2.)
f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]:	109.5	0.252	0.02859

47.2 Fahrzyklus:	
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-----
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48. Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	$THC+NO_x$	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	26.1	--------	--------	27.7	36.9	--------	0.1600	2.57E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]:	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]:	0.50	
48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Gesamte RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel





Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



ŠKODA
Service-Nachweis

SKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBJJ8NX3PY053115
Typbezeichnung	OCT COM STY TDI110/2.0A7F
Datum der Auslieferung	2023-02-23

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2026-02-19
Laufleistung	93648 km
Auftragsnummer	228659
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Anton Kronseder e.K. Am Schmiedanger 1 84427 St. Wolfgang Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service	
Datum	2025-03-27
Laufleistung	76690 km
Auftragsnummer	226209
Durchgeführt von	Anton Kronseder e.K. Am Schmiedanger 84427 St. Wolfgang Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Frontscheibe Steinschlag im Randbereich



Bild 15 : Frontscheibe Steinschlag im Randbereich



Bild 16 : Türkante Fahrertür angeschlagen



Bild 17 : 3x Delle Seitenteil links



Bild 18 : 3x Delle Seitenteil links



Bild 19 : Anhaftungen am Seitenteil links



Bild 20 : Anhaftungen am Seitenteil links




Bild 21 : Kratzer Tür hinten links



Bild 22 : Stoßfänger hinten Kratzer an der Ladekante

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	377643
Hersteller	SKODA
Model	Octavia
Variante	Style 2.0 TDI
Listenpreis	35.445,38
VIN	TMBJJ8NX3PY053115
Erstzulassungsdatum	1.2.2023
Kennzeichen	M FM1367

Schadensfälle der int. Belegnummer: 377643 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026102158	04.02.2026	| Windschutzscheibe/Reparatur	109,50
2026108976	07.06.2026	| Fahrerseite Seitenteil hinten	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0528 / 046205 / 2026 / B089175000378 vom 22.06.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	22.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 82 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 3 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.02.2023	Letzte Zulassung	28.02.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Octavia Combi 2.0 TDI DSG Style	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJJ8NX3PY053115	HSN / TSN	8004 / AWL
Schlüssel-Nr.	10461722	Km-Stand abgelesen	101650
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Black Magic (F9R) / Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
2	links	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	5 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	5 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelement, Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Airbag: Center-Airbag vorn, Ambientebeleuchtung, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafelmittelteil mit Stoff-Bezug, Automatisch abblendbarer Außenspiegel (Fahrerseite), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhimmel Grau, Dachreling AERO eloxiert, Dekorleiste in Silber-Square mit Ambientebeleuchtung, Dieselpartikelfilter, Digital Cockpit Plus, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Parkbremse ink. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Kessy, schlüsselloses Zugangs-und Start-Stopp-System, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen (5) vorn und hinten höheneinstellbar, LED Nebelscheinwerfer, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten mit Schaltwippen, Lenkrad: höhen-und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Müdigkeitserkennung, Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radio: Musiksystem Bolero mit 10"-Display, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Sprachbedienung, Regensensor und Fahrlichtassistent, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 17" Leichtmetallfelgen Rotare AERO, SKODA Care Connect, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner, Steckdose 12-V im Kofferraum, Telefon: Phonebox mit induktiver Ladefunktion (Verbindung über die Außenantenne), Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PK1	Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar inklusive Gespannstabilisierung und Adapter
3CX	Gepäcknetztrennwand Lackierung: Perleffekt
PLF	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad im Sportdesign mit Schaltwippen
WCP,YOZ	Paket: Infotainmentpaket Columbus (Style, RS)
WP1	Paket: Parken & Licht (Style, Sportline)
4KF	Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 19.02.2026 bei Kilometerstand 93.648

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe Steinschlag im Randbereich, erneuern (Bild 14, 15)
2. Türkante Fahrertür angeschlagen, smart repair (Bild 16)
3. 3x Delle Seitenteil links, drücken (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Steinschläge,
Kratzer Tür hinten links, polieren (Bild 21)
Anhaftungen am Seitenteil links, polieren (Bild 19, 20)
Stoßfänger hinten Kratzer an der Ladekante, (Bild 22)