DEKRA


DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZAC5JACLX SJM16777	Erstzulassung	19.09.2025	Außenfarbe	Solid Black
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	19 880 km
Modell	1,2 GSE T3 100 PS Altitude				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	03.07.2026	Datum der Bewertung	07.07.2026
Datum Beauftragung	22.09.2025		



Fahrzeugausstattung


Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel ✔

Reifen

Winter Kit



Schadendetails

1



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	238,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
Intensität	-	Lackierungskosten	238,00€	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	**Nettokosten**	**238,00€**

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

2



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	18,00€	Gesamtkosten	[illegible]
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,50	Abwertu	
		Lackierungskosten	210,00€	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**228,00€**
Reparaturmethode	Reparieren				

3

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

4

Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

5



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	80,00€	**Nettokosten**	**80,00€**
Reparaturmethode	Smart Repair				

6

Bauteil	Nachlass Lackierung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-67,20€
Beschreibung	-	Lackierungszeit	-0,48	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-67,20€	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-67,20€**
Reparaturmethode	Lackierung				

7

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	195,00€
Beschreibung	-	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**195,00€**
Reparaturmethode	Lackierung				

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	90,00€	0,20	18,00€	-	-	18,00€
Lackierung	140,00€	2,72	380,80€	-	-	380,80€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	140,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	0,00€	-	-	0,00€
Pauschale	275,00€	-	-	275,00€