Historial del Vehiculo -6091-MJH

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	1401 - SUSTITUIR FILTRO AIRE
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	A4BA - SUSTITUIR PASTILLAS FRENO DL
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	164009757R - FILTRO COMBUSTIBLE
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	A4W0 - SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	410A12582R - PASTILLAS FRENO DL
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	152092567R - FILTRO ACEITE
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	0230 - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	165464PM0A - FILTRO AIRE
6091-MJH	31/10/2024	67803	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
6091-MJH	25/01/2026	123442	ANUAL 1	288814986R - BRAZO IZ LIMPIAPARABRISAS
6091-MJH	25/01/2026	123442	ANUAL 1	7179 - SUSTITUIR BRAZO DR LIMPIAPARABRISAS
6091-MJH	22/04/2026	135646	ANUAL 1	402068053R - JGO DISCOS FRENO DL
6091-MJH	22/04/2026	135646	ANUAL 1	02XB - SUSTITUIR JGO DISCOS-PASTILLAS DL
6091-MJH	22/04/2026	135646	ANUAL 1	410A12582R - PASTILLAS FRENO DL
6091-MJH	21/02/2025	102944	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - RELLENAR NIVELES
6091-MJH	21/02/2025	102944	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
6091-MJH	21/02/2025	102944	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 185 65 HR15 88 H / Turismo VERANO
6091-MJH	21/02/2025	102944	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
6091-MJH	21/02/2025	102944	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 185 65 HR15 88 H / Turismo VERANO
6091-MJH	21/02/2025	102944	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
6091-MJH	21/02/2025	102944	ANUAL 1	GTT62000 - VERIFICAR DIAGNOSIS
6091-MJH	21/02/2025	102944	ANUAL 1	AB01 - SERV INSPECCIÓN A+B
6091-MJH	21/02/2025	102944	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
6091-MJH	21/02/2025	102944	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
6091-MJH	21/02/2025	102944	ANUAL 1	152092567R - FILTRO ACEITE
6091-MJH	21/02/2025	102944	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
6091-MJH	21/02/2025	102944	ANUAL 1	N/CGTTG0001 - SUSTITUIR RELLENAR NIVELES
6091-MJH	19/05/2026	0	COLISIÓN SIN CONTRARIO	VALORACION
6091-MJH	18/02/2026	125072	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
6091-MJH	18/02/2026	125072	ANUAL 1	8550504590 - FILTRO ACEITE

6091-MJH	18/02/2026	125072	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
6091-MJH	18/02/2026	125072	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
6091-MJH	18/02/2026	125072	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
6091-MJH	18/02/2026	125072	ANUAL 1	N/CGTTG0001 - SUSTITUIR RELLENAR NIVELES
6091-MJH	18/02/2026	125072	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
6091-MJH	18/02/2026	125072	ANUAL 1	AB01 - SERV INSPECCIÓN A+B
6091-MJH	18/02/2026	125072	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - RELLENAR NIVELES
6091-MJH	18/02/2026	125072	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
6091-MJH	12/03/2025	106321	SUPL. NEUMATICOS	PINCHAZO EN RUEDA TRASERA DERECHA
6091-MJH	11/09/2025	113912	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 185 65 HR15 88 H / Turismo VERANO
6091-MJH	11/09/2025	113912	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 185 65 HR15 88 H / Turismo VERANO
6091-MJH	11/09/2025	113912	SERV. NEUMATICOS	
6091-MJH	10/05/2024	54590	2 NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 185/65 R15 T005 88H TL//8899 / Turismo/ VERANO
6091-MJH	10/05/2024	54590	2 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO
6091-MJH	10/05/2024	54590	2 NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 185/65 R15 T005 88H TL//8899 / Turismo/ VERANO
6091-MJH	07/03/2024	34322	REV 030.000	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
6091-MJH	07/03/2024	34322	REV 030.000	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
6091-MJH	07/03/2024	34322	REV 030.000	Mano de Obra Mecánica: SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
6091-MJH	07/03/2024	34322	REV 030.000	0230 - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
6091-MJH	07/03/2024	34322	REV 030.000	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
6091-MJH	07/03/2024	34322	REV 030.000	Ajuste Mapfre
6091-MJH	07/03/2024	34322	REV 030.000	1987435011 - FILTRO ANTIPOLEN
6091-MJH	07/03/2024	34322	REV 030.000	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
6091-MJH	07/03/2024	34322	REV 030.000	F026407088 - FILTRO ACEITE
6091-MJH	07/03/2024	34322	REV 030.000	N/CGTTH0090 - SUSTITUIR RELLENAR NIVELES
6091-MJH	07/03/2024	34322	REV 030.000	GEN11 - ACEITE MOTOR
6091-MJH	07/03/2024	34322	REV 030.000	Mano de Obra Mecánica: A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
6091-MJH	07/03/2024	34322	REV 030.000	SIN REFERENCIA - RELLENAR NIVELES
6091-MJH	03/10/2024	0	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Luna

Informe de tasación



RENAULT CLIO

EQUILIBRE BLUE DCI 74KW (100CV)

VIN	**VF1RJA00871194029**
Primera matriculación	**18/7/2023**
Kilometraje del vehículo	**147.247 km**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	**3/9/2026 11:27:25**	Descripción de la dirección de inspección	**Hartmann MADRID-2**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	**RENAULT**	Primera matriculación	**18/7/2023**
Modelo	**CLIO**	Tipo de carrocería	**Berlina**
VIN	**VF1RJA00871194029**	Tipo de combustible	**Gasolina**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	**2**	Documento de matriculación	**No**
Ficha Ténica	**No**	Tipo de libro de mantenimiento	**Libro de mantenimiento presente**
Manual de instrucciones	**Sí**		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados


Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior





1 | Tapizado Asiento Tras

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Importe

Exterior





2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Capó

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Pintar



5 | Parabrisas


Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reparación Parabrisas






6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



7 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**



8 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**



9 | Maneta exterior puerta Del Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



10 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



11 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




12 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




13 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



14 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



15 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



16 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar

Informe de tasación

Fotos comerciales

