Händlerinformationen / Dealer-information

- beh. Schaden Front links (SST)

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



BMW 5er

BMW 520d Touring Aut.

Fahrgestellnummer (FIN)	**WBA31BN080CK85153**
Kilometerstand (km)	**113.613**
Erstzulassungsdatum	**17.06.2022**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**190 PS**
Leistung kW	**140 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Mineralweiß Metallic**
Interieurfarbe	**Kunstleder Sensatec Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11577708**	Besichtigt am	**14.10.2026 12:41:09**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	245/45 R 18 100 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	245/45 R 18 100 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	245/45 R 18 100 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	245/45 R 18 100 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Alufelge vorne links	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
2 | Tirefit	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
3 | Kompressor	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
4 | Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
5 | Windschutzscheibe	Riss	>30 cm	Ersetzen

SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | Alufelge vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





2 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Kompressor

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






4 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1







5 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Riss**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagemöglichkeiten	Active Guard	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzrei	Alarmanlage
Ambientes Licht	Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsas	Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Außentemperaturanzeige
BMW ID	Bordcomputer	Bremsleuchte, dritte
ConnectedDrive Services	Dachreling, silber matt	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Driving Assistant	Durchladesystem
Dyn. Stabilitäts Control (DSC) inkl. DTC	Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernlichtassistent	Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Fußmatten in Velours
Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.
Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hin.	Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckscheibe separart zu öffnen	Heckscheibenwischer	Hinterachsluftfederung mit Niveauregul.
Innenspiegel automatisch abblendend	Integral-Aktivlenkung	Intelligenter Notruf
Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt	Kindersicherung in den hinteren Türen	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik 2-Zonen erweiter. Umfänge	Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind.	Kopfstützen (5)
Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni	LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Lenkradheizung	Lenkrad: Sport-Leder m. Multifunktion	LMR Doppelspeiche 844 8J x 18"
LMR Turbinenstyling 645 7,5 J x 17"	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	Mittelarmlehne im Fond
Navigationssystem: BMW Live Cockpit Pro.	Paket: Business	Paket: Connected Package Professional
Park Distance Control (PDC),vorn +hinten	Parkbremse, elektromechanisch	Polster: Stoff
Polsterung: Sensatec perforiert	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor	Reifendruckanzeige	Rekuperationssystem
Schlüsselloser Motorstart	Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitz: Sitzheizung vorn	Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch	Start-/Stop-Knopf
Steckdose in Mittelkonsole und Gepäckra	Telefon: WLAN Hotspot	Teleservices
Verzurrösen im Gepäckraum	Vorbereitung Fahrerassistenz I	Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital


Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.


FAHRZEUGBILDER



























Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP