TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Mühlheim
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 18.09.2026
Protokollnummer: 47748890
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Matthias Budich

WMW21BS0703N22862

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	65.538 km
Hersteller	MINI	**Restlauf bis Service**	6 Monat(e)
Typ/Modell	Countryman Cooper SE ALL4	**HU (Bericht lag vor)**	03/2028
Vehicle Identification number	WMW21BS0703N22862	**Leistung**	92 kW
Hubraum	1.499 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	11.03.2021	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	03/2026, 57.434 km	**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (1xBatterie) - leer - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Tirefit komplett

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R18 99W	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R18 99W	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Mühlheim
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum:	18.09.2026
Protokollnummer:	**47748890**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Matthias Budich

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	MINI	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	Countryman Cooper SE ALL4	**Laufleistung (abgelesen)**	65.538 km
Vehicle Identification number	WMW21BS0703N22862	**Erstzulassung**	11.03.2021

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Mühlheim
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum:	18.09.2026
Protokollnummer:	**47748890**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Matthias Budich

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

NOx:	**4.8**	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	**0.38**	mg/km
Partikelzahl:	**2.34**	$*10^{10}km^{-1}$
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m^{-1}
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: **60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: **60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	**40** g/km	**1.7** l/100km

Abweichungsfaktor:	-
Differenzierungsfaktor:	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	**131**	Wh/km
Elektrische Reichweite	**61**	km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	**nein**	
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	-	
3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	-	g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	- g/km	**8.8** l/100km
Mittel	- g/km	**6.5** l/100km
Hoch	- g/km	**6.3** l/100km
Höchstwert	- g/km	**8.1** l/100km
Kombiniert	- g/km	**7.3** l/100km
Gewichtet, kombiniert	**41** g/km	**1.8** l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km

5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC,weighted)	**151**	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	**49**	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	**57**	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/55 R18 96H M+S 6 1/2Jx18 ET42* 1/2: 205/60 R17 93H M+S 6 1/2Jx17 ET39* 1/2: 225/45 R19 96W 8Jx19 ET47* 1/2: 225/45 R19 96Y 8Jx19 ET47* 1/2: 225/50 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/50 R18 95W 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/50 R18 99W 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/55 R17 97H M+S 7 1/2Jx17 ET52* 1/2: 225/55 R17 97W 7 1/2Jx17 ET52*

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft **B**

046CC0105323

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **000043** VVS **00004 3** TSN **DBK**
DE 00 035089 WMW21BS0703N22862 1793245

WMW21BS0703N22862

Der Unterzeichner:
Jean-Philippe Parain
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**MINI**
0.2	Typ:	**FMX**
	Variante:	**21BS**
	Version:	**IAW50000**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**Countryman Cooper SE ALL4**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000367-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000023-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-P25**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100216-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000030-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**EV-0000049-WBA-1**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
		-
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WMW21BS0703N22862**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2021-02-23**

mit dem in der am **2020-10-02**

erteilten Genehmigung **e1*2007/46*1682*10**

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) **24.02.2021** (Datum)

(Unterschrift) Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	2 Achse 1/2	**Verteilergetriebe**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2670** mm
5.	Länge:	**4297** mm
6.	Breite:	**1822** mm
7.	Höhe:	**1559** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1790** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1839** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2270** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1115** kg
	Achse 2:	**1205** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	- kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	- kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	- kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	- kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**B38A15A**
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**OVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**3;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1499** cm^3
26.	Kraftstoff: **Hybr.B/E ext. aufl.**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**92.00** kW bei **5000** min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**70.00** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	**28.00** kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
4.459	**2.508**	**1.556**	**1.142**	**0.851**	**0.672**	-	-

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes	**3.944**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**196** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1563** mm	2. **1565** mm	
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:			
	1: **225/50 R18 99 W**	**7,5Jx18/ET51**	**A**	**C1**
	2: **225/50 R18 99 W**	**7,5Jx18/ET51**	**A**	**C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**WEISS/SCHWARZ**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**78.10** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3750** min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**69.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1918** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**133.0** N
47.1.3.1	f1	**0.368** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03612** $N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - **Benzin/Diesel**
CO:	**205.3** mg/km
THC:	**11.4** mg/km
NMHC:	**9.2** mg/km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	339441
Hersteller	MINI
Model	Countryman
Variante	DE - SUV5 Cooper SE PHEV EU6d, Cooper SE ALL4 (OPF), (Facelift) 2020 - 2021 1.5 Cooper SE PHEV
Listenpreis	38.403,38
VIN	WMW21BS0703N22862
Erstzulassungsdatum	11.3.2021
Kennzeichen	F-IM 515E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 339441 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026112947	16.08.2026	| Windschutzscheibe/Reparatur	197,00

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn