



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000949286-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**H-PE 275E**
Referenznummer:	**31252402**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (SX2)(05.2023->) Prime Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**TMAH081A9RJ005282**	Laufleistung abgelesen:	**10000 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**26.09.2024 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**06.10.2026 Parkstraße 2, 14974 Ludwigsfelde**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 160 kW (218 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Abyss Black / MIC**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**09.2027 / 09.2027**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Erstservice nicht fällig**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**- / -**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**1 - Sehr gut**	Zustand innen:	**1 - Sehr gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**235/45/R19/99V 9 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**235/45/R19/99V 9 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**235/45/R19/99V 9 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**235/45/R19/99V 9 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Frontantrieb
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Assistenz-Paket
  Einparkhilfe seitlich, Kamerasystem Around View, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe, Zierleisten verchromt
  3. Bremsleuchte
- Digitaler Fahrzeugschlüssel im Smartphone
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 160 kW (cont. 53 kW)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (In Cabin Camera, ICC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterieheizsystem
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Effizienz-Paket
  Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 1.5 (Highway Driving Assist, HDA 1.5)

- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
  Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektr. hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
- Gepäck-/Laderaumleuchte LED
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 65,4 kWh (Lithium-Ionen)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladeklappe beheizbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- LED-Leuchtband am Heck
- LED-Leuchtband vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) 3-Speichen
  Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- LM-Felgen
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach

- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Navigationssystem
- Nebelschlussleuchte
- Notladekabel (ICCB)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Prime-Paket
- Projektor-Scheinwerfer LED
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Service-System: Online Update OTA (Over The Air)
- Service-System: Plug & Charge
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Suede / Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Smart-Key
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonderlackierung Engine Red Uni
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss (Typ C, 2-fach)
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- V2L-Paket
  Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe, Vehicle-to-Load Stecker (V2L)
- Verglasung Akustikglas
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Vorheizsystem für Batterie
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer

Sonderausstattung

- BOSE-Paket
  Subwoofer, 7 Lautsprecher, Sound-System Bose, Soundgenerator (innen)
- LM-Felgen 7,5x19 (5-Arm, Stern-Design)
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitz-Komfort-Paket mit Sitzpolster in Leder
  Sitzheizung hinten, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitz vorn links mit Relax-Funktion, Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**-** -
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	In Ordnung	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis:	*Hinweis: Service kurz nach Rückgabe fällig.

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Felge Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Motorhaube	Harz-/ Säureeinwirkung	Auslegen / Polieren
5.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer Tief Bis Grundierung	Lackieren

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Batterie Ladung	Fällig	Nacharbeiten

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum


Felgen


Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




3. Felge Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Motorhaube
Harz-/ Säureeinwirkung - Auslegen / Polieren



4. Motorhaube
Harz-/ Säureeinwirkung - Auslegen / Polieren




4. Motorhaube
Harz-/ Säureeinwirkung - Auslegen / Polieren



4. Motorhaube
Harz-/ Säureeinwirkung - Auslegen / Polieren



5. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Lackieren



5. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Lackieren



5. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Lackieren



6. Batterie Ladung
Fällig - Nacharbeiten



6. Batterie Ladung
Fällig - Nacharbeiten

22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	H -PE 0275E	Fahrgestell-Nummer:	TMAH081A9RJ005282
Vertrags-Nummer:	89215088	Erstzulassung:	26.09.2024
Internes KZ:	15178725	Kilometer-Stand:	10000

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Abyss Black Mineraleffekt | Polsterung: Leder - Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**39.655,46**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19" Leichtmetallfelgen	588,24
Abyss Black Mineraleffekt	0,00
Assistenz-Paket	0,00
Assistenz-Paket 2	840,34
BOSE Soundsystem-Paket	630,25
Elektrische Heckklappe mit Easy-Open-Funktion	0,00
Glas-Schiebedach	588,24
Leder - Schwarz	0,00
Mineraleffekt-Lackierung	546,22
Prime-Paket	2.941,18
Sitz-Komfort Paket mit Sitzpolsterung in Leder	1.260,50
V2L-Paket	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**47.050,43**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**55.990,01**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	55.990,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	172	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,100
Leergewicht (kg):	1773	zul. Gewicht (kg):	2220

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **89215088**
Amtliches Kennzeichen: H -PE 0275E

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **89215088**
Amtliches Kennzeichen: H -PE 0275E

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer