addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510914677
Fecha: 04/09/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:	3564MYH	**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:	VR3USHNK3SJ562796	**Kilómetros:**	27183
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	2008 Allure Gasolina 100 SS 6 Vel MAN

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:	GUADALIX PARK LOGISTIC, S.L.	**Fecha Peritación:**	03/09/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Good Year 215/60/R17 96H 4,8 mm //Neumatico DI Good Year 215/60/R17 96H 4,8 mm //Neumatico TD Good Year 215/60/R17 96H 5,3 mm //Neumatico TI Good Year 215/60/R17 96H 5,3 mm / /

DAÑOS



Elemento	FALDON .PARAGOLPESREPARAR
Posición	Trasero
Daños	None








Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	ALETA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	FALDON .PARAGOLPES
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	374,20 €


FOTOS GENERALES






Puerta y maletero
abiertos
27183 km
50 90
PEUGEOT


3564 MYH





3564 MYH


3564 MYH


3564 MYH








A/C
Teléfono
Cajón de aplicaciones
AUTO
Mirror Screen
Ajustes







