Formentor



Fahrzeugdaten

Verwertungstyp	Standard
Farbe	dunkelgrau - metallic-perleffekt
Kilometerstand	19.123 km
Motor (Treibstoff)	Diesel
Hubraum	1.968 ccm
Leistung	110 kW/ 150 PS
Getriebeart	DSG 7-Gang
Antriebsart	Frontantrieb
Türen	5
Steuerart	Regelbesteuerung
NoVA-Satz	10.0 %
NoVA	Bereits abgeführt
NoVA Rückvergütung	-
Verbrauch	5,3 l/100km
CO2 Emission	139 g/100km
Emissionsklasse	EURO 6 EB
Erstzulassungsdatum	21.05.2026
Modelljahr	2026
Modellcode	KMPBLZ06
Farbcode	GRAU DP
Fgst-Nr.	VSSZZZKM3TR069362
Vorbesitzer	1
Eurotax	-
Sitze	5
Chassis	SUV Coupé
Nettogewicht	1.541 kg
Gesamtgewicht	2.060 kg
Infotext	Mietwagen - ARAC entscheidet über Verkauf und stellt die Rechnung aus.

Neuwagen-Informationen

Allgemeiner Preis

Modellpreis:	EUR	33.837,21
Farbpreis:	EUR	622,04

Mehrausstattungspreis

PTC - SKYLINE Panorama-Glasdach	EUR	897,64
PG6 - Reserverad platzsparend	EUR	78,73
P07 - Felgen Alu 19" "ARTIC" Schwarz	EUR	1.153,54
RN4 - Navigationssystem 12,9" (32,8cm)	EUR	645,66
PRP - Anhängevorrichtung Vorbereitung	EUR	173,23
FTE - Fußmatten Original Textil	EUR	98,43
WW1 - Winter-Paket	EUR	314,95
YW8 - 5 Jahre / 100.000 km Garantie	EUR	0,00
WB1 - EDGE Paket	EUR	897,64
Summe Mehrausstattungen	**EUR**	**4.259,82**

Gesamtpreis netto	**EUR**	**38.719,07**
10.0% NoVA-Satz	EUR	3.871,91
Umsatzsteuer 20.0%	EUR	7.743,82
Gesamtpreis inkl. 10.0% NoVA-Satz Umsatzsteuer 20.0%	EUR	50.334,80

Ausstattung

230V-Steckdose im Gepäckraum	2x USB-C vorne + 2x USB-C hinten
3-Punkt-Sicherheitsgurte	3-Zonen-Klimaanlage "Climatronic"
5 Jahre / 100.000 km Garantie	5 Jahre / 100.000 km Garantie
7 Lautsprecher	Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Alkohol-Interlock Vorbereitung
Ambientebeleuchtung Tür einfärbig	Anhängevorrichtung Vorbereitung
Außenspiegel elektr. verstell-/beheiz-,	Außenspiegel in Dark Aluminium
Ausweich- und Abbiegeassistent	Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Bordwerkzeug	CUPRA Ausführung
CUPRA CONNECT 3.0	CUPRA Fahrprofile
CUPRA Full Link WIFI	Coming Home & Leaving Home Funktion
DSG Wippschalter (shift by wire)	Dachhimmel schwarz
Dachreling Schwarz glänzend	Differentialsperre (XDS)
Digitaler Radioempfang (DAB)	Digitales Cockpit Plus 10"
Doppelton-Signalhorn	EDGE Paket
Einstiegsleisten beleuchtet	Elektronische Handbremse mit Auto-Hold
Felgen Alu 19" "ARTIC" Schwarz	Fensterheber elektrisch vorne & hinten
Fensterschachtleisten Schwarz glänzend	Fernlichtassistent
Front Assist	Fußmatten Original Textil
Gurtanschnallkontrolle auf allen	Heckklappe manuell
Heckscheiben Wisch-/Waschanlage	Induktionsladeschale belüftet (15 Watt)
Innenspiegel automatisch abblendend	Kessy (Keyless Go)
Kindersitzbefestigung für I-Size	Kopfstützen vorne und hinten
Kopfstützen vorne und hinten	Kopfthorax-Airbags vorne und hinten
Kreuzungsassistent	Lüftungsumrandung in Dark Aluminium
LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	LED-Rückleuchten inkl. dynamischer
Ladeboden variabel	Lendenwirbelstütze f. Fahrer & Beifahrer
Leseleuchten LED vorne und hinten	Leuchtweitenregulierung automatisch
Müdigkeits- und Ablenkungserkennung	Media System 12,9" (32,8cm)
Mehrlenker-Hinterachse	Mittelarmlehne hinten inkl. Rücksitz-
Mittelarmlehne vorne	Navigationssystem 12,9" (32,8cm)
Nebelschlussleuchte	Parksensoren vorne und hinten
Pedale in Aluminium-Optik	Preisschutz

Progressivlenkung	Radschrauben Standard ohne
Rechtshinweise mobile Online-Dienste	Regen- und Lichtsensor
Reifendruckkontrolle	Reserverad platzsparend
SKYLINE Panorama-Glasdach	Scheiben abgedunkelt (ab B-Säule)
Seitenschutzleisten in Schwarz glänzend	Sitzbezug Stoff
Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel	Sport-Komfortsitze
Spracherkennung	Spurhalteassistent
Start-Stopp-System	Stoßfänger CUPRA
Supersport-Lenkrad beheizbar	Taschen an der Rückseite der Vordersitze
Tire-Mobility-Set	Verkehrszeichenerkennung
Voll-LED-Scheinwerfer (HIGH)	Vordersitze höhenverstellbar
Wärmeschutzverglasung Frontscheibe	Wegfahrsperre elektronisch
Welcome Light im Außenspiegel	Winter-Paket
Wischwasserstandsanzeige	Zentralairbag zwischen den Vordersitzen

Bilder











VSSZZZKM3TR069362


MD-5L8HS
TH B 9368
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
27
28
29
30


10:08
29.10.2026
Fahrzeit
0:00 h
Ø-Verbrauch
--,- l/100km
Fahrstrecke
0 km
Ø-Geschw.
5 km/h
370 km
19123 km




10:08
Service
Assistenten
Fahrzeug
Status
Fahrdaten
Ölwechsel-Service fällig
in 10900 km / 555 Tagen
Inspektion fällig
in 10900 km / 555 Tagen
Serviceposition Wischer
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: VSSZZZKM3TR069362
AUTO
22.0 °C
CLIMA
21.5 °C


CUPRA
FORMENTOR
BITTE LESEN














HANKOOK


HANKOOK
245/40R19 94W


mm/inch
561
OFF ON ZERO




mm/inch
570
OFF ON ZERO




mm/inch
598
OFF ON ZERO




643
OFF ON ZERO


CUPRA


DEKRA


DEKRA


DEKRA







Nachfolgende Bilder dokumentieren den Fahrzeugzustand und wurden nicht als Schaden bewertet.

Die Abnützung ist ☑ und entspricht den Einsatzbedingungen.





Unser Zeichen : 18106853
Gutachten-Nr. : 261689

Porsche Bank AG
Vogelweiderstraße 75
A-5021 Salzburg

Reparaturfirma

Besichtigung
Besichtigungsort
Bes.-Zustand

G U T A C H T E N

Betrifft	: PKW / M1 Cupra Formentor 2,0 TDI Cupra DSG Formentor		
Deckungsart	: Leasingfahrzeug	**Nächste § 57a Beg.**	: Mai 2029
Fahrgestell-Nr.	: VSSZZZKM3TR069362	**Eigen-/Gesamtgew.**	: 1.534 kg / 2.060 kg
National-/Modellcode	: 281458 / 07	**Sitzplätze**	: 5
Erstzulassung	: 21.05.2026	**Allgemeinzustand**	: Optisch gut
Tachostand	: 19.123 km abgelesen	**Lackart/Farbe**	: 2-SCHICHT-METALLIC / Grau
Hubraum/Leistung	: 1.968 cm³ / 110,00 kW	**Lackzustand**	: nass / verschmutzt
Kraftstoffart	: Diesel	**Alter**	: 6 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technik	EUR	0,00	0,00	0,00
Hecklappe	EUR	584,80	116,96	701,76
Alufelge	EUR	190,00	38,00	228,00
nicht verrechenbare Mängel	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	774,80	154,96	929,76

Reparaturdauer ca. ein Arbeitstag

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

NEUWERT	: serienmäßige Grundausstattung	*inkl. USt.*	**EUR**	**41.900.-**
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 5	*inkl. USt.*	**EUR**	**33.050.-**
PROGNOSEWERT	:	*inkl. USt.*	**EUR**	**25.450.-**
SCHÄTZWERT:		*inkl. USt.*	**EUR**	**24.000.-**

Zusammenfassung Technik:

Schadenbeschreibung:

Zusammenfassung Checkliste:

Besichtigungsbedingungen	Ja	Nein
Motorlauf	X	
Probefahrt		X
Hebebühne		X
Testbericht vorhanden		X

Wartung	fällig	nicht fällig	nicht relevant
Inspektion		X	
Ölservice		X	
§57a Überprüfung		X	
Bremsflüssigkeit		X	
Reifenfüllflasche			X

Fehlteile	vorhanden	nicht vorhanden	nicht relevant
Schlüssel / Anzahl:	2		
Fernbedienung Standheizung			X
Bordmappe	X		
Navi-SD			X
Kopfstützen	X		
Hutablage / Rollo	X		
Wagenheber	X		
Alle Ladekabel (e-Fahrzeuge)			X

Innenraum	Ja	Nein
Raucherfahrzeug		X

Räder	am Fahrzeug	im Fahrzeug	nicht vorhanden
Originalfelgen	X		
Sommerreifen	X		
Winterräder			X
Reserverad		X	
Pannenset		X	

Zusammenfassung Hecklappe:

Zusammenfassung Hecklappe:

Arbeitslohn	: AZ 15,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	204,00
Lackierarbeit	: AZ 28,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	380,80

© by Audatex 1990-2026

exkl. USt.	EUR	584,80
+ 20% USt.	EUR	116,96
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**701,76**

Schadenbeschreibung:

Heckklappe 3x eingedellt - ausrichten und lackieren

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
*	HECKKLAPPE UNTERH INSTANDSETZEN	2938		10,00	3	136,00
				10,00		***136,00***
	10,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***136,00***

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
HECKLEUCHTE H M AUS-/EINBAUEN	94 31 19 50	2,00	2	27,20
VERKL U HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	70 92 19 10	3,00	2	40,80
		5,00		***68,00***
5,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***68,00***

Lackierung (Hersteller):

zu lackierender Teil	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
HECKKLAPPE UNTERH REPARATURLACK ST S3	2938	55 59 87 03	9,00	122,40	
VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG STUFE S3, KUNSTSTOFF S3 (TEIL/E EINGEBAUT)		51 01 71 33	19,00	258,40	
			28,00	***380,80***	
28,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***380,80***
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***380,80***

Zusammenfassung Alufelge:

Zusammenfassung Alufelge:

Ersatzteile-Original	:	EUR	190,00
	exkl. USt.	EUR	190,00
	+ 20% USt.	EUR	38,00
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**228,00**

Schadenbeschreibung:

Sommer-Alufelge vorne rechts verkratzt - instandsetzen

© by Audatex 1990-2026

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
S-ALUFELGE V R		1	190,00	190,00
				190,00

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Schadenbeschreibung:

Kotflügel vorne rechts oberflächlich verkratzt

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Anmerkung:

Das vorliegende KFZ-Gutachten stellt eine fachliche Einschätzung dar und beinhaltet keine Garantien oder Zusicherungen.

Weitere Informationen

weiterer Beteiligter:

Auftraggeber **:** Porsche Bank AG, Vogelweiderstraße 75, AT-5020 Salzburg

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 03.2026, 3-ZONEN KLIMAAUTOM, ZUSATZHEIZUNG, A-SPIE MIT PROJEKTOR, A-SPIEG EL/HZB/KLAPP, KEYLESS ADVANCED, RUECKFAHRKAMERA, KOMFORT-OEFF HECKKL, NOTRUFSYSTEM E-CALL, ONLINEDIENSTE, USB ANSCHLUSS, ANTENNE AM/FM, EINSTIEGL BELEUCHTET, NAVIG-SYS 12.9 ZOLL, UMFELDBEL AMBIENTE 2, LEUCHTW-REG AUTOMAT, STECKDOSE 230V, AUSSTATT STOFF, SITZE V HEIZBAR, ERKENNUNG MUEDIGKEIT, LICHT-/REGENSENSOR, SPORT LENKR SCHALTW, RADIO-EMPFANG DIGIT, GURTWARNER V/H, DACHHIMMEL SCHWARZ, KAELTEMITTEL R1234YF, ALARMANLAGE, VORRUESTUNG ANH-VORR, NOTBREMSSYS ASSIST, PARKLENKASSIST IPA, 1968CCM 110KW, SCR SYSTEM, 7-GANG DSG, FEDERBEREICH 07, FRONTKAMERA, REIFEN 245/40 R19..W, FELGE 8 J X 19 AL, RADSCHR-SICHERUNG, RESERVERAD, CENTER-AIRBAG SITZ V, PANORAMADACH ELEKTR, DACHREL SCHW HOCHGL, ZIERL SEITENF SCHWA, LADEBODEN VARIABEL, BREMSE HINTEN 272X10, SPORT, 2-SCHICHT-METALLIC.

Vor-, Altschäden:

Nein

Bereifung:

1. Achse: Hankook / 245/40 R 19 94 W Sommer Profil in mm: links: 5,61 rechts: 5,70

© by Audatex 1990-2026

2. Achse: Hankook / 245/40 R 19 94 W Sommer Profil in mm: links: 5,98 rechts: 6,43

© by Audatex 1990-2026

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden am 29.10.2026 mittels Autopreisspiegel ermittelt:

Bewertungsgrundlage:
Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Autopreisspiegel ermittelt.
(Detailierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Autopreisspiegel-Bewertungsdokument.)

Listenpreis		EUR	41.900,-
Wiederbeschaffungswert		EUR	33.045,-
Händler-Einkaufswert		EUR	25.445,-
Berechnungsgrundlage: Autopreisspiegel (WBW)	*inkl. USt.*	**EUR**	**33.045,-**
Wiederbeschaffungswert ermit. zum 29.10.2026	*inkl. USt.*	**EUR**	**33.050,-**
Prognosewert ermit. zum 29.10.2026	*inkl. USt.*	**EUR**	**25.450,-**

Der Prognosewert beträgt 77% des Wiederbeschaffungswertes.

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner
Wiederbeschaffungswert und Prognosewert gerundet auf Zehner

© by Audatex 1990-2026