









A104 - D26101320674

Peugeot 3008 II (07.2016->)

VIN	VF3M45GBUKS521141
Immatriculation	FP-160-EA
Kilométrage	61774 KM
Première immatriculation	02/03/2020
Couleur carrosserie	GRIS



Compteur



Immatriculation



VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Jante Polychrome AVG

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait









Moulure d'aile AVG

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	F - Forfait





Pare-chocs

Type	Rayures griffures (PC peint)
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement





Spoiler peint

Type	MAUVAISE REPARATION
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement







Jante Polychrome AVD

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait










Porte avant droit

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture





Aile arrière droit

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture






Jante Polychrome ARD

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait











Coin de Pare-choc ARG peint

Type	Rayures griffures (PC peint)
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement





Aile arrière gauche

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture





Contrôles préalables


MICHELIN
5.1
mm


MICHELIN
5.9
mm


MICHELIN
4.6
mm


MICHELIN
6.8
mm




UniCar














MICHELIN

