

Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: KMHC851JFLU057278)







HYUNDAI IONIQ PREMIUM EV 38 KWH AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 38.3kWh ev electric premium 100kW aut

Km-stand	112213 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1502 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Fiery Red metallic	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5	**Bruto BPM**	
SOH	94%	**Aandrijving**	Voorwiel	**Huidig restant BPM**	
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	270 cm
Datum eerste toelating	30-10-2021	**Vermogen**	100 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	30-10-2021	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	30-10-2027
Eerste registratie	Nederland				

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

Anti Blokkeer Systeem, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, alarmsysteem, Apple Carplay/Android Auto, Anti doorSlip Regeling, audio installatie premium, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels met verlichting, buitenspiegels verwarmbaar, chroom delen exterieur, connected services, cruise control adaptief met Stop&Go, DAB, dimlichten automatisch, dodehoekdetectie, draadloze telefoonlader, elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, bots waarschuwing systeem, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, keyless start, knie airbag(s), kunstlederen bekleding, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 16", multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensor met correctie, schakelpaddles, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stoel ventilatie voor, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuur verwarmd, verkeersbord detectie, vermoeidheidsherkenning, achterbank verwarmd, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorstoelen verwarmd, warmtepomp, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Bandenreparatieset	✔ Navigatie CD/DVD
✔ Stekker set	✔ Instructieboekje
✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)	✔ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden





Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Michelin	205/60 R16
RV	4 mm	Zomer	Michelin	205/60 R16
LA	4 mm	Zomer	Michelin	205/60 R16
RA	3 mm	Zomer	Michelin	205/60 R16

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Velg linksvoor **Omschrijving:** Geoxideerd **Gegeven oplossing:** Herstellen		**Deel:** Scherm linksachter **Omschrijving:** Krassen **Gegeven oplossing:** Bijwerken en polijsten	
Deel: Velg linksachter **Omschrijving:** Geoxideerd **Gegeven oplossing:** Herstellen		**Deel:** Dak **Omschrijving:** Deukjes **Gegeven oplossing:** Restylen en bijwerken	
Deel: Velg rechtsachter **Omschrijving:** Geoxideerd **Gegeven oplossing:** Herstellen		**Deel:** Velg rechtsvoor **Omschrijving:** Velgrand beschadigd **Gegeven oplossing:** Velgreparatie	
Deel: Motorkap **Omschrijving:** Steenslag **Gegeven oplossing:** Inlakken en polijsten		**Deel:** Portier linksachter **Omschrijving:** Krasjes **Gegeven oplossing:** Inlakken en polijsten	
Deel: Bumper voor **Omschrijving:** Krassen **Gegeven oplossing:** Spuiten		**Deel:** Spiegel links **Omschrijving:** Gebroken **Gegeven oplossing:** Vervangen	

Extra foto's


Soh


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

PDF

moba_rapport.pdf

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur