Historial del Vehiculo -1252-MBJ

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
1252-MBJ	26/09/2023	11229	MAN	ANUAL 1	MANO DE OBRA
1252-MBJ	26/09/2023	11229	MAN	ANUAL 1	Aceite motor - 00W20 ACEA
1252-MBJ	26/09/2023	11229	MAN	ANUAL 1	Filtro aceite - Nueva
1252-MBJ	26/09/2023	11229	MAN	ANUAL 1	junta
1252-MBJ	26/09/2023	11229	MAN	ANUAL 1	Jgo escobillas limpia
1252-MBJ	26/09/2023	11229	MAN	ANUAL 1	Tasas reciclado residuos
1252-MBJ	22/08/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. H/09-15
1252-MBJ	22/08/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
1252-MBJ	22/08/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
1252-MBJ	22/08/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. H/09-15
1252-MBJ	22/08/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. H/09-15
1252-MBJ	22/08/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
1252-MBJ	22/08/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
1252-MBJ	05/09/2024	28179	MAN	ANUAL 2	Filtro aire
1252-MBJ	05/09/2024	28179	MAN	ANUAL 2	Aceite motor - 00W20 ACEA
1252-MBJ	05/09/2024	28179	MAN	ANUAL 2	Líquido frenos - DOT4 OEM - Nueva
1252-MBJ	05/09/2024	28179	MAN	ANUAL 2	Bujía
1252-MBJ	05/09/2024	28179	MAN	ANUAL 2	MANO DE OBRA
1252-MBJ	05/09/2024	28179	MAN	ANUAL 2	Filtro aceite - Bosch - Rec.Plat. AZELER - Nueva
1252-MBJ	05/09/2024	28179	MAN	ANUAL 2	Tasas reciclado residuos
1252-MBJ	05/09/2024	28179	MAN	ANUAL 2	Serv inspección 2º año
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA PARAGOLPES T. H/09-15 IMPRIMADA
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - PEQ. MATERIAL
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA D.I.
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: COSTADO T.I.
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CAPOT DELANTERO
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51787644 - TAPACUBOS RUEDA T.D. NAKED/POP
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: COSTADO T.D.
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA D.D.
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TAPA ESPEJO LAT.I.
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51787644 - TAPACUBOS RUEDA D.D. NAKED/POP
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CAPOT DELANTERO
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: TAPACUBOS RUEDA D.D. NAKED/POP
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TAPA ESPEJO LAT.D.
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA D.I.
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO

1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA D.D.
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: EMBLEMA PORTON TRASERO
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA D.D.
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - *ANAGRAMA HYBRID
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES T. H/09-15 IMPRIMADA
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA D.I.
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: TAPACUBOS RUEDA T.D. NAKED/POP
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: COSTADO T.D.
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PORTON TRAS. S/LUNA ROTA
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA PARAGOLPES T. H/09-15 IMPRIMADA
1252-MBJ	02/09/2024	28179	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
1252-MBJ	03/04/2025	38233	FFP	SISTEMA ELECTRICO	6000629972 BATERIA
1252-MBJ	03/04/2025	38233	FFP	SISTEMA ELECTRICO	MANO DE OBRA
1252-MBJ	14/10/2025	46765	FFP	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP
1252-MBJ	20/10/2025	46879	FFP	SUPL. NEUMATICOS	PINCHAZO EN RUEDA DELANTERA DERECHA.
1252-MBJ	11/03/2026	52017	FFP	MANTENIMIENTO	ESCOBILLAS DELANTERAS
1252-MBJ	11/03/2026	52017	FFP	MANTENIMIENTO	SIGAUS
1252-MBJ	11/03/2026	52017	FFP	MANTENIMIENTO	M.O
1252-MBJ	11/03/2026	52017	FFP	MANTENIMIENTO	ARANDELA CARTER
1252-MBJ	11/03/2026	52017	FFP	MANTENIMIENTO	ACEITE MOTOR
1252-MBJ	11/03/2026	52017	FFP	MANTENIMIENTO	FILTRO ACEITE
1252-MBJ	11/03/2026	52017	FFP	MANTENIMIENTO	NIVELES
1252-MBJ	09/04/2026	52964	MAI	BATERIA	diagnosis loc averia
1252-MBJ	09/04/2026	52964	MAI	BATERIA	Batería - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
1252-MBJ	09/04/2026	52964	MAI	BATERIA	MANO DE OBRA

Informe de tasación



FIAT 500

CULT 1.0 HYBRID 51KW (70 CV)

VIN	ZFACF1BJ9NJG70441
Primera matriculación	26/9/2022
Kilometraje del vehículo	59.193 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	20/10/2026 8:31:35	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	FIAT	Primera matriculación	26/9/2022
Modelo	500	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	ZFACF1BJ9NJG70441	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Goodyear	175/65 R 14 86 T	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Goodyear	175/65 R 14 86 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	175/65 R 14 86 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	175/65 R 14 86 T	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



4 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior







2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar







5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



6 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**




7 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**



8 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**



9 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**



10 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**



11 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**



12 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**

Fotos comerciales









