Informe de tasación



RENAULT CAPTUR

EVOLUTION TCE 74 KW (100CV) GLP

VIN	VF1RJB00470956493
Primera matriculación	4/7/2023
Kilometraje del vehículo	90.694 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	15/9/2026 8:03:45	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	4/7/2023
Modelo	CAPTUR	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF1RJB00470956493	Tipo de combustible	Gas

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,0 mm	Pirelli	215/60 R 17 100 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	215/60 R 17 100 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 100 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 100 V	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



3 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



8 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior





4 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



5 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Embell Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar






9 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





10 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Catadioptrico

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



12 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**







13 | Carrocería

Tipo de daño	**Residuos de pegamento**
Modo de reparación	**Quitar Adhesivos**

Informe de tasación

Fotos comerciales







