



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000914284-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**FD-RS 6347**
Referenznummer:	**31165743**		

Fahrzeugdaten

Ford Transit Connect (CHC)(2013->) Kasten

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WF0RXXWPGRJJ07864**	Laufleistung abgelesen:	**70623 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**28.12.2018 / 2018**	Besichtigungsdatum/-ort:	**20.04.2026 36041 Fulda**
Fahrzeugart:	**Kleintransporter**	Aufbauart:	
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**1499 ccm / 55 kW (75 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Frost-Weiß**
Lackart:	**Uni**	Türen / Sitzplätze:	**3 / 2**
Anzahl Schlüssel:	**3**	Nächste HU / AU:	**01.2027 / 01.2027**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**70597 / 01.04.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Stahl**
1. Achse - links / Zust.	**Barum**	**205/60/R16/-- 7 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Barum**	**205/60/R16/-- 7 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Barum**	**205/60/R16/-- 7 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Barum**	**205/60/R16/-- 7 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Stahl**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**205/60/R16/-- 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**205/60/R16/-- 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**205/60/R16/-- 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**205/60/R16/-- 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Batterie verstärkt
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Laderaumtrennwand
- LKW-Zulassung
- Radstand 2662 mm
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektrisch
- Stahlfelgen 6,5x16
- Starter-Paket
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Batterie 60 Ah
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75
- Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie / Aufbau: Kasten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW TDCi KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz-Paket 1
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht

- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Cool & Sound
- Airbag Beifahrerseite
  Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Einparkhilfe hinten

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	Nicht vorhanden	/
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
2.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung	Erneuern
4.	Tür Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Sitz Innenraum links vorne	Riss	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Erneuern



3. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Erneuern



4. Tür Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



5. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Sitz Innenraum links vorne
Riss - Smart Repair



6. Sitz Innenraum links vorne
Riss - Smart Repair

allane mobility group
22346/24802

Standplatz: T 466 MOTRADA

03.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**FORD Transit Connect T200 L1 1,5 EcoBlue 55kW Basis Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell**		
Amtliches Kennzeichen:	FD -RS 6347	Fahrgestell-Nummer:	WF0RXXWPGRJJ07864
Vertrags-Nummer:	67774066	Erstzulassung:	28.12.2018
Internes KZ:	14204056	Kilometer-Stand:	70623
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

FORD Transit Connect T200 L1 1,5 EcoBlue 55kW Basis Kasten-Lieferwagen 4-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manu

Lackierung: Frost-Weiß | Polsterung: Stoff "Racer/City" in Ebony | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**15.920,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Cool & Sound Paket 1	980,00
Fahrzeugbestellung mit 5 Gang-Getriebe	0,00
Frontairbag für Beifahrer	200,00
Frost weiß	0,00
Park-Pilot-System hinten	200,00
Reserverad Stahlrad (anstelle Reifen-Reparatur-Set)	100,00
Schiebetür hinten, rechts	270,00
Sitzpaket 1 für KAstenwagen Basis	0,00
Stoff dunkel Traxon	0,00
Winterkompletträder 4Fleet	0,00
Winterkompletträder 4Fleet	0,00
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**17.670,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**21.027,30**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 21.027,30

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit Connect T200 L1 1,5 EcoBlue 55kW Basis Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2018		
kW / PS:	55 / 75	Hubraum:	1499
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1456	zul. Gewicht (kg):	2005

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **67774066**
Amtliches Kennzeichen: FD -RS 6347

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Connect T200 L1 1,5 EcoBlue 55kW Basis Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
18.02.2021	9058976937	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Riss	Nein	Nein
27.11.2019	9057854824	Panne	Fahrzeug springt nicht an	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **67774066**
Amtliches Kennzeichen: FD -RS 6347

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Connect T200 L1 1,5 EcoBlue 55kW Basis Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*
23.01.2020	12953	Inspektion und Wartung
18.12.2020	25525	Inspektion und Wartung
18.12.2020	25525	Bremsflüssigkeitswechsel
18.12.2020	25525	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
18.12.2020	25525	TÜV/AU (MwSt-frei)
21.03.2022	43997	Inspektion und Wartung
21.03.2022	43997	Bremsflüssigkeitswechsel
26.01.2023	49022	TÜV/AU (MwSt-frei)
26.01.2023	49022	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
16.01.2024	53242	Inspektion und Wartung
16.01.2024	53242	Wartungszusatzumfänge
16.01.2024	53242	Wartungszusatzumfänge
16.01.2024	53242	Inspektion und Wartung
09.01.2025	53242	Inspektion und Wartung
09.01.2025	53242	Wartungszusatzumfänge
17.01.2025	61285	TÜV/AU (MwSt-frei)
18.02.2025	62806	Wartungszusatzumfänge
18.02.2025	62806	Bremsflüssigkeitswechsel
18.02.2025	62806	Inspektion und Wartung
09.04.2026	70597	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer