DEKRA-Nr: 0486 / 027588 / 2026 / B086705000110 vom 30.09.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	29.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.06.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	GLE (BM 167)(10.2018->) / GLE 350 de AMG Line 4Matic (EURO 6d)
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N1671171A721219
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	2995
zul. Gesamtmasse	3260 kg	HSN / TSN	2222 / AFH
DAT €uropa-Code®	015701551170002	DAT Marktindex	DE002 6295
Km-Stand abgelesen	147561	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	SCHWARZ - UNILACK / 040 / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 50 R 20 113 W	Continental / SportContact 5 SUV MO	S /O	3 mm
rechts	275 / 50 R 20 113 W	Continental / SportContact 5 SUV MO	S /O	3 mm
2 links	275 / 50 R 20 109 W	Continental / SportContact 5 SUV MO	S /O	5 mm
rechts	275 / 50 R 20 109 W	Continental / SportContact 5 SUV MO	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
275 / 50 R 20 113 V	Pirelli / Scorpion Winter 2 FSL	W /O	6 mm
275 / 50 R 20 113 V	Pirelli / Scorpion Winter 2 FSL	W /O	6 mm
275 / 50 R 20 113 V	Pirelli / Scorpion Winter 2 FSL	W /O	6 mm
275 / 50 R 20 113 V	Pirelli / Scorpion Winter 2 FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung, Ambiente-Paket Interieur, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Aufladesystem Wechselstrom (AC), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Chrom-Paket, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling (Aluminium), Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Diebstahl-Warnanlage, Elektromotor 100 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive, Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent, Fahrwerk tiefergelegt, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Heckleuchten LED, Hybrid 235 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel), Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Klimaautomatik (Thermatic), Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen 8,5x19 (10-Speichen, vanadiumsilber), Ladekabel mit Schukostecker, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor 2,0 Ltr. - 143 kW (System: 235 kW) CDI Hybrid, Navigationssystem: Festplattennavigation, Radstand 2995 mm, Reifen 275/55 R19 ...W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED High Performance, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Service-System: Erweiterte Navigationsdienste, Servolenkung, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sitzheizung vorn, Smartphone integriert, Spiegel-Paket, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse, Unterfahrschutz (Chrom), WSS Kategorie: Hybrid, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, elektronisches Traktionssystem (ETS)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4277	AMG-Line Interieur
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
26106	Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
4312	Fahrassistenz-Paket
27391	Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
25204	Head-up-Display (Frontsichtanzeige)

26230	Innenausstattung: Holz Eiche
28011	Innenhimmel schwarz
73214	Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
73205	Ladekabel mit Schukostecker (8,0 m)
24847	Multifunktions-Telefonie
3535	Park-Paket mit 360° Kamera
2453	Public-Charging-Paket
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
35599	Servoschliessung für Türen
29503	Sitzheizung hinten
24669	Surround-System Burmester
11020	Uni-Lackierung schwarz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 09.05.2025 bei Kilometerstand 95.928

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung fällig

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Steinschlag im Frontbereich
Steinschlag Scheinwerfer rechts
Alle Einstiege, Kratzer

Fehlende Teile

1. Pannenset



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür





Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Autohaus R. Weilbacher GmbH Wimpfener Straße 120 + 122 Heilbronn	Datum Laufleistung Service	09.05.2025 95928 km Service B
Mercedes-Benz	Autohaus R. Weilbacher GmbH Wimpfener Straße 120 + 122 Heilbronn	Datum Laufleistung Service	29.11.2024 72861 km Service A
Mercedes-Benz	Autohaus R. Weilbacher GmbH Wimpfener Straße 120 + 122 Heilbronn	Datum Laufleistung Service	21.03.2024 48559 km Service B
Mercedes-Benz	Assenheimer + Mulfinger GmbH & Co. KG Südstraße 40 Heilbronn	Datum Laufleistung Service	14.03.2023 22838 km Service A

Bild 6 : Wartungsnachweise