49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO_2 emissions			Fuel consumption [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	219	----	----	9.6	----	----
Extra-urban conditions	150	----	----	6.5	----	----
Combined	175	----	----	7.7	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable): ---------

Verification factor (if applicable): -

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km] ------

Electric range: [km] ------

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol 1.96

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption: [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	283	----	----	12.5	----	----
Medium	191	----	----	8.4	----	----
High	167	----	----	7.4	----	----
Extra High	186	----	----	8.2	----	----
Combined	194	----	----	8.6	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]: --------

Electric range [km]: -----

Electric range city [km]: -----

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (EC $_{AC,weighted}$) [Wh/km]: --------

Electric range (EAER) [km]: -----

Electric range city (EAER city) [km]: -----

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5: ----------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+20 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##245/40 R19 94W#8,0JX19 ET40 ;##245/40 R19 98Y#8,0JX19 ET40;##225/50 R18 95W M+S#8,0JX18 ET40;##245/45 R18 96 W M+S#8,0JX18 ET40;##

0000.12.002 (07-20)

EC Certificate of Conformity

046CC0136090

www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type:	KM
	Variant:	CXDNFBX1
	Version:	AD7CAD7GC0064BI1CAC
0.2.1.	Commercial name:	FORMENTOR
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_A0_0862-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0258_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KM_DNFB_AD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7A_19_002-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-AU_00109_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WVW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585 ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right A-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKMXPR014364
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2022-09-15

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*4008*13 issued on 2022-05-27 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-09-15

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2022-09-15

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKMXPR014364

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	2 Axle 1/2
	Interconnection of powered axles:	cardan shaft
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2679
4.1.	Axle spacing [mm]:	2679
5.	Length [mm]:	4450
6.	Width [mm]:	1839
7.	Height [mm]:	1528
13.	Mass in running order [kg]:	1626
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1712
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2140
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1110 / 1080
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3940
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1800
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Audi AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DNF
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1984
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	----------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	228.00 / 5450
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-------
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-------

28.	Gearbox (type):	automatic								
	Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
28.1.2.	Final drive ratio:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
	Total gear ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------

29.	Maximum speed [km/h]:	250
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1585 / 1559
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET40 / C / C1
	Axle 2:	245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET40 / C / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	GREY
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	81.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	70.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1792
47.1.2.	Frontal area [m²]:	---------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
188.231397	0.115000	0.041114

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	398.3	36.3	30.6	11.9	--------	--------	0.2100	0.18E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:	--------	
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Stoßfänger hinten, unterhalb deformiert



Bild 15 : Stoßfänger hinten, unterhalb deformiert




Bild 16 : Stoßfänger hinten, unterhalb deformiert



Bild 17 : Heckklappe, Kante unterhalb Lackabplatzer




Bild 18 : Hinweis, Reifen hinten links geflickt




Bild 19 : Ölverlust im Bereich Motor/ Getriebe ohne Tropfenbildung

DEKRA-Nr: 0504 / 047893 / 2026 / B086422000576 vom 14.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	14.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.11.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Cupra	Typ / Verkaufsbez.	Formentor (KM7)(08.2020->) / Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive OPF (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKMXPR014364	HSN / TSN	7593 / ARG
DAT €uropa-Code®	011890100010001	DAT Marktindex	DE001 6334
Km-Stand abgelesen	26488	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	228	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Grey (S7G) / Uni / R6, LS7G	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	4 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	4 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 7 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm, Batterie 59 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Dachhimmel schwarz, Dachreling schwarz, hochglänzend, Doppeltonhorn, Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-Paket L, Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent, Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC), Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Fensterzierleisten schwarz hochglänzend, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 8x19 (Exclusive I, schwarz / silber, glanzgedreht), Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten, Motor 2,0 Ltr. - 228 kW 16V TSI, Motor 2,0 Ltr. - 228 kW 16V TSI (DNFB), Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 245/40 R19 ..W, Reifenkontroll-Anzeige, Reserverad als Notrad, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Voll-LED, Schließ-/Startsystem Kessy Advanced, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Steckdose 230V im Gepäckraum, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14201	Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar)
25172	Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
35608	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
39898	Induktionsladeschale für Smartphone
4001	Leder-Paket
16713	Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
11702	Sonderlackierung Exclusive

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 07.11.2025 bei Kilometerstand 22.131

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten, unterhalb
   deformiert, instandsetzen (Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Hinweis: Wartung in 24 Tagen fällig,
Heckklappe, Kante unterhalb Lackabplatzer,
Hinweis, Reifen hinten links geflickt,
Ölverlust im Bereich Motor/ Getriebe ohne
Tropfenbildung, (Bild 19)