Certificate of Conformity

046CC0189411
www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		SEAT
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KJ	BDUSB	FM5SFM5DF0074WE21CAP
0.2.1.	Commercial name:		IBIZA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		--------- - ---------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		--------- - ---------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		--------- - ---------
	Rolling resistance [kg/t]:		--------- - ---------
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		--------- - ----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB27ZZ_A0_1207-VSS
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-2Q0_0V_0341_000-VSS
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_KJ_DUSB_FM5_A_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-MQ200_5F_22_030-WVW
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-VW_00268_00_000-WVW
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right B-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKJ2SR609160
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2025-05-15

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*47 granted on 2024-10-15 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2025-05-15

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2025-05-15

Dr. Lars Markworth
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKJ2SR609160

CoC Version: 1

49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m^3)	Others: (L)	(Wh/km)
Low:	151	----	----	6.6	----	----	--------
Medium:	118	----	----	5.2	----	----	--------
High:	105	----	----	4.6	----	----	--------
Extra High:	124	----	----	5.5	----	----	--------
Combined:	121	----	----	5.3	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:	-----	Electric range city [km]:	-----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.97 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other: (L)	
Low	----	----	---	---	---	---	--------
Medium	----	----	---	---	---	---	--------
High	----	----	---	---	---	---	--------
Extra High	----	----	---	---	---	---	--------
City	----	----	---	---	---	---	--------
Combined (sustaining)	----	----	---	---	---	---	--------
Combined (depleting)	----	----	---	---	---	---	--------
Weighted, combined	----	----	---	---	---	---	--------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	-----	(EAER city):	-----
All Electric Range [km]:	(AER):	-----	(AER city):	-----

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ---------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2.+0 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.
in pos 49: 185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40;##185/65 R15 88V#5,5JX15 ET40;##195/55 R1
6 91V XL#6,5JX16 ET47;##195/55 R16 91V XL#6,0JX16 ET45;##215/40 R18 89W XL#7,0JX
18 ET51;##215/45 R17 91W XL#7,0JX17 ET51;##185/60 R16 86H M+S#6,5JX16 ET47;##185
/60 R16 86H M+S#6,0JX16 ET45

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155: yes

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156: no

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (HK243464) ausgegeben. Landratsamt München

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2548
4.1.	Axle spacing [mm]:	2548
5.	Length [mm]:	4059
6.	Width [mm]:	1780
7.	Height [mm]:	1444
13.	Mass in running order [kg]:	1144
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1172
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1595
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	860 / 785
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	2595
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1000
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	570
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	50
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DUS
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	3; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	999
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	--------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	70.00 / 5000
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28.	Gearbox (type):	manual

	Gear	1	2	3	4	5	----	----	----	----
28.1.	Gearbox ratios:	3.769	2.095	1.281	0.881	0.673	-------	-------	-------	-------
28.1.2.	Final drive ratio:	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	-------	-------	-------	-------

29.	Maximum speed [km/h]:	186
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1499 / 1479
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	185/65 R15 88V / 5,5JX15 ET40 / C / C1
	Axle 2:	185/65 R15 88V / 5,5JX15 ET40 / C / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AB
40.	Colour of vehicle:	GREY
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	--
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	--
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	69.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	66.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 EA
47.1.	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1246
47.1.2.	Frontal area [m²]:	--------

47.1.3.	Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
		103.2	0.603	0.02853

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2023/443EA

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	116.1	9.7	8.0	15.6	------	------	0.0000	0.01E11
LPG/CNG	------	------	------	------	------	------	------	--
Other	------	------	------	------	------	------	------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	------	------	------	------	------	------	------	--
LPG/CNG	------	------	------	------	------	------	------	--
Other	------	------	------	------	------	------	------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:	------
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km] / Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0 / 6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0 / 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Seitenteil links, Restreparaturspuren



Bild 14 : Tür hinten links, Restreparaturspuren



Bild 15 : Stabantenne, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6587787
Hersteller	Seat
Model	Ibiza
Variante	DE - LimS5 1.0 TSI EU6e, Road Edition OPF, (Facelift) 2025 - 2025 1.0 TSI
Listenpreis	22.987,39
VIN	VSSZZZKJ2SR609160
Erstzulassungsdatum	1.9.2025
Kennzeichen	M Y4555

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6587787 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025116484	09.11.2025	| Rücklicht links	172,95
2026111355	15.07.2026	| Fahrerseite Tür hinten	2.540,11

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0303 / 061671 / 2026 / B082671000529 vom 03.11.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	03.11.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
-Tür hinten links 160µm
-Seitenteil links 300 µm
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.09.2025	Letzte Zulassung	22.09.2025
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Seat
Typ / Verkaufsbez.	Ibiza (KJ1)(2017->) / Ibiza 1.0 TSI Road Edition OPF (EURO 6e)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJ2SR609160	HSN / TSN	7593 / ANG
DAT €uropa-Code®	017900320360003	DAT Marktindex	DE002 6654
Km-Stand abgelesen	14191	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	70	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / S7, LS7H	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	185 / 65 R 15 88 V	Vredestein / Quatrac 5	A /O	6 mm
	rechts	185 / 65 R 15 88 V	Vredestein / Quatrac 5	A /O	6 mm
2	links	185 / 65 R 15 88 V	Vredestein / Quatrac 5	A /O	6 mm
	rechts	185 / 65 R 15 88 V	Vredestein / Quatrac 5	A /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Batterie 44 Ah, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (230 mm x 9 mm), Bremsscheiben vorn (276 mm x 24 mm), Einparkhilfe hinten, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn, Generator 90 A, Gepäck-/Laderaumboden doppelt, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klima-Komfort-Paket, Kofferraumbeleuchtung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 5,5x15 (Enjoy 20/1), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Licht- und Regensensor, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturset, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheinwerfer LED, Seitenairbag, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitze vorn höhenverstellbar, Sondermodell Road Edition, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
80541	Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI KAT (CHZL)
68795	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
26127	Innenausstattung: Luftdüsen grau
25432	Kombiinstrument digital (10,25 Zoll)
11000	Metallic-Lackierung
35507	Schließ-/Startsystem Kessy
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	15.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stabantenne, zerkratzt, erneuern (Bild 15)
2. Seitenteil links, Restreparaturspuren, polieren (Bild 13)
3. Tür hinten links, Restreparaturspuren, polieren (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur