49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m^3)	Other (L)	(Wh/km)
Low:	178	----	----	6.8	----	----	--------
Medium:	128	----	----	4.9	----	----	--------
High:	114	----	----	4.3	----	----	--------
Extra High:	141	----	----	5.4	----	----	--------
Combined:	135	----	----	5.1	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.71 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other (L)	(Wh/km)
Low	----	----	----	----	----	----	--------
Medium	----	----	----	----	----	----	--------
High	----	----	----	----	----	----	--------
Extra High	----	----	----	----	----	----	--------
City	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	--------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ----- (EAER city): -----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): -----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: --------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+45 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45 ;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/50 R18 92W M+S#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94 V M+S#7,0JX17 ET45;##

Certificate of Conformity

046CC0162352

www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		SEAT
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	5FP	SXDTTCX0	FD7SFD7GC0044BiVL1A18AJ16
0.2.1.	Commercial name:		SEAT ATECA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		--------- - ---------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]		--------- - ---------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		--------- - ---------
	Rolling resistance [kg/t]:		--------- - ---------
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		--------- - ----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37SZ_A0_0555-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5Q0_0V_0249_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_5FP_DTTC_FD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ381_7F_17_008-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-VW_00227_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		----------
0.4	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A.,
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right B-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
	----------		
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZ5F5R6513932
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2023-09-01

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6394*40 granted on 2023-06-05 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-09-01

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2023-09-01

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZ5F5R6513932

CoC Version: 1

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
*	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2621
4.1.	Axle spacing [mm]:	2621
5.	Length [mm]:	4381
6.	Width [mm]:	1841
7.	Height [mm]:	1615
13.	Mass in running order [kg]:	1514
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1565
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2030
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1100 / 980
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3830
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1800
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	90
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DTT
22.	Working principle:	Compression ignition/ 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1968
26.	Fuel:	diesel
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	--------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	110.00 / 3000
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28.	Gearbox (type):	automatic								
	Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
28.1.2.	Final drive ratio:	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

29.	Maximum speed [km/h]:	202
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1575 / 1549
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1
	Axle 2:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	BLUE
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	75.80 / 3150
	Drive-by [dB(A)]:	67.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1641
47.1.2.	Frontal area [m²]:	-------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
113.0	0.246	0.03790

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
Petrol / Diesel	35.7	11.7	-------	26.6	37.0	-------	0.1300	0.01E11
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
Petrol / Diesel	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:		0.50
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	80.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	80.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Frontscheibe viele Steinschläge



Bild 15 : Frontscheibe viele Steinschläge



Bild 16 : Frontscheibe viele Steinschläge




Bild 17 : Tür hinten links zerkratzt




Bild 18 : Tür hinten links zerkratzt



Bild 19 : Tür hinten links zerkratzt




Bild 20 : Felge vorne links zerkratzt



Bild 21 : Felge vorne links zerkratzt



Bild 22 : Frontspoiler vorne rechts eingedellt



Bild 23 : Frontspoiler vorne rechts eingedellt



Bild 24 : Seitenteil hinten rechts eingedellt zerkratzt



Bild 25 : Seitenteil hinten rechts eingedellt zerkratzt




Bild 26 : Seitenteil hinten rechts eingedellt zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	430615
Hersteller	Seat
Model	Ateca
Variante	Style 2.0 TDI
Listenpreis	35.222,68
VIN	VSSZZZ5F5R6513932
Erstzulassungsdatum	1.10.2023
Kennzeichen	M UC1888

Schadensfälle der int. Belegnummer: 430615 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026115578	22.09.2026	| Beifahrerseite Tür hinten| Fahrerseite Tür hinten	
2026116329	22.09.2026	| Beifahrerseite Tür hinten	
2026116358	22.09.2026	| Fahrerseite Tür hinten	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0584 / 0100064730 / 2026 / B086215000241 vom 26.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	26.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.10.2023	Letzte Zulassung	10.10.2023
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Ateca 2.0 TDI DSG Style
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5F5R6513932	HSN / TSN	7593 / AMQ
Schlüssel-Nr.	40851639	Km-Stand abgelesen	56907
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	5 mm
Notrad			S	

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 98 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP	W /O	7 mm
215 / 55 R 17 98 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP	W /O	7 mm
215 / 55 R 17 98 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP	W /O	7 mm
215 / 55 R 17 98 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für die Sonnenbrille auf der Fahrerseite, Ablagefach im mittleren Bereich der unteren Armaturentafel, Ablagefach in den vorderen Türen, Ablagefach unter dem Fahrersitz, Ablagetasche an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Ambientelicht vorn, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Berganfahrassistent (HHC), Bordcomputer, Chromapplikationen im Interieur, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, mit Gurtstraffern, Drittes Bremslicht, in Heckklappe integriert, Einparkhilfe hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußraumbeleuchtung, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraum, beleuchtet, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Getränkehalter, vorne, Handschuhfach, beleuchtet, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Klimaanlage Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter und Luftausströmer hinten, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Notruf-Service, Polster: Stoff, Radio: Media System Plus, Reifenkontrollanzeige (RKA), Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic I", Räder: Tyre fit, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, SEAT CONNECT, Schaltwippen am Lenkrad, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer mit Höheneinstellung für Beifahrersitz, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrösen im Gepäckraum, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PGR	Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
PCP	Gepäcktrennnetz
	Lackierung: Metallic
P20	Paket: Businesspaket NAVIGATION
PDI	Paket: Fahrassistenz-Paket L für Navigation
PSS	Paket: Licht-und-Sicht
PK5	Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
PB1	Radiozubehör: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole

PG6 Räder: Reserverad als Notrad
PFP Variabler Gepäckraumboden mit Staufächern im Gepäckraum

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 3.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. 1x Fahrzeugschlüssel ohne Funktion,
   prüfen und Befund festlegen,
   Schadenerweiterung möglich

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe viele Steinschläge, (Bild 14, 15, 16)
Tür hinten links zerkratzt, (Bild 17, 18, 19)
Felge vorne links zerkratzt, (Bild 20, 21)
Frontspoiler vorne rechts eingedellt, (Bild 22, 23)
Seitenteil hinten rechts eingedellt zerkratzt, (Bild 24, 25, 26)