
Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i3 42,4kWh (I01)	Fuel type	Electric
Mileage	31,958	kW	135
VIN	WBY8P610507K89074	cc	0
First registration date	4/22/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	3/1/2028

Maintenance date	Mileage
3/13/2026	28,683 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Wing RL	Scratch(es)	Paint
3 | Bumper trim F	Deformed / Strained	Replace
4 | Bumper F	Scratch(es)	Paint
5 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
7 | Wing FR	Scratch(es)	Paint
9 | Aerial	Rodent damage	Replace

Missing Parts


Part	Damage type	Repair mode
1 | Floor mat(s)	Missing	Replace
8 | Boot cover	Missing	Replace

No category

Part	Damage type	Repair mode
6 | Wheel arch cover moulding FR	Scratch(es)	Paint


Damages

Exterior




2 | Wing RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear




3 | Bumper trim F

Damage type	Deformed / Strained
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear




4 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

Comments: Unterteil





5 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear




7 | Wing FR


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear



9 | Aerial

Damage type	Rodent damage
Repair mode	Replace
Cause	Animal damage

Missing Parts

1 | Floor mat(s)

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Comments: stoff



8 | Boot cover

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

No category




6 | Wheel arch cover moulding FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover missing
Number of doors	5	Number of seats	4
Interior colour	Brown	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		



Tires


Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 T	Bridgestone	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 T	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	195/50 R 20 93 T	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	195/50 R 20 93 T	Bridgestone	4.0 mm

Commercial photos







Total
31958 km

Service Historie
OK Datum: 13.03.2026 Service: 10682 BMW
Kilometer: 28.683 km
OK Datum: 12.05.2025 Service: 10682 BMW
Kilometer: 23.356 km
OK Datum: 19.03.2024 Service: 10682 BMW
Kilometer: 16.632 km
OK Datum: 08.04.2022 Service: 10682 BMW
Kilometer: 4 km



Service Historie
OK § Fahrzeuguntersuchung
OK Bremsflüssigkeit
OK Fahrzeug-Check
04/2027


Service Historie
OK § Fahrzeuguntersuchung
OK Bremsflüssigkeit
OK Fahrzeug-Check
03/2028



Service Historie
OK § Fahrzeuguntersuchung
OK Bremsflüssigkeit
OK Fahrzeug-Check
03/2028


Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 04/11/2026
97%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW i3s 120Ah
VIN : WBY8P610507K89074
Kilometerstand : 31.958 km
CARA

Daten werden gelöscht...
Dieser Schritt kann bis zu 2 Min. dauern. Fahrzeug nicht bewegen
bis der Vorgang beendet ist.










IL BELT
TC 3482












BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBY8P61050G307X69074



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	10mm Tieferlegung mit sportlicher Fahrwerksabstimmung	2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale
2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	20" BMW i Leichtmetallräder Doppelspeiche 431 Jetblack glanzgedreht mit Mischbereifung	20" BMW i Leichtmetallräder Doppelspeiche 431 Jetblack mit Mischbereifung
20" LM Rad Doppelspeiche. 431 Jetblack	3 Tasten fix vorbelegt	3-phasiges Ladekabel
4 Sitzplätze	4 Stück	4 Verzurrösen im Kofferraum
4. Taste mit Öffnung Heck	Abgedunkelte Verglasung	Ablagefach in Türverkleidung
Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole	Ablagenpaket	Ablagenpaket enthält 1 Steckdose (12 V) Instrumententafel, vor mit Blindstopfen
AC-Laden	AC-Laden Professional	Aeroflap-Schweller links und rechts in Schwarz Hochglanz
AGM-Batterie 20 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Ambiente Beleuchtung (LED-Technologie)
Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage vorn klappbar, mit integriertem Ablagefach	Armlehne vorne
Außenspiegelanklappung mechanisch	Außenspiegeleinstellung elektrisch	Außentemperaturanzeige
Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule	Battery Certificate	Begrüßungslicht (LED-Technologie)
Belederte Instrumententafel	beleuchtet	Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment d Heckklappe.
Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik	Blinkleuchten in LED-Technik	Blue Ridge Mountain mit Akzent Frozen Grey metallic
Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm	BMW Drive Recorder	BMW i Interieurdesign Atelier
BMW i Interieurdesign Suite	Bordliteratur deutsch	Bremsleuchte integriert
Concierge Service telefonischer Auskunftsdienst des BMW Call Centers. Bietet dem Fahrer individuelle	Concierge Services	Connected Drive Services
Connected Drive Services Paket	Connected eDrive Services	ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal Bl Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhaltegriffe
DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer	die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs
Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.	Driving Assistant Plus	Driving Assistant Plus, Fahrerassistenzsystem, bestehend aus:
Dunkle Instrumententafel	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	E-Motor
Edelholzausführung Eiche dunkel matt	Einstiegsleisten	Elektrische Fensterheber vorn
Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Entfall Touchfunktion BMW Controller	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus	Fahrzeugverbreiterung über Radverkleidung in Schwarz Hochglanz	feststehend
Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar	Freisprecheinrichtung	Frontscheibe mit Graukeil
Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Gangwahlschalter an Lenksäule	Garantie 2 Jahre	Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Getränkehalter
Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar.	Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer	Handschuhfach
Heck- und Frontscheibenwischer	Heckleuchten in LED- Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik
Heckspoiler	hinten	Hochvoltbatterie
in Türverkleidung vorn	Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-	Innen- und Außenspiegel, automatisch abblendend, Außenspieg mit Spiegelheizung, Spiegel-Memory
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenlicht im Dachhimmel	Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display
Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze	Integriertes Differentialgetriebe	Intelligenter Notruf

Interieuroberflächen Andesitsilber matt	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
klappbar	Kleiderhaken	Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste
Klimaautomatik	Klimaautomatik, vollautomatische Temperaturschichtung und Luftmengenregelung, inklusive Solar- und	Komfort-Paket
Komfortzugang	Komfortzugang, schlüsselloser Zugang zum Fahrzeug (Fahrertür, Beifahrertür und Gepäckraumdeckel)	Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem
Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt	LADEKABEL (MODE 2)	Ladeklappe in Seitenwand hinten
Lautsprecher	LED- Scheinwerfer	Leder
Lederausstattung	Lederlenkrad	Lenkradkranz
Lenksäulenverstellung mechanisch	Lichtfarbe Orange	Lichtumfänge
Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe	Metallic-Lackierung	mit Einklemmschutz
mittig	Modellschriftzug i3	Multifunktion für Lenkrad
Naturlederkombination Leder Vernasca	Navigationssystem Professional	Navigationssystem Professional, Festplattengestütztes System i 20 GB Speicher, z.B. für Audio
Neigung mechanisch einstellbar	nicht verstellbar	Oberfläche Carbon
Paket Comfort	Panoramaglasscheiben in Fondtüren	Park Distance Control (PDC) hinten
Radio Professional inkl. MP3-Decoder	Radschraubensicherung	Real Time Traffic Information
Real-Time Traffic Information	rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).	Regensensor
Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung	Reifendruck- Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set	Remote Services
Rückfahrkamera	Rücksitzbank	Rücksitzlehne 2-teilig
Schnellladen Gleichstrom	schwarz	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenaufprallschutz	Seitenscheiben	Servotronic
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver Luftklappensteuerung	Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer
Smartphone-Integration	Sonnenschutzverglasung reduziert bei Sonneneinstrahlung die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums	Sprachversion deutsch
Stabantenne	Standard-Ladekabel	Stärkere Stromversorgung
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole	Stoßfänger in Wagenfarbe	Suite
Telefonie mit Wireless Charging	Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf	Teleservices
Türgriffe in Wagenfarbe	umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar	USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole
verstellbar in Höhe und Länge	vorn	vorn inklusive Auflichtfunktion
vorn und hinten	Wärmepumpe	Wärmepumpe, wie die Klimaanlage im Sommer nutzt das innovative Wärmepumpensystem zusätzlich auch im
Warndreieck und Verbandskasten	Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugtasche
WLAN Hotspot	zur Ein-	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN