5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:
zu 5: min. 4681*
zu 6: min. 1830*
zu 7: min. 1401*
zu 30.1: min. 1603*
zu 30.2: min. 1597*
zu 35: A1/A2
205/55 R17 91H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/55 R17 91W, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 225/40 R19 93H XL M+S, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/40 R19 93W XL, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/45 R18 91H M+S, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 91W, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 95W XL, 7.5Jx18 ET49*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	AGT	00031	3

0321960179 Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

5275688 - GV692493

0 1 - 2 -

046CC0154180

www.PS-Team.de

Mercedes-Ber

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: F2CLA Variante: 321ET2 Version: HZAA150A
0.2.1. Handelsbezeichnung: CLA 220 d

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2020_2412-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-177_654q_4-W1K-1 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-WDB-AP
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2018_0041-WDB-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-247_654D20_18B1-WDB-1
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: -
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Im Motorraum(B3)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1K5M1EB0PN413470
0.11. Herstellungsdatum: 23.05.2023

mit dem in der am 25.08.2022 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1912*19 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort) 23.05.2023 (Datum)

ppa. Bartelt i.V. M. Meo

(Unterschrift) (Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung) (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 1(A0)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2729 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4695 mm 6. Breite: 1857 mm 7. Höhe: 1444 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1615 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1704 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2140 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1140 kg 2 1060 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3755 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1600 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654920

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1950 cm³ 26. Kraftstoff: Diesel (0002)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 140,00 kW bei 3800 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): - kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung - kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 4.051 2: 2.842 3: 2.737

4: 1.92 5: 0.951 6: 0.744 7: 0.854 8: 0.674 9: -

28.1.1 Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: 3.933 2: 3.933 3: 2.682

4: 2.682 5: 3.933 6: 3.933 7: 2.682 8: 2.682 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 237 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1613 mm 2 1613 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	225/40 R19 093 W XL	7.5Jx19 ET49	Klasse C	C1
Achse 2:	225/40 R19 093 W XL	7.5Jx19 ET49	Klasse C	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU ,7)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 69,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 2850 min⁻¹ Standgeräusch: 73,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1783 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.210 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 151.5 N 47.1.3.0.f1 0.855 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02775 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	43,9	-	-	mg/km
NO_X	17,3	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,84	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$7,08 * 10^8$	-	-	km^{-1}
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_X$:	22,2	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5100 m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO_X	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	190 g/km	7.3 l/100km	- Wh/km
Mittel:	152 g/km	5.8 l/100km	- Wh/km
Hoch:	124 g/km	4.7 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	142 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	145 g/km	5.5 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29

3.2.2 Einsparungen durch WLTP 1.00 g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Motorhaube viele Steinschläge



Bild 15 : Motorhaube viele Steinschläge



Bild 16 : Motorhaube viele Steinschläge




Bild 17 : Windschutzscheibe viele Steinschläge



Bild 18 : Windschutzscheibe viele Steinschläge



Bild 19 : Windschutzscheibe viele Steinschläge



Bild 20 : Stoßfänger vorne viele Steinschläge



Bild 21 : Stoßfänger vorne viele Steinschläge



Bild 22 : Stoßfänger vorne viele Steinschläge



Bild 23 : Stoßfänger vorne viele Steinschläge



Bild 24 : Stoßfänger vorne viele Steinschläge



Bild 25 : Felge vorne rechts verschrammt



Bild 26 : Felge vorne rechts verschrammt



Bild 27 : Felge vorne rechts verschrammt



Bild 28 : Felge vorne rechts verschrammt



Bild 29 : Schweller rechts verschrammt




Bild 30 : Schweller rechts verschrammt



Bild 31 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 32 : Unterfahrschutz vorne gebrochen



Bild 33 : Unterfahrschutz vorne gebrochen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	425894
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	CLA-Class
Variante	AMG Line CLA 220 D
Listenpreis	57.515,00
VIN	W1K5M1EB0PN413470
Erstzulassungsdatum	1.6.2023
Kennzeichen	OH AM2424

Schadensfälle der int. Belegnummer: 425894 20.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024110873	11.07.2024		1.248,42
2025104188	24.03.2025	| Windschutzscheibe/Reparatur	197,00
2026103082	24.02.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.531,62
2026107534	14.05.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.471,68
2026114794	27.09.2026	| Windschutzscheibe gerissen	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0423 / 0100057336 / 2026 / B090927000219 vom 18.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	18.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurde keine System- / Eigendiagnose durchgeführt. Vergangene Diagnoseprotokolle lagen nicht vor, folglich konnten Mängel / Fehler die mit einem Diagnosetester feststellbar sind nicht berücksichtigt werden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.06.2023	Letzte Zulassung	20.06.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	CLA 220 d Shooting Brake 8G-DCT AMG Line	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K5M1EB0PN413470
HSN / TSN	2222 / AGT	Schlüssel-Nr.	10387508
Km-Stand abgelesen	154874	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	MOUNTAINGRAU / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 40 R 19 93 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S /O	5 mm
	rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S /O	5 mm
2	links	225 / 40 R 19 93 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S /O	7 mm
	rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.07.2028			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 17 95 H	Michelin / Alpin 6	W /O	4 mm
205 / 55 R 17 95 H	Michelin / Alpin 6	W /O	4 mm
205 / 55 R 17 95 H	Michelin / Alpin 6	W /O	7 mm
205 / 55 R 17 95 H	Michelin / Alpin 6	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Fußmatten, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AMG Styling, ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappabar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfort-Fahrwerk mit Tieferlegung inkl. Direktlenkung, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Handschuhfach abschließbar, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne, integriert, Kraftstoffbehälter mit 51 Liter Inhalt, Lenkrad-Schaltpaddles, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Lenkung: Direktlenkung, Licht- und Regensensor, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICROCUT, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: USB-Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Reifendruckkontrolle (RDK), Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Schalthebel in perforiertem Nappa-Leder und zusätzlichen Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte CLA-Klasse, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40:20:40 geteilt und umklappbar, Sitze: Sportsitze vorne, Sitze: iSize Kindersitzverankerungen mit Top Tether auf den äußeren Sitzplätzen, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose (12 V), Stoßfänger in Wagenfarbe, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung, Zierelemente MICROCUT

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
73B	Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
400	Armlehne im Fond klappbar
459	Fahrwerk: Fahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung inkl. Direktlenkung
463	Head-up Display

	Lackierung: Metallic
L5I	Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa/Mikrofaser MICROCUT
642	MULTIBEAM LED
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
P17	Paket: KEYLESS-GO Komfort (ShB)
P34	Paket: Leder-Paket
DN2	Paket: MBUX High-End Paket
P55	Paket: Night
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
P49	Paket: Spiegelpaket
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
77B	Radiozubehör: MBUX Interieur-Assistent
RVG	Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder 4fach im Vielspeichen-Design
218	Rückfahrkamera
875	Scheibenwaschanlage beheizt
U22	Sitze: 4-Wege-Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
275	Sitze: Fahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
242	Sitze: Vordersitz rechts elektrisch verstellbar mit Memory
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
U28	Sportbremsanlage
228	Standheizung
897	Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
586	Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
20U	Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
260	Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
H44	Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 24.08.2026 bei Kilometerstand 153.508
nächste Wartung:	am 24.08.2027 bei Kilometerstand 178.508
bis Wartung verbleiben:	340 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16)
2. Windschutzscheibe viele Steinschläge, erneuern (Bild 17, 18, 19)
3. Stoßfänger vorne viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21, 22, 23, 24)
4. Felge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 25, 26, 27, 28)
5. Schweller rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 29, 30)
6. Unterfahrschutz vorne gebrochen, erneuern (Bild 32, 33)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten rechts verschrammt, (Bild 31)