3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja/nein : JA

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e6 37

3.2.1 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) (NEFZ)

Kraftstoff I: NA g/km Kraftstoff II: NA g/km Kraftstoff III: NA g/km

3.2.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) (WLTP)

Kraftstoff I: 0.8 g/km Kraftstoff II: NA g/km Kraftstoff III: NA g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung 2017/1151

| WLTP-Werte | CO2 -Emissionen | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|
| Niedrig | 77 g/km | 3.4 L/100km |
| Mittel | 78 g/km | 3.4 L/100km |
| Hoch | 88 g/km | 3.9 L/100km |
| Höchstwert | 125 g/km | 5.5 L/100km |
| Kombiniert | 97 g/km | 4.3 L/100km |
| Gewichtet, kombiniert | NA g/km | NA L/100km |

5.Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung 2017/1151

5.1.Vollelektrische Fahrzeuge

| | | |
|---|---|---|
| Stromverbrauch | : NA | Wh/km |
| Elektrische Reichweite | : NA | Km |
| Elektrische Reichweite innerorts | : NA | Km |

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

| | | |
|---|---|---|
| Stromverbrauch | : NA | Wh/km |
| Elektrische Reichweite | : NA | Km |
| Elektrische Reichweite innerorts | : NA | Km |

**Verschiedenes**

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer5 : NA

52. Anmerkungen:

NO.7: HEIGHT; W/ PANORAMA ROOF; +5MM

Der unter Punkt 0.5 bezeichnete Hersteller ist nicht verantwortlich für die in diesem Feld aufgeführten Informationen.

Fuer dieses Fahrzeug wurde ein Fzg.-Brief erstellt
Kfz.-Brief-Nr.:GN248672

A German car title was printed for this vehicle,
Nr.of car title :GN248672

(Dieses Dokument enthält ein Wasserzeichen)
Bitte bewahren Sie dieses Dokument sicher auf (nicht im Fahrzeug).

DOC ID: 1303764217 2022-09-15 Origin/RequestNGC: 94272 / 94272 COUNTRY: DEU original DE/M1/C

046CC0133481
www.PS-Team.de

TOYO

# VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
# EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Der Unterzeichner DANNY ROSENWASSER bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

| | | |
|---|---|---|
| 0.1. Fabrikmarke | : | TOYOTA |
| 0.2. Typ | : | XPA1F(EU,M) |
| Variante | : | MXPH11(H) |
| Version | : | MXPH11L-BHXSBW(2E) |
| 0.2.1. Handelsbezeichnung | : | TOYOTA YARIS |
| 0.2.3. Kennungen | | |
| 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie | : | IP-0110-JT1-1 |
| 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie | : | AT-0110-JT1-1 |
| 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie | : | 6-JT1-47-1 |
| 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie | : | RL-0048-JT1-1 |
| 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie | : | NA |
| 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung | : | NA |
| 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie | : | EV-0011-JT1-1 |
| 0.4. Fahrzeugklasse | : | M1 |
| 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers | : | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA<br>AVENUE DU BOURGET 60, BOURGETLAAN 60,<br>1140 BRÜSSEL, BELGIEN |
| 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder | : | LINKE B-SÄULE, GEKLEBT |
| Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer | : | UNTER DEM BEIFAHRERSITZ , AUF DEM QUERTRÄGER |
| 0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers | : | NA |
| 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer | : | VNKKBAC390A249025 |
| 0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs | : | 07/09/2022 |

mit dem in der am 2022.03.11 erteilten Genehmigung e6*2007/46*0437*04

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit **RECHTS** verkehr, in denen **METRISCH** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **METRISCH** Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

(Ort)

AVENUE DU BOURGET 60
BOURGETLAAN 60
1140 BRÜSSEL, BELGIEN

(Unterschrift)

Rosenwasser

(Datum)
2022.09.08

(Position)
SENIOR MANAGER HOMOLOGATION DIVISION

## Allgemeine Baumerkmale

| | | |
|---|---|---|
| 1. Anzahl der Achsen/Räder | : 2 / 4 | |
| 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) | : 1, VORNE, NA | |
| 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist | : nicht automatisiert | |

## Hauptabmessungen

| | | |
|---|---|---|
| 4. Radstand | : 2560 | mm |
| 4.1 Achsabstände:1-2/2-3 | : 2560 / NA | mm |
| 5. Länge | : 3940 | mm |
| 6. Breite | : 1745 | mm |
| 7. Höhe | : 1500 | mm |

## Massen

| | | |
|---|---|---|
| 13. Masse in fahrbereitem Zustand | : 1165 | kg |
| 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs | : 1222 | kg |
| 16. Technisch zulässige Höchstmassen | | |
| 16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand | : 1615 | kg |
| 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Nr.1/Nr.2/Nr.3 | : 900 / 840 / NA | kg |
| 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination | : 2065 | kg |
| 18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines | | |
| 18.1 Deichselanhängers | : 450 | kg |
| 18.3 Zentralachsanhängers | : 450 | kg |
| 18.4 Ungebremsten Anhängers | : 450 | kg |
| 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt | : 50 | kg |

## Antriebsmaschine

| | | |
|---|---|---|
| 20. Hersteller der Antriebsmaschine | : TOYOTA | |
| 21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor | : M15A | |
| 22. Arbeitsverfahren | : FREMDZÜNDUNG, 4 TAKT | |
| 23. Reiner Elektroantrieb | : NA | |
| 23.1. Art des (Elektro) Hybridfahrzeugs | : NOVC-HEV | |
| 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder | : 3 ZYLINDER, IN REIHE | |
| 25. Hubraum | : 1490 | cm3 |
| 26. Kraftstoff | : BENZIN | |
| 26.1 Fahrzeug mit Einstoffbetrieb/Fahrzeug mit Zweistoffbetrieb/Flexfuel-Fahrzeug/ Zweistoffmotor | : EINSTOFFBETRIEB | |
| 26.2 (nur Zweistoffmotoren) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B | : NA | |
| 27. Höchstleistung | | |
| 27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) | : 68 kW at 5500 | Min-1 |
| 27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor) N°1/N°2/N°3/N°4 | : 59 / NA / NA / NA | kW |
| 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) N°1/N°2/N°3/N°4 | : 37.0 / NA / NA / NA | kW |
| 28. Getriebe | : CVT | |

28.1. Übersetzungsverhältnisse

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes : NA

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

## Höchstgeschwindigkeit

| | | |
|---|---|---|
| 29. Höchstgeschwindigkeit | : 175 | km/h |

## Achsen und Radaufhängung

| | | |
|---|---|---|
| 30. Spurweite: Nr.1/Nr.2/Nr.3 | : 1520 / 1520 / NA | mm |

| | |
|---|---|
| 35. Reifen-/Radkombination Vorne | 205/45R17 84W 17X6 1/2J ET50 C1 C |
| Hinterachse 1 | 205/45R17 84W 17X6 1/2J ET50 C1 C |
| Hinterachse 2 | NA |

## Bremsanlage

| | | |
|---|---|---|
| 36. Anhänger-Bremsanschlüsse | : NA | |

## Aufbau

| | | |
|---|---|---|
| 38. Code des Aufbaus | : AB | |
| 40. Farbe des Fahrzeugs | : BLAU | |
| 41. Anzahl und Anordnung der Türen | : 4, 2LINKS 2RECHTS | |
| 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) | : VORNE 2, HINTEN1 3, HINTEN2 NA | |
| 42.1. Sitz(e), der nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist | : NA | |
| 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze | : NA | |

## Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel

Standgeräusch 72 dB(A) bei der Motordrehzahl 2700 min-1 Fahrgeräusch 70 dB(A)

| | | |
|---|---|---|
| 47. Abgasnorm | : EURO 6 AP | |
| 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind | | |
| 47.1.1. Prüfmasse | : 1298 | kg |
| 47.1.2. Querschnittsfläche | : NA | m2 |
| 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill | : 958 | cm2 |
| 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten | | |
| 47.1.3.0. f0 | : 112.6 | N |
| 47.1.3.1. f1 | : 0.467 | N(km/h) |
| 47.1.3.2. f2 | : 0.03207 | $N(km/h)^2$ |
| 47.2. Fahrzyklus | | |
| 47.2.1. Fahrzyklusklasse | : 3b | |
| 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor | : NA | |
| 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit | : NO | |

48. Abgasverhalten

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007 2018/ 1832AP

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Prüfverfahren : | TYPE I | | | | | | | |
| CO | 148.70 | mg/km | THC | 24.60 | mg/km | NMHC | 21.10 | mg/km |
| NOX | 9.50 | mg/km | THC+NOx | NA | mg/km | NH3 | NA | ppm |
| Partikelmasse | NA | mg/km | Partikelzahl | NA | $10^{11}$/km | | | |
| 2.2 Prüfverfahren: | NA | | | | | | | |
| CO | NA | mg/kWh | NOx | NA | mg/kWh | NMHC | NA | mg/kWh |
| THC | NA | mg/kWh | CH4 | NA | mg/kWh | NH3 | NA | ppm |
| Partikelmasse | NA | mg/kWh | Partikelzahl | NA | $10^{11}$/kWh | | | |

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : NA (m-1)

48.2 angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt : Nox : 60 mg/km Partikel : NA $10^{11}$/km

Innerstädtische RDE-Fahrt : Nox : 60 mg/km Partikel : NA $10^{11}$/km

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1.Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

| NEFZ-Werte | CO2-Emissionen | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|
| -Innerorts | NA g/km | NA L/100KM |
| -Außerorts | NA g/km | NA L/100KM |
| -Kombiniert | NA g/km | NA L/100KM |
| -Gewichtet, kombiniert | NA g/km | NA L/100KM |
| -Abweichungsfaktor | NA | |
| -Differenzierungsfaktor | NA | |

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch NA Wh/km Elektrische Reichweite NA km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : Motorhaube kleine Steinschläge



Bild 13 : Motorhaube kleine Steinschläge



Bild 14 : Stoßfängerverkleidumg vorne gebrochen



Bild 15 : Stoßfängerverkleidumg vorne gebrochen



Bild 16 : Leichtmetallfelge vorne rechts tief zerkratzt mit Materialabtrag




Bild 17 : Leichtmetallfelge vorne rechts tief zerkratzt mit Materialabtrag



Bild 18 : Leichtmetallfelge vorne rechts tief zerkratzt mit Materialabtrag





Bild 19 : Wartung fällig laut Serviceheft. Jährliche Wartung

DEKRA-Nr: 0414 / 012805 / 2026 / B074428000831 vom 16.10.2026

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Besichtigung | 16.10.2026 |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 14.10.2022 | Letzte Zulassung | 14.10.2022 |
| Fahrzeugart | PKW | Hersteller | TOYOTA |
| Typ / Verkaufsbez. | Yaris Hybrid 1.5 VVT-i | Aufbauart | Limousine |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | VNKKBAC390A249025 | HSN / TSN | 5013 / AOS |
| Schlüssel-Nr. | 10500670 | Km-Stand abgelesen | 31280 |
| Nächste HU §29 StVZO | 11 / 2027 | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Benzin/E |
| Zylinderanzahl | 4 / Hybridantrieb | Leistung (kW) | 68 |
| Hubraum (ccm) | 1490 | Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Antriebsart | Frontantrieb | Getriebe | Automatik |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe | WHITE (058) / DARK BLUE |
| Polster / Farbe | Stoff / Schwarz | | |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|
| 1 links | 205 / 45 R 17 84 W | Bridgestone / Ecopia EP 150 FSL | S /O | 7 mm |
| rechts | 205 / 45 R 17 84 W | Bridgestone / Ecopia EP 150 FSL | S /O | 7 mm |
| 2 links | 205 / 45 R 17 84 W | Bridgestone / Ecopia EP 150 FSL | S /O | 7 mm |
| rechts | 205 / 45 R 17 84 W | Bridgestone / Ecopia EP 150 FSL | S /O | 7 mm |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 16.08.2028 | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: Ablagefächer in den hinteren Türen, Ablagefächern in den vorderen Türen, Airbag (Seitenairbag), Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbags: Seitenairbags, Fond, Airbags: Zentralairbags für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektr. einstellbar und beheizt, Berganfahrhilfe (HAC), Bremsleuchte, dritte mit LED-Technik, Dachhimmel, grau, Digitaluhr, Drehzahlmesser, Dynamisches Bremslicht, ECO Fahranzeige, Elektronisches Stabilitätsprogramm (VSC) inkl. Antriebsschlupfregelung (TRC), Fensterheber vorne elektrisch, Feststellbremse, elektrisch, Follow-me-home-Funktion, Frontscheinwerfer mit Abschaltautomatik, Gangwechselempfehlungsanzeige, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Stufenloses Automatikgetriebe, Getränkehalter vorne, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen: Aktive Kopfstützen vorne (WIL- Schleudertrauma-Schutzsystem), Kopfstützen: hinten (3) höhenverstellbar, Lenkrad: Lenkrad höhen- und längsverstellbar manuell, Lenkradbedienung, Leseleuchten vorne, Leuchtweitenregulierung, manuell, Mittelkonsole mit Armauflage, Multi-Info-Farbdisplay (4,2"), Multi-Info-Farbdisplay (4,2") analog, MyT Connected Services, Paket: Protection, Parkbremse, elektronisch, Pollenfilter, Polster: Stoff, schwarz, Radiovorverkabelung, Reifendruck-Warnsystem (TPWS), Reifenreparaturset, Räder: Stahlfelgen 15" in 8-Speichen-Design, Rücksitzlehne asymmetrisch umlegbar (60:40), Scheibenwischer mit Intervalleinstellung, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Steckdose 12 V im Armaturenträger, Tagfahrlicht, Toyota Safety Sense, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eCall Notrufsystem

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| | Lackierung: Metallic |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | vollständig |
| letzte Wartung: | am 06.10.2025 bei Kilometerstand 23.676 |
| nächste Wartung: | am 10 / 2026 |
| bis Wartung verbleiben: | 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt) |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Leichtmetallfelge vorne rechts tief zerkratzt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 16, 17, 18)
2. Stoßfängerverkleidumg vorne gebrochen, erneuern (Bild 14, 15)
3. Wartung fällig laut Serviceheft

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Motorhaube kleine Steinschläge, smart repair (Bild 12, 13)