| | | |
|---|---|---|
| NOx: | **42.6** | mg/km |
| THC + NOx: | **59.8** | mg/km |
| Partikelmasse: | **0.65** | mg/km |
| Partikelzahl: | **1.24** | $*10^{10}km^{-1}$ |

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): **0.510** $m^{-1}$

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Komplette RDE-Fahrt: | NOx: | **80.0** | mg/km |
| Partikel (Anzahl): | | **6.0** | $*10^{11}km^{-1}$ |
| Städtische RDE-Fahrt: | NOx: | **80.0** | mg/km |
| Partikel (Anzahl): | | **6.0** | $*10^{11}km^{-1}$ |

49. $CO_2$ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

| WLTP-Werte | $CO_2$ Emissionen | Kraftstoffverbrauch | Stromverbrauch (EC) |
|---|---|---|---|
| Niedrig | **222** g/km | **8.5** l/100km | - Wh/km |
| Mittel | **158** g/km | **6.0** l/100km | - Wh/km |
| Hoch | **143** g/km | **5.5** l/100km | - Wh/km |
| Höchstwert | **173** g/km | **6.6** l/100km | - Wh/km |
| Kombiniert | **167** g/km | **6.4** l/100km | - Wh/km |

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

| | |
|---|---|
| Elekrische Reichweite | - km |
| Elekrische Reichweite innerorts | - km |

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) **e5 32**

3.2 Gesamteinsparungen von $CO_2$-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: **1.22** g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

| WLTP-Werte | Ladungserhaltung $CO_2$ Emissionen | Ladungserhaltung Kraftstoffverbrauch | Stromverbrauch (EC) |
|---|---|---|---|
| Niedrig | - g/km | - l/100km | - Wh/km |
| Mittel | - g/km | - l/100km | - Wh/km |
| Hoch | - g/km | - l/100km | - Wh/km |
| Höchstwert | - g/km | - l/100km | - Wh/km |
| Innerorts | | | - Wh/km |
| Kombiniert | - g/km | - l/100km | - Wh/km |

| WLTP-Werte | Entladung $CO_2$ Emissionen | Entladung Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|
| Kombiniert | - g/km | - l/100km |

| Gewichtet, kombiniert | $CO_2$ Emissionen | Kraftstoffverbrauch | Stromverbrauch (ECAC) |
|---|---|---|---|
| | - g/km | - l/100km | - Wh/km |



5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

| | | |
|---|---|---|
| Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER) | - | km |
| Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city) | - | km |
| Vollelektrische Reichweite (AER) | - | km |
| Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city) | - | km |

**Sonstiges**

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

**Zu Nr. 16.2: +175 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22* 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32* ***

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

-

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: **nein**

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: **nein**



Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

046CC0161742

www.PS-Team.de

# EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

| |
|---|
| Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das |
| umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden |
| |
| (Ort und Datum) |
| |
| (Verwaltungsbehörde) |
| |
| (Vermerke der Genehmigungsbehörde) |
| |
| |
| |
| |
| (Vermerke des Herstellers) |
| HSN **0005** ASN **000811** VVS **00081 1** TSN **CZV** |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **DE 00 001061 WBA85BZ030N243983 2059613** |

WBA85BZ030N243983

Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhnt

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

| | | |
|---|---|---|
| 0.1 | Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): | **BMW** |
| 0.2 | Typ: | **G3X** |
| | Variante: | **85BZ** |
| | Version: | **IAV500BA** |
| 0.2.1 | Handelsbezeichnung: | **X3 xDrive30d** |
| 0.2.3 | Kennungen: | |
| 0.2.3.1 | Interpolationsfamilie: | **IP-0000687-WBA-1** |
| 0.2.3.2 | ATCT-Familie: | **AT-0000048-WBA-1** |
| 0.2.3.3 | PEMS-Familie: | **5-WBA-DH14** |
| 0.2.3.4 | Fahrwiderstandsfamilie: | **RL-0100567-WBA-1** |
| 0.2.3.5 | Fahrwiderstandsmatrix-Familie: | - |
| 0.2.3.6 | Familie mit periodischer Regenerierung: | **PR-0000048-WBA-1** |
| 0.2.3.7 | Verdunstungsprüffamilie: | - |
| 0.4 | Fahrzeugklasse: | **M1G** |
| 0.5 | Firmenname und Anschrift des Herstellers: | |
| | | **Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München** |
| 0.6 | Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: | |
| | | **An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt** |
| | Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer | |
| | | **im Motorraum rechts** |
| 0.9 | Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: | |
| 0.10 | Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | **WBA85BZ030N243983** |
| 0.11 | Herstellungsdatum des Fahrzeugs: | **2023-08-11** |

mit dem in der am

**2022-07-01**

erteilten Genehmigung

**e1*2007/46*1797*15**

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

**München** (Ort) **18.09.2023** (Datum)

(Unterschrift) Leiter Vertrieb (Dienststellung)



**Allgemeine Baumerkmale**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Achsen: **2** und Räder: | **4** |
| 3. | Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung): | |
| | **2 Achse 1/2** | **Verteilergetriebe** |
| 3.1 | Das Fahrzeug ist: | **nicht automatisiert** |

**Hauptabmessungen**

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Radstand: | **2864** mm |
| 5. | Länge: | **4708** mm |
| 6. | Breite: | **1891** mm |
| 7. | Höhe: | **1676** mm |

**Massen**

| | | |
|---|---|---|
| 13. | Masse in fahrbereitem Zustand: | **2010** kg |
| 13.2 | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: | **2082** kg |
| 16. | Technisch zulässige Höchstmassen | |
| 16.1 | Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: | **2550** kg |
| 16.2 | Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: | **1220** kg |
| | Achse 2: | **1415** kg |
| 16.4 | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: | **4950** kg |
| 18. | Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines: | |
| 18.3 | Zentralachsanhängers: | **2400** kg |
| 18.4 | Ungebremsten Anhängers: | **750** kg |
| 19. | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: | **100** kg |

**Antriebsmaschine**

| | | |
|---|---|---|
| 20. | Hersteller des Motors: | **Bayer. Mot. Werke AG** |
| 21. | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: | |
| | | **1: B57D30B , 2: -** |
| 22. | Arbeitsverfahren: | **Selbstzündung/4-Takt** |
| 23. | Reiner Elektrobetrieb: | **Nein** |
| 23.1 | Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: | **NOVC-HEV** |
| 24. | Anzahl und Anordnung der Zylinder: | **6;in Reihe** |
| 25. | Hubraum: | **2993** cm³ |
| 26. | Kraftstoff: **Hybr.Diesel/E** | 26.1 **Mono fuel** |
| 27. | Höchstleistung | |
| 27.1 | Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): | **210.00** kW bei **4000** min⁻¹ |
| 27.3 | Höchste Nennleistung (Elektromotor): | **2.20** kW |
| 27.4 | Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): | - kW |
| 28 | Getriebe (Typ): | **automatisch** |
| 28.1 | Übersetzungsverhältnisse | |

| 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | 6. Gang | 7. Gang | 8. Gang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.500** | **3.520** | **2.200** | **1.720** | **1.317** | **1.000** | **0.823** | **0.640** |

| | | |
|---|---|---|
| 28.1.1 | Übersetzung des Achsgetriebes | **2.813** |



28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

| 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | 6. Gang | 7. Gang | 8. Gang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

**Höchstgeschwindigkeit**

| | | |
|---|---|---|
| 29. | Höchstgeschwindigkeit: | **245** km/h |

**Achsen und Radaufhängung**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. | Spurweite: | 1. **1620** mm | 2. **1636** mm | | |
| 35. | Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse: | | | | |
| | 1: **245/50 R19 105 W** | **7,5Jx19/ET32** | **A** | **C1** | |
| | 2: **245/50 R19 105 W** | **7,5Jx19/ET32** | **A** | **C1** | |

**Bremsen**

| | | |
|---|---|---|
| 36. | Anhänger-Bremsanschlüsse: | - |

**Aufbau**

| | | |
|---|---|---|
| 38. | Code des Aufbaus: | **AC** |
| 40. | Farbe des Fahrzeugs: | **SCHWARZ** |
| 41. | Anzahl und Anordnung der Türen: | **4;2 links, 2 rechts** |
| 42. | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): | **5** |

**Umweltverträglichkeit**

| | | |
|---|---|---|
| 46. | Geräuschpegel: | |
| | Standgeräusch: | **73.90** dB(A) |
| | bei Motordrehzahl: | **3000** min⁻¹ |
| | Fahrgeräusch: | **66.00** dB(A) |
| 47. | Abgasnorm: | **Euro 6 AP** |
| 47.1 | Parameter für Emissionsprüfungen von $V_{ind}$ | |
| 47.1.1 | Prüfmasse: | **2154** kg |
| 47.1.3 | Fahrwiderstandskoeffizienten | |
| 47.1.3.0 | f0 | **198.8** N |
| 47.1.3.1 | f1 | **-0.218** N/(km/h) |
| 47.1.3.2 | f2 | **0.04411** N/(km/h)² |
| 47.2 | Fahrzyklus | |
| 47.2.1 | Fahrzyklusklasse: | **3b** |
| 47.2.2 | Miniaturisierungsfaktor: | **0** |
| 47.2.3 | Begrenzte Geschwindigkeit: | **nein** |
| 48. | Abgasemissionen: | |
| | Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: | |
| | | **715/2007*2018/1832AP** |

| **1.2 Prüfverfahren** | Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI) | |
|---|---|---|
| CO: | **131.4** | mg/km |
| THC: | | mg/km |
| NMHC: | | mg/km |



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis





Bild 14 : Dach, eingedellt



Bild 15 : Frontschürze, zerkratzt



Bild 16 : Frontschürze, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

| | |
|---|---|
| LVV Nr | 5448428 |
| Hersteller | BMW |
| Model | X3 |
| Variante | DE - SUV5 xDrive 30d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2021 - 2024 30 d MHEV |
| Listenpreis | 70.806,72 |
| VIN | WBA85BZ030N243983 |
| Erstzulassungsdatum | 1.10.2023 |
| Kennzeichen | M SW3534 |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 5448428** 30.10.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung | Schadenhöhe in EUR |
|---|---|---|---|
| 2026108059 | 26.05.2026 | \| Windschutzscheibe gerissen | 1.311,28 |



**Mobility Concept GmbH**
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0462 / 0100037882 / 2026 / B083084000228 vom 22.10.2026

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Besichtigung | 22.10.2026 |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 116 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 09.10.2023 | Letzte Zulassung | 09.10.2023 |
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen | Hersteller | BMW |
| Typ / Verkaufsbez. | X3 (G01)(12.2017->) / X3 xDrive 30d Mild-Hybrid xDrive (EURO 6d) | Aufbauart | Geländewagen |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WBA85BZ030N243983 | HSN / TSN | 0005 / CZV |
| DAT €uropa-Code® | 011301061860005 | DAT Marktindex | DE008 6443 |
| Km-Stand abgelesen | 31136 | Nächste HU §29 StVZO | 08 / 2028 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Diesel/E | Zylinderanzahl | 6 / Reihenmotor |
| Leistung (kW) | 210 | Hubraum (ccm) | 2993 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Antriebsart | Allrad |
| Getriebe / Gänge | Automatik / 8 | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe | Schwarz / 668 | Polster / Farbe | Leder / Schwarz |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 245 / 50 R 19 105 W | Bridgestone / Alenza 001 * | S /O | 5 mm |
| | rechts | 245 / 50 R 19 105 W | Bridgestone / Alenza 001 * | S /O | 5 mm |
| 2 | links | 245 / 50 R 19 105 W | Bridgestone / Alenza 001 * | S /O | 5 mm |
| | rechts | 245 / 50 R 19 105 W | Bridgestone / Alenza 001 * | S /O | 5 mm |

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armauflage vorn, Audiosystem: Radio (BMW), Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden, Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Plus, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), Check-Control-System, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Ersatzteilkatalog Facelift, Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fensterheber elektrisch, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr., Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne hinten, Modellpflege, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Mild-Hybrid Diesel (B57), NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Radstand 2864 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Serien-Fahrwerk, Service-System: Concierge Services, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Service-System: Remote Services, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec, Sitzheizung vorn, Sportsitze vorn, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Tagfahrlicht LED, Uni-Lackierung, Vlies-Batterie 92 Ah (AGM), WLAN-Hotspot, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 15706 | Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik |
| 24050 | DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| 24824 | Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung |
| 4706 | Ablage-Paket |
| 37603 | Ambiente-Beleuchtung |
| 14204 | Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) |
| 39240 | Bedienelemente galvanisiert |
| 39828 | BMW Drive Recorder (Dashcam) |
| 25440 | BMW Live Cockpit Professional |
| 42934 | Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional |
| 70515 | Fahrassistenz-System: Performance Control |
| 42300 | Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (EDC / VDC) |
| 24607 | HiFi-Lautsprechersystem |
| 39898 | Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| 3409 | Innovations-Paket |
| 69103 | Lenkrad (Leder M-Technic) |

| | |
|---|---|
| 50042 | LM-Felgen 7,5x19 (Y-Speichen 693) |
| 3535 | Parkassistent-Paket Plus |
| 30221 | Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Dekorsteppung |
| 32809 | Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| 22101 | Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| 69825 | Variable Sportlenkung |
| 2397 | Winterfreude-Paket |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | vollständig |
| letzte Wartung: | am 14.08.2025 bei Kilometerstand 21.972 |
| bis Wartung verbleiben: | 20.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt) |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Frontschürze, zerkratzt, erneuern (Bild 15, 16)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Dach, eingedellt, (Bild 14)