

Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Dachrahmen links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 8 : Dachrahmen links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 9 : Dachrahmen links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 10 : Frontscheibe, viele Steinschläge, Gebrauchsspur



Bild 11 : Frontscheibe, viele Steinschläge, Gebrauchsspur



Bild 12 : Reifen Vorne Links Flankenschaden




Bild 13 : Stoßstange Vorne gebrochen




Bild 14 : Stoßstange Vorne gebrochen



Bild 15 : Unterbodenverkleidung Vorne gebrochen



Bild 16 : Unterbodenverkleidung Vorne gebrochen



Bild 17 : Unterbodenverkleidung Vorne gebrochen




Bild 18 : Tür Blende Vorne Links lose, befestigen



Bild 19 : Tür Blende Vorne Links lose, befestigen

DEKRA-Nr: 0312 / 061370 / 2026 / B082385000156 vom 07.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dortmund
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Telefon 0231 / 9954-0
Fax 0231 / 9954-249
E-Mail dortmund.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Maximilian Volker Jancen
Tel. direkt 0231 9954-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	CAS M222E	FIN	KMHS4812DNU056408

Vertragsnummer	30675173
Auftragsnummer	ELSRM006998
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	02.10.2026, elektronisch
Besichtigung	07.10.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**21.012,61 EUR**	**25.005,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**24.201,68 EUR**	**28.800,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.10.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Maximilian Volker Jancen bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 224 µm festgestellt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Klaus Erich MÖNCH, Heimstraße 11, 44581 Castrop-Rauxel
Kennzeichen	CAS M222E
Tag der Erstzulassung	17.10.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	25.04.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Santa Fe (TM)(10.2020->) / Santa Fe 1.6 T-GDI Prime Plug-In Hybrid

	4WD 5-Sitz
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	8252 / AJF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHS4812DNU056408
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Lackierung	Metallic / W3A
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	52.839
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	4 mm
	rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	4 mm
2	links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	5 mm
	rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	5 mm
	Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

5-Sitzer, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Kunstleder, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler Wagenfarbe, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM), Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (6-Stufen), Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Head-up-Display, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Satin Chrome, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leseleuchte, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 195 kW) T-GDI Hybrid, Navigations-Paket, Niveauregulierung der Hinterachse, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Plug-in Hybrid, Prime-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2765 mm, Reifen 235/55 R19 ...H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagerkennung /

Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Spannungswandler 220V, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Chrom, satiniert, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom), Verglasung Akustikglas, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Assistenz-Paket 2, Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung, Panorama-Schiebedach

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Kotflügel Vorne Links ist nachlackiert

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 06.05.2026 bei Kilometerstand 44.259. Nächste Wartung am 30.05.2027 bei Kilometerstand 59.259.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Reifen Vorne Links Flankenschaden, erneuern (Bild 12); Stoßstange Vorne gebrochen, erneuern (Bild 13, 14); Unterbodenverkleidung Vorne gebrochen, erneuern (Bild 15, 16, 17); Tür Blende Vorne Links lose, befestigen (Bild 18, 19); Dachrahmen links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8, 9); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (Bild 10, 11).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Maximilian Volker Jancen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0312 / 061370 / 2026 / B082385000156 vom 07.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **CAS M222E** **FIN** **KMHS4812DNU056408**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.10.2022	Letzte Zulassung	25.04.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Santa Fe (TM)(10.2020->) / Santa Fe 1.6 T-GDI Prime Plug-In Hybrid 4WD 5-Sitz	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHS4812DNU056408	HSN / TSN	8252 / AJF
DAT €uropa-Code®	013451042160001	DAT Marktindex	DE001 6325
Km-Stand abgelesen	52839	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Metallic / W3A
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 07.10.2026 (Besichtigung 07.10.2026)

Listenneupreis nach DAT €uropa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen			**62.450,00 EUR**
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen			**2.389,52 EUR**
Listenneupreis gesamt			**64.839,52 EUR**
Richtwert nach DAT €uropa-Code® und Marktindex			**28.270,83 EUR**
Bezugsfahrstrecke in km: 78000			
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 52839 / -25161			
Laufleistungskorrektur		+	1.828,05 EUR
Erstzulassungskorrektur		+	383,76 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung			**30.482,65 EUR**
Gesamtwert der Ausstattungen		+	355,57 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung			**30.838,21 EUR**
Wertminderung		-	150,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)		-	133,42 EUR
Zwischensumme I			**30.554,79 EUR**
Zwischensumme II			**30.554,79 EUR**
Reparaturkosten (mit 281,24 EUR MwSt.)		-	1.761,43 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 4.597,26 EUR MwSt.)	**28.800,00 EUR**		**28.793,36 EUR**
Handelsspanne (mit 605,97 EUR MwSt.)	3.795,00 EUR	-	3.795,27 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 3.991,29 EUR MwSt.)	**25.005,00 EUR**		**24.998,09 EUR**

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK	
4332	Assistenz-Paket 2	499,80*			74,38	
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	690,20*			102,70	
16712	Panorama-Schiebedach	1.199,52*			178,49	
	Summe Sonderausstattung	**2.389,52**				**355,57 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Reifen Vorne Links Flankenschaden, erneuern (Bild 12)	175	48.81	-85,42	
2. Stoßstange Vorne gebrochen, erneuern (Bild 13, 14)	1.256	100	-1.256,00	
3. Unterbodenverkleidung Vorne gebrochen, erneuern (Bild 15, 16, 17)	68	100	-68,00	
4. Tür Blende Vorne Links lose, befestigen, (Bild 18, 19)	50	100	-50,00	
5. Dachrahmen links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8, 9)	209	48.81	-102,01	
6. Lackvorbereitung	200	100	-200,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**1.958**			**-1.761,43 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur (Bild 10, 11)

Wertminderung

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)	-150,00	
		-150,00 EUR

Der Sachverständige
Maximilian Volker Jancen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.