



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000916994-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**KS-DK 1017**
Referenznummer:	**31173831**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Prime Mild-Hybrid 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KMHK5812APU010033**	Laufleistung abgelesen:	**42115 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**27.03.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**04.05.2026 34123 Kassel**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	
Kraftstoff:	**Superbenzin**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**998 ccm / 88 kW (120 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Abyss Black / MIC**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**2028 / 2028**
Polster Art:	**Leder/Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**39642 / 26.02.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Dunlop**	**215/50/R17/-V 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Dunlop**	**215/50/R17/-V 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Dunlop**	**215/50/R17/-V 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Dunlop**	**215/50/R17/-V 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**-/-/-/-- 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**-/-/-/-- 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**-/-/-/-- 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**-/-/-/-- 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Assistenz-Paket inkl. Head-up-Display
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)

- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe wärmedämmend
- Fußraumbeleuchtung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getriebe 6-Gang - mit automatisierter Kupplung (iMT)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Luftdüsen farbig
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 88 kW (Motor 1,0 Ltr. - 88 kW T-GDI)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege
- Motorhaubenisolierung
- Navigations-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriff innen silber
- Unterfahrschutz (Silber)
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Voll-LED-Paket
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite

• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht geprüft** Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	**-** -
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt. Kostenerweiterung durch verdeckte Schäden möglich

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Verdellt	Sanft Instandsetzen
2.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer	Smart Repair

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Armaturenbrett	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Verkleidung	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Sitz Innenraum links vorne	Kratzer	Smart Repair
6.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
7.	Fahrzeug	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Verdellt - Sanft Instandsetzen



1. Tür Vorne - Links
Verdellt - Sanft Instandsetzen



2. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Armaturenbrett
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Sitz Innenraum links vorne
Kratzer - Smart Repair



5. Sitz Innenraum links vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Fahrzeug
Verschmutzt - Reinigen



7. Fahrzeug
Verschmutzt - Reinigen

03.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Kona 1.0 T-GDI 48V-Hybrid Prime iMT Sports Utility Vehicle5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	KS -DK 1017	Fahrgestell-Nummer:	KMHK5812APU010033
Vertrags-Nummer:	82448082	Erstzulassung:	27.03.2023
Internes KZ:	15076660	Kilometer-Stand:	42115

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Kona 1.0 T-GDI 48V-Hybrid PrimeiMT Sports Utility Vehicle 5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuel

Lackierung: Abyss Black - Metallic | Polsterung: Stoff - Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**23.991,60**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Abyss Black - Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	504,20
Stoff - Schwarz	0,00
AHK abnehmbar inkl. Einbau	806,72
Satz Winterräder 16"	823,53

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

AHK abnehmbar inkl. Einbau	806,72
Satz Winterräder 16"	823,53

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**26.126,05**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**31.090,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	31.090,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Kona 1.0 T-GDI 48V-Hybrid Prime iMT Sports Utility Vehicle5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	998
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	139
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,100	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,90
Leergewicht (kg):	1340	zul. Gewicht (kg):	1795

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **82448082**
Amtliches Kennzeichen: KS -DK 1017

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona 1.0 T-GDI 48V-Hybrid Prime iMT Sports Utility Vehicle5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

---

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **82448082**
Amtliches Kennzeichen: KS -DK 1017

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona 1.0 T-GDI 48V-Hybrid Prime iMT Sports Utility Vehicle5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
21.05.2024	13043	Inspektion und Wartung
10.10.2025	23422	Bremsflüssigkeitswechsel
10.10.2025	23422	Inspektion und Wartung
27.02.2026	39645	Inspektion und Wartung
12.08.2026	42115	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
12.08.2026	42115	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer