



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000951238-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**WT-N 129E**
Referenznummer:	**31273253**		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) GT-Line 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KNAC481CPP5155285**	Laufleistung abgelesen:	**81803 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**24.08.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**15.10.2026 20537 Hamburg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 239 kW (325 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**-**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**07.2028 / 07.2028**
Polster Art:	**Leder/Alcantara**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**-**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**- / -**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
2. Achse - links / Zust.		**/// 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**/// 4 mm**
1. Achse - links / Zust.		**/// 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**/// 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 239 kW (konstant 81 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckklappenöffnung elektr.
- Heckleuchten LED
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligenter Sicht-Begrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Kindersicherung (sensorgesteuert)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kombiinstrument digital (12,3 Zoll)

- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Pedale Aluminium
- Reifen 235/55 R19 ...V
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schnellladevorrichtung
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn mit Relax-Funktion
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Runway Rot Metallic
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 7,5x19 (GT-LINE)
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2900 mm
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Sound-Paket
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:
Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt**
	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	**Sitzheizung:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
7.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair